

PRAVILO
BESTRZAJNI TOP
82mm M60 i M60A

— 1981. —

SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU

GENERALSTAB JNA — UPRAVA PEŠADIJE

VOJNA TAJNA
Intern o



PRAVILO
BESTRZAJNI TOP
82 mm M60 i M60A

BIBLIOTEKA CVV
Inv. br. 26237

VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD
— 1981. —

SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
GENERALŠTAB JNA
UPRAVA PEŠADIJE

In. broj 1328-1
05. XI 1980. god.

Na osnovu tačke 23 i 26. Uputstva za izradu
i korišćenje vojnostručne literature, izdanje 1977.
godine, propisujem pravilo

BESTRZAJNI TOP 82 mm M60 i M60A

koje stupa na snagu **odmah**.

Ovim se stavljuju van snage pravilo Bestrzajni
top 82 mm M60 i M60A (Pe-86) — izdanje 1965.
godine, Izmene i dopune pravila Bestrzajni top
82 mm M60 i M60A (prilog-4) — izdanje 1969. godine
i Privremene tablice gadaanja za bestrzajni top
82 mm M60 i M60A (Pe-85) — izdanje 1965. godine.

NACELNIK
general-potpukovnik
Josif Kostovski, s. r.

Biblioteka
PRAVILA I UDŽBENICI
KNJIGA DVESTA OSAMDESET OSMA

Stampa: VOJNA STAMPARIJA — SPLIT

S A D R Ž A J

G l a v a I

N A M E N A , O P I S I R U K O V A N J E B E S T R Z A J N I M T O P O M I M U N I C I J O M

| | S t r a n a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. N A M E N A I B O R B E N E O S O B I N E B E S T R Z A J N O G T O P A | 7 |
| 2. O P I S B E S T R Z A J N O G T O P A I M U N I C I J E | 9 |
| 1) Opis topa | 9 |
| 2) Opis municije | 40 |
| (1) Namena i opis metka sa kumulativnom mi- nom M60P2R | 40 |
| (2) Funkcija metka sa kumulativnom minom M60P2R | 50 |
| (3) Namena i opis metka sa reaktivno-kumula- tivnom minom M72 | 53 |
| (4) Funkcija metka sa reaktivno-kumulativnom minom M72 | 61 |
| (5) Namena i opis vežbovnog metka M65 | 62 |
| 3. R A S K L A P A N J E I S K L A P A N J E B E S T R Z A J N O G T O P A | 68 |
| 4. R A D D E L O V A B E S T R Z A J N O G T O P A | 72 |
| 5. Z A S T O J I I N J I H O V O O T K L A N J A N J E | 78 |
| 6. M E R E S I G U R N O S T I | 81 |
| 7. I S P I T I V A N J E T A Ć N O S T I N I Š A N S K I H S P R A V A | 84 |

G l a v a II

Č U V A N J E I O D R Ž A V A N J E B E S T R Z A J N O G T O P A I M U N I C I J E

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Č U V A N J E T O P A I M U N I C I J E | 88 |
| 1) Čuvanje topa | 88 |
| 2) Čuvanje i održavanje pasivnog nišana | 89 |
| 3) Čuvanje i prenošenje (prevoženje) municije | 90 |
| 2. P R E G L E D T O P A I M U N I C I J E | 93 |
| 1) Pregled topa | 93 |
| 2) Rukovanje i pregled municije | 94 |
| 3. C I Š Ć E N J E I P O D M A Z I V A N J E T O P A | 95 |
| 1) Opšte odredbe | 95 |
| 2) Sredstva za čišćenje i podmazivanje topa | 98 |
| 3) Način čišćenja i podmazivanja topa | 99 |
| 4. D E K O N T A M I N A C I J A B E S T R Z A J N O G T O P A | 101 |

UDK 623.421.8.004.1(083.1)

P R A V I L O ...

P R A V I L O B E S T R Z A J N I T O P — 82 mm M60 i M60A.
Beograd, Vojnoizdavački zavod, 1981; 172 s. 8°
(Biblioteka pravila i udžbenici, knj. 288)
(SSNO. GS JNA — UP. Vojna tajna. Interno)

Pravilo BESTRAZAJNI TOP 82 mm M60 i M60A čine pet poglavljaja: namena, opis i rukovanje bestražajnim topom i municijom; čuvanje i održavanje bestražajnog topa i municije; način i pravila gadanja odeljenjem i vodom bestražajnih topova 82 mm, rad poslužilaca bestražajnog topa sa zaprežnim grlima i tablice gadanja.

Uz Pravilo su data četiri priloga. Prvi sadrži tehničke podatke za top M60 i M60A, drugi — tehničke podatke za nišanske sprave, treći — tehničke podatke o pasivnom nišanu PN 5×80(j) četvrti — tehničke podatke o municiji i peti podatke o zaklonu za bestražajni top.

T I R A Ž : 10.000

C E N A :

Glava III

NAČIN I PRAVILA GADANJA ODELJENJEM I VODOM BESTRZAJNIH TOPOVA 82 mm

| | Strana |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. OPŠTE ODREDBE | 103 |
| 2. POSLUŽIOCI I NJIHOVE DUŽNOSTI | 105 |
| 3. BORBENI STROJ ODELJENJA I VODA | 109 |
| 4. PRIPREMA ZA GADANJE | 112 |
| 1) Posedanje vatrenog položaja | 112 |
| 2) Osmatrjanje bojišta, izbor i pokazivanje ciljeva | 117 |
| 3) Određivanje daljine do cilja | 119 |
| 4) Određivanje nišana i nišanske tačke | 121 |
| 5) Otklanjanje uticaja meteoroloških faktora pri gadanju | 122 |
| 5. PROMENA VATRENOG POLOŽAJA | 126 |
| 6. IZVRŠENJE GADANJA | 127 |
| 1) Gadanje nepokretnih ciljeva | 127 |
| 2) Gadanje pokretnih ciljeva | 131 |
| 3) Gadanje kroz meduprostore i pored krila vlastitih jedinica | 137 |
| 4) Gadanje preko vlastitih jedinica | 140 |
| 5) Gadanje noću i u drugim uslovima ograničene vidljivosti | 142 |
| 6) Gadanje pod zaštitnom maskom | 145 |
| 7) Snabdevanje munitijom u borbi | 146 |
| 7. PREKID I OBUSTAVLJANJE GADANJA | 147 |

Glava IV

RAD POSLUŽILACA BESTRZAJNOG TOPA SA ZAPREŽNIM GRLIMA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. RAD POSLUŽILACA BESTRZAJNOG TOPA PRI ZAPREZANJU I ISPREZANJU ZAPREŽNOG GRLA | 148 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Glava V

TABLICE GADANJA ZA BsT 82 mm M60 i M60 A

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. OSNOVNE TABLICE GADANJA | 151 |
| 2. POMOĆNE TABLICE GADANJA | 151 |

PRILOZI

- Prilog 1: Tehnički podaci za BsT 82 mm M60 i M60 A
- Prilog 2: Tehnički podaci za nišanske sprave
- Prilog 3: Tehnički podaci za pasivni nišan 5×80 (j)
- Prilog 4: Tehnički podaci za munitiju
- Prilog 5: Podaci o zeklunu za BsT 82 mm

Glava I

NAMENA, OPIS I RUKOVANJE BESTRZAJnim TOPOM I MUNICIJOM

1. NAMENA I BORBENE OSOBINE BESTRZAJNOG TOPA

1. — Bestrzajni top 82 mm M60 i M60A (sl. 1 i 1a) je protivoklopno oruđe pešadije. Namjenjen je za uništavanje borbenih vozila, a može se koristiti za gađanje žive sile i vatrenih sredstava u utvrđenim zgradama i bunkerima na daljinama do 1600 m. Uspešno dejstvo na borbena vozila sa kumulativnom minom M60P2R postiže se na daljinama do 1000 m, a sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 — do 1600 m. Na bunkere, utvrđene zgrade i vatrene tačke sa kumulativnom minom M60P2R uspešno dejstvo je do 1500 m. Pri gađanju pokretnih borbenih vozila uspešno dejstvo kumulativnom minom M60P2R postiže se na daljinama do 500 m, a reaktivno-kumulativnim zrnom M72 do 1000 m.

2. — Za gađanje topom upotrebljava se metak sa kumulativnom minom M60P2R, na koju je navijen upaljač UTI M61 i metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 (RKZ) sa upaljačem UT M731.

Za izvođenje obuke u rukovanju oruđem koristi se vežbovni metak, a za obuku u gađanju — vežbovni metak sa metkićem 20 mm M65.

Pod udarnim uglom od 90° kumulativna mina M60P2R probija čeličnu ploču debljine 200 mm, a reaktivno-kumulativno zrno M72 približno 300 mm.

3. — Brzina gađanja u borbi je oko 4 metka u minuti. Početna brzina mine je 388—390 m/s. Nišanska daljina nišanske sprave za minu M60P2R iznosi 1500 m, a za reaktivno-kumulativno zrno M72 do 3000 m. Nišanska daljina mehaničkog nišana za minu M60P2R je do 500 m, a za reaktivno-kumulativno zrno M72 do 1200 m.

4. — Prilikom gađanja mora se obratiti naročita pažnja na mere sigurnosti radi zaštite posluge od značnog mlaza barutnih gasova, koji izlaze kroz mlaznice na zatvaraču. Zbog toga se oruđe lako otkriva, pa je potrebno predvideti više zaklona (mesta) na vatrenom položaju, koje u toku dejstva treba češće menjati.

5. — Transportovanje oruđa vrši se motornom i zaprežnom vućom i prevoženjem na vozilu, a na kraćem odstojanju može se premeštati vučenjem ili ga poslužica prenosi po delovima.

Dozvoljene brzine kretanja topa su: za

M60 i M60A

| | | | |
|----------------------------------|----|----|------|
| — po asfaltnim putevima | 50 | 60 | km/h |
| — po dobrim makadamskim putevima | 35 | 50 | " |
| — po lošim (izlokanim) putevima | 15 | 25 | " |
| — van puteva | 10 | 15 | " |

Oruđe u borbi poslužuje 5 poslužilaca.

6. — Top M60A razlikuje se od topa M60 po konstrukciji donjeg lafeta sa podvoskom i po načinu osiguranja ručica brave i ručica grivne na ustima cevi. Top M60 je bez gibanjeva i sa pumpanim gumama, a top M60A ima gibanjeve i sunđeraste gume.

2. OPIS BESTRZAJNOG TOPA I MUNICIJE


1) OPIS TOPA

7. — Bestrzajni top (BsT) 82 m M60 i M60A (sl. 1 i 1a) ima ove delove: cev sa barutnom komorom i bravom, zatvarač, mehanizam za zapinjanje i okidanje, lafet (gornji i donji) i nišanske sprave.

Svakom topu pripadaju rezervni delovi, alat i pribor (RAP).




Sl. 1 — Bestrzajni top 82 mm M60



Sl. 1a — Bestrzajni top 82 mm M60A

8. — Cev sa barutnom komorom i bravom (sl. 2) služi da se u njoj izvrši opaljenje metka, da mini dà pravac, obrtnu i početnu brzinu. Unutrašnjost cevi se deli na ižlebljeni deo, prelazni konus i barutnu komoru. Ižlebljeni deo ima po 90 žlebova i



Sl. 2 — Delovi cevi sa barutnom komorom i bravom


polja koji imaju ugao uvijanja $1^{\circ}30'$. Prema spoljnjem obliku, cev je valjkasta i konusna, a na zadnjem delu je konusno-cilindrično proširena u barutnu komoru. Na prednjem delu cevi nalazi se navoj za navrtku i prstenasto ojačanje sa izrezom, na koje se naslanja grivna. Grivna je navučena na cev, a sa prednje strane pričvršćena navrtkom. Grivna sa gornje strane ima ispust, koji ulazi u izrez na prstenastom ojačanju, a služi da se ne okreće oko cevi. Ispust na grivni sa leve strane služi kao postolje prednjeg nišana. Sa donje strane grivne je viljuškasti ispust, u koji su uvijeni prednji rukohvati. Na srednjem delu cevi je navoj za navrtku, koja priteže ogrlicu i izrez za fiksiranje položaja cevi u ogrlici. Na zadnjem delu cevi nalazi se navoj za bravu, a sa donje strane dva ispusta, koji služe za spajanje mehanizma za zapinjanje i okidanje. Na gornjem zadnjem delu nalazi se kvadrantska ravan. Na prednjem preseku cevi utisнутa su četiri simetrično raspoređena izreza, koji služe za ispitivanje tačnosti nišanskih sprava.

Barutna komora služi za smeštaj metka i sagrevanje barutnog punjenja. Na zadnjem delu komore nalazi se navoj za navijanje nosača čahure koji je osiguran vijkom. Nosač čahure je prstenastog oblika sa dva ispusta, koji služe za vođenje i pridržavanje zadnjeg dela čahure metka, oslanjanje venca čahure i ravnomeran otok barutnih gasova.

Brava služi da se pomoću nje izvrši zatvaranje zatvarača sa cevi, a sastoji se od: tela, ručica i osigurača. Telo brave je prstenastog oblika. Na unutrašnjoj strani tela ima navoje i četiri rebra za zatvaranje zatvarača. Na donjoj strani tela brave nalaze se dva graničnika, koji ograničavaju okretanje brave oko cevi, i breg koji pomoću brega na

udaraču sprečava prevremeno okidanje mehanizma. Ručice su spojene za telo brave zavarivanjem. U desnoj ručici smešten je osigurač brave, koji služi da onemogući okretanje brave kad je zatvarač zatravljen, a sastoji se od tela, opruge, čepa i poluge osigurača.

9. — Zatvarač (sl. 3) služi da zajedno sa bravom zatvori cev, izvrši zabravljinje i obezbedi bezstajnost topa. Sastoji se od: tela zatvarača, oslone ploče, udarne igle sa oprugom i mlaznika.



Sl. 3 — Delovi zatvarača

Telo zatvarača na prednjem delu, sa spoljne strane, ima četiri isprekidana rebra preko kojih se zatvarač zabravljuje, ležište za smeštaj oslone ploče, ležište za udarnu iglu sa oprugom i tri otvora sa navojima za vijke — utvrđivače oslone ploče. Na zadnjem delu tela zatvarača su navoje na koje se navija obloga mlaznika. U unutrašnjosti tela zatvarača nalaze se četiri simetrično raspoređena mlaznika,

kroz koje pri opaljenju metka ističu barutni gasovi, čija reaktivna sila uravnovežuje силу trzanja topa. Sa donje strane je viljuška sa kojom se zatvarač učvršćuje za telo mehanizma za zapinjanje i okidanje.

Udarna igla vrši opaljenje kapsle metka, a njena opruga je potiskuje unazad pri ponovnom zatvaranju zatvarača. Na prednji kraj udarne igle navučena je i utvrđena udarna opruga koja se ne može odvojiti od udarne igle.

Zabranjeno je odvajanje udarne opruge od udarne igle, a ako dode do odvajanja — spajanje sa udarnom iglom može izvršiti samo majstor puškar.


Mlaznik služi za usmeravanje mlaza barutnih gasova, a sastoji se od: tela mlaznika, obloge sa ručicom i tri vijka kojima se telo mlaznika vezuje za oblogu. Mlaznik sa telom zatvarača obrazuje jednu celinu — zatvarač. Sa donje strane zatvarača nalazi se koso povijeni otvor za prolaz udarača.

Zabravljinje zatvarača vrši se pomoću isprekidanih rebara na zatvaraču i bravi.

10. — Mechanizam za zapinjanje i okidanje (sl. 4) služi za opaljenje metka. Sastoji se od: tela, delova za zapinjanje, delova za okidanje i delova za osiguranje.

Telo mehanizma služi za smeštaj delova za zapinjanje, delova za okidanje i delova za osiguranje, za utvrđivanje kraka lafeta za marš i za spajanje zatvarača sa cevi. Duž tela mehanizma postoji otvor za smeštaj vretena sa oprugom, a sa prednje strane navoj u koji se uvija čep vretena sa gumenim odbojnikom. Na donjoj strani tela nalazi se vertikalni otvor za smeštaj zapinjače i opruge zapinjače, a unutar otvora navoj u koji se uvija čep zapinjače

koji služi kao donji oslonac opruge zapinjače. Upravo na ovaj otvor nalazi se otvor za smeštaj osovine ručice za okidanje sa osiguračem od prevremenog opaljenja (sa kojim osovina čini jednu nedeljavu celinu). Na prednjem delu tela, sa donje strane, nalazi se ispust sa otvorom koji služi da se učvrsti krak



Sl. 4 — Delovi mehanizma za zapinjanje i okidanje

lafeta za telo mehanizma za zapinjanje i okidanje. Sa leve strane tela u visini osovine zapinjače nalazi se viljuškasti ispust, u koji ulazi zub osigurača ručice. Gornja strana tela je delom ižlebljena i prizmasta, sa dva poprečna otvora za utvrđivanje tela za cev. Na zadnjem delu tela nalazi se ležište sa otvorom za smeštaj osovine zatvarača sa kojim se spaja zatvarač i udarač. Sa desne strane tela mehanizma je četvrtasti ispust, koji služi da ograniči okretanje

osovine ručice za okidanje i poluge osigurača pre-vremenog okidanja naviše.

Delovi za zapinjanje služe da zapnu udarač. Sastoje se od vretena sa oprugom i zapinjače sa oprugom. Vreteno je valjkastog oblika. Na njegovom zadnjem delu nalazi se uzdužni otvor, u koji ulazi kraći krak udarača. Na prednjem delu nalaze se dva prstenasta venca, koji su s donje strane zasećeni i klize po gornjem delu zapinjače. Na vreteno je navučena opruga koja je svojim prednjim delom oslonjena na zadnji prstenasti venac vretena, a zadnjim na suženi deo uzdužnog otvora tela mehanizma. Zapinjača sa oprugom služi da zadrži zapeto vreteno u zadnjem položaju do izvršenja okidanja. Na gornjoj strani se nalazi zub sa izrezom kojim zadržava vreteno u zapetom položaju, zaskačući za prednji prstenasti venac vretena i prstenasti venac koji služi kao gornji oslonac opruge zapinjače. Na donjem delu ima zasek na koji naleže ivica zasećenog dela osovine ručice za okidanje. Opruga zapinjače je navučena na zapinjaču i služi da je stalno potiskuje naviše.

Delovi za okidanje služe da se pomoću njih oslobođi vreteno i na taj način izvrši okidanje. Sastoje se od: ručice za okidanje sa osovinom i osiguračem, udarača i udarne igle sa oprugom — koja je smeštena u zatvaraču. Ručica služi da se pomoću nje izvrši okidanje. Ima telo i glavu sa otvorom za spajanje sa osovinom. Mali vertikalni otvor na glavi ručice služi za prolaz čivije — utvrđivača ručice sa osovinom. U unutrašnjosti tela ručice smešten je osigurač ručice. Sa zadnje strane tela ručice zatvara se čepom. Osigurač ručice svojim zubom u ležištu viljuškastog ispusta na telu osigurava ručicu od slobodnog pada-nja, a sastoji se od tela sa zubom, opruge, čepa i poluge. Osovina ručice služi da omogući okidanje, a

osigurač od prevremenog opaljenja da onemogući okidanje dok se zatvarač ne zabravi. Osovina ima vertikalni otvor, za prolaz čivije — utvrđivača, koja se spaja sa glavom ručice. Sa donje strane ima zasek za povlačenje zapinjače naniže. Osigurač od prevremenog opaljenja je čvrsto vezan za osovinu ručice za okidanje i pločasto-ugaonog je oblika. Udarač služi da svojim dužim krakom izvrši udar na udarnu iglu. Sastoji se od tela, kraćeg kraka sa točkićem i dužeg kraka. Otvor ispod kraćeg kraka služi kao ležište za osovinu zatvarača. Između krakova udarača nalazi se breg, koji pomoću brega na bravi zatvarača sprečava da ne dođe do opaljenja metka u cevi, ako iz bilo kojih razloga dode do prevremenog okidanja. Na vencu osovine zatvarača i udarača nalazi se osigurač položaja osovine i zasek kojim se ograničava hod poluge osigurača od prevremenog okidanja.


11. — Lafet služi da spoji sve delove u jednu celinu i da topu obezbedi potrebnu stabilnost pri gadanju i na maršu. Lafet se deli na gornji i donji deo.

12. — Gornji deo lafeta (sl. 5) spaja cev sa donjim delom lafeta. Pomoću ogrlice spojen je sa cevi. Gornji deo lafeta ima ove delove: telo, spravu za davanje elevacije cevi, stožer, spravu za davanje pravca cevi, nosač nišanske sprave i ogrlicu sa segmentnim zupčanicom.

Telo gornjeg lafeta sastoji se od: osnove, dve stranke i stožera koji su međusobno povezani i čine jednu celinu. Na levoj stranki je vijcima učvršćena kutija sprave za davanje elevacije cevi i nosač nišanske sprave.

Na osnovi se nalazi ležište za smeštaj kutije sprave za davanje pravca cevi. Na gornjem delu stranki su ležišta za smeštaj bronzanih čahura i

ramena ogrlice. Stožer lafeta je zavaren za osnovu i ima kružno konusni žleb za utvrđivanje gornjeg lafeta sa telom donjeg dela lafeta.



Sl. 5 — Delovi gornjeg dela lafeta

Sprava za davanje elevacije cevi služi za pokretanje cevi po vertikalnoj ravni — elevaciji. Vertikalno polje dejstva sprave iznosi od -20° do $+35^{\circ}$. Sprava za davanje elevacije cevi ima ove delove: kutiju sprave, puž sa osovinom, pužno kolo, točkić sa ručicom i glavnu osovinu sa zupčanicom. Kutija sprave je pričvršćena vijcima na levu stranku. Osovina puža i puž izrađeni su od jednog dela i spojeni pomoću dva radijalna kuglična ležaja sa kutijom sprave. Na prednjem delu osovine puža koji izlazi iz kutije, navučen je točkić sa ručicom kojim se pokreće sprava za davanje elevacije, a time i cev topa. Pužno kolo smešteno je u kutiju sprave i navu-

čeno na glavnu osovina. Glavna osovina zajedno sa zupčanikom izrađena je od jednog dela. Jedan kraj osovine spojen je sa kutijom, a drugi je u kugličnom ležištu (smešteno u otvoru na desnoj stranki).

Sprava za davanje pravca cevi služi za grubo i fino pokretanje gornjeg lafeta sa cevi po horizontalnoj ravni. Horizontalno dejstvo pri finom pokretanju iznosi maksimum 10° (1-80), a isključivanjem sprave — pri grubom pokretanju cevi iznosi 360° (64-00). Sprava za davanje pravca cevi ima ove delove: telo, vreteno sa točkićem i nosač sprave. Telo sprave je prstenastog oblika sa dva ispusta sa poprečnim otvorima za prolaz vretena sprave. Kružni deo tela je rasečen tako da postoje dva prstena. Jedan prsten je postavljen na venac stožera gornjeg lafeta. Drugi deo prstena postavljen je na venac ležišta stožera na telu donjeg lafeta i oko njega je okretan. Donji prsten je sa leve strane rasečen i na njega je pričvršćena spojnica sa polugom koja služi da uključuje i isključuje spravu. Kad je poluga spojnice u donjem položaju, spojnica je uključena i donji prsten tela sprave čvrsto naleže na venac ležišta stožera. Zbog trenja lafet se ne može grubo pokretati po pravcu, već se njegovo fino pokretanje vrši spravom za davanje pravca cevi. Kad je poluga spojnice u gornjem položaju, sprava je isključena i lafet se može pokretati rukom u krugu od 360° .

Vreteno sa točkićem služi za fino pokretanje gornjeg dela lafeta po pravcu. Krajevi vretena pokreću se kroz poprečne otvore na ispustima tela, a prolaze kroz nosač sprave. Nosač sprave je čvrsto vezan vijcima za osnovu gornjeg dela lafeta, pa se okretanjem vretena kreće i gornji deo lafeta.

Nosač nišanske sprave sastoji se od: nosača, ležišta nišanske sprave i utvrdiša. Nosač je ugaona ploča, koja je vijcima vezana za ispust ramena ogr-

lice. Vijci služe i za ispitivanje tačnosti nišanske sprave po pravcu. Ležište nosača nišanske sprave ima prorez u koji ulazi klizač na telu nišanske sprave. U prorezu se nalazi vijak, koji ograničava prednji položaj nišanske sprave. Ležište nišanske sprave vezano je za nosač vijcima ispod kojih su podložne pločice. Vijci služe za ispitivanje nišanske sprave po visini. Utvrdiš nišanske sprave služi da utvrdi nišansku spravu u njenom ležištu, a sastoji se od: ploče, poluge utvrdiša, vijka, opruge poluge utvrdiša, koja je navučena na vijak i osigurana cilindričnom čivjom.


13. — **Donji deo lafeta** (sl. 6 i 6a) služi da se na njega postavi gornji deo lafeta i da omogući gađanje i prevoženje topa. Donji deo lafeta sastoji se od: tela, kraka lafeta, rama podvoska, ležišta stožera, gibnjeva (top M60A) i točkova.

Telo donjeg lafeta služi za smeštaj stožera gornjeg lafeta, utvrđivanje stožera, vezivanje kraka lafeta i rama podvoska. Sa leve strane ležišta stožera smešten je utvrdiš kojim se stožer utvrđuje u ležištu. Za telo, preko osovine koje su utisnute u njega, vezan je krak lafeta i ram podvoska.


Krak lafeta služi da se na njega oslanja top u borbenom položaju, a pri transportovanju vučom — kao ruda za vuču i utvrđivanje cevi. Krak lafeta je spojen sa osovinom tela. Preko zglobne spojnica, pomoću stege sa utvrdišem, utvrđuje se u željeni položaj. Kod pripreme topa za marš strelice na telu i kraku lafeta se poravnavaju. Sa gornje strane kraka lafeta pričvršćena su ramena sa utvrdišem koja ojačavaju krak lafeta i pomoću njih se on vezuje za ispust na telu mehanizma. Krak lafeta se završava petom sa obodom. Sa leve strane smešteno je oko za motornu vuču, koje ima dva polo-

žaja — položaj za marš i položaj uz krak, a u njih se utvrđuje utvrdjivačem. Sa desne strane kraka nalazi se ležište spojne osovine viljuške zaprežnog pribora za vuču topa.

Ram podvoska služi da se na njega postave gibanjevi i točkovi i da se omogući prevoženje topa u borbenom položaju. Ram podvoska je vezan za telo, kao i krak lafeta.



Sl. 6 — Donji deo lafeta topa M60



Sl. 6a — Donji deo lafeta topa M60A

Gibnjevi su opružni sa cilindričnim oprugama. Na maršu oni ostvaruju elastičnu vezu između točkova i lafeta. Gibnjevi se sastoje od: kutije, opruga i rukavaca.

Točkovi imaju ove delove: gume, naplatke i glavčine. Glavčina točka služi da se na njega utvrdi naplatak točka i točak preko ležajeva poluosovine poveže sa podvoskom.

14. — Nišanske sprave. Bestrzajni top 82 mm M60 i M60A ima: mehanički nišan, nišansku spravu M60, nišansku spravu M72 i pasivni nišan 5×80 .

15. — Mehanički nišan služi za nišanje i upravljanje cevi oruđa u cilj, kada se ne može koristiti ili kada nema vremena da se na oruđe postavi nišanska sprava (iznenadni napad neprijatelja i sl.).


Prednji nišan (sl. 7) je pomoću osovinice spojen sa ispustom grivne i osiguran podložnom pločicom i rascepkom. Sastoјi se od: mušice sa ugrađenim izvorom svetlosti (tricijum-gas), opruge i regulacionog vijka za rektifikaciju po visini sa osiguračem, zaštitnika mušice-viljuške i potiskivača nišana sa oprugom.

Zadnji nišan (sl. 7a) je utvrđen za nosač nišanske sprave pomoću dva vijka, koji istovremeno služe za rektifikaciju nišana po pravcu. Sastoјi se od: postolja; pružne opruge; klizača skale daljine sa gajkom; klizača sa oprugom i zubom za zauzimanje temperaturnih popravki; ploče sa skalama daljine i vijka sa podložnom pločom i navrtkom.

Pružna opruga je namenjena da ploču, klizač skala daljine sa gajkom i klizač za zauzimanje temperaturnih popravki čvrsto drži u vertikalnom položaju pri nišanjenju, a u horizontalnom položaju pri marševanju i premeštanju topa. Gajka klizača skala

daljine se u željenom položaju učvršćuje sa dva uskočna zuba i oprugama.


Na levoj strani ploče izgravirana je skala daljine za svakih 100 m, počev od 300 do 500 m za gađanje metkom M60 i vežbovnim metkićem 20 mm M65.



Sl. 7 — Delovi prednjeg nišana

Na desnoj strani je skala daljine izgravirana za svakih 200 m počev od 400 do 1200 m za gađanje metkom M72. Ciljevi na daljinama manjim od 300 m, odnosno 400 m, gađaju se sa podeljkom nišana »300« (»400«). Za gađanje noću, pored zareza sa strane, u gajku su ugrađena dva izvora svetlosti (tricijum-gas). Pri nišanjenju noću voditi računa da svetle tačke na mušici i gajki obrazuju krst, tako da cilj bude


u centru krsta. Popravka daljine za metak M72 za temperaturno područje iznad +30°C vrši se oznakom »+« na klizaču, a ispod 0°C sa oznakom »—« na klizaču.



Sl. 7a — Delovi zadnjeg nišana


16. — Nišanska sprava M60 (sl. 8) služi za nišanjenje pri neposrednom gadanju topom na daljinama do 1500 m i za merenje daljina od 200 do 1000 m. Pomoću klizača nišanska sprava se spaja sa nosačem nišanske sprave. Okretanjem točkića nišanske sprave pokreće se končanica i zauzima potrebna daljina. Nišan i mušica služe za grubo upravljanje nišanske

sprave u cilj, a gumeni zaštitnik štiti okular i oko nišandžije od povreda pri nišanjenju i gađanju. Telo nišanske sprave spaja sve delove u jednu celinu. Nišanska sprava se čuva i nosi u kožnoj futroli.




Sl. 8 — Nišanska sprava M60

Končanica nišanske sprave M60 (sl. 8a) služi za nišanjenje, zauzimanje daljine i preticanja, proveru mogućnosti gađanja kroz međuprostore, pored krila i preko vlastitih jedinica, za određivanje daljine i za merenje horizontalnih uglova. Pomoću skale daljine koja je izgravirana od 0 do 1500 m i indeksa skale daljine zauzima se daljina pri nišanjenju i gađanju. Skalom preticanja zauzima se preticanje pri gađanju pokretnih ciljeva, a mogućnost skale je 0-30 levo i 0-30 desno. Pomoću skale preticanja provrava se mogućnost gađanja kroz međuprostore. Vrednost jednog podeljka na skali preticanja je 0-05. Pomoću skale za merenje daljine, na osnovu poznate



Sl. 8a — Končanica nišanske sprave M60




Sl. 8b — Pribor za osvetljavanje nišanske sprave M60 noću

visine i širine tenka, možemo odrediti daljinu od 200 do 1000 m. Dve isprekidane linije (linija sigurnosti) nemaju nikakav praktičan značaj, te se kao takve zanemaruju.

Pribor za osvetljavanje (sl. 8b) služi za osvetljavanje končanice nišanske sprave prilikom gađanja noću i u drugim uslovima ograničene vidljivosti. Za izvor struje koristi se baterija od 8 V, a sijalica je od 2,5 W. Pribor za osvetljavanje čuva se u kožnoj futroli smeštenoj na remniku futrole nišanske sprave. Prilikom pakovanja pribora u futrolu, treba obratiti pažnju da se sijalica ne upali.

17. — Nišanska sprava M72 (sl. 9) služi za nišanjenje pri neposrednom gađanju topom na daljinama do 3000 m i za merenje daljine od 200 do 1200 m. Nišanska sprava M72 ima iste delove kao i M60 (t. 16).




Sl. 9 — Nišanska sprava M72

18. — Končanica (sl. 9a) služi za: nišanjenje, uzimanje daljine i preticanja, merenje daljine do cilja, proveru mogućnosti gađanja kroz međuprostоре i preko vlastitih jedinica, merenje horizontalnih uglo-

va i zauzimanje temperaturnih popravki. Skalom za preticanje proverava se mogućnost gađanja kroz međuprostore. Vrednost jednog podeljka je 0-05. Ukupna vrednost skale je 0-40 u jednu i 0-40 u drugu stranu. Pomoću skale za merenje daljine na osnovu poznate visine (2,5 m) tenka, možemo odrediti daljinu od 200 do 1200 metara.

Nišanjenje u cilj vrši se velikom strelicom (neprektni ili frontalni pokretni cilj), odnosno jednom od crtica skale preticanja (bočni i koso-pokretni cilj). Daljina do cilja se zauzima poravnavanjem crtice komandovanog podeljka na skali daljine sa indeksom, a zatim se daje potrebna elevacija cevi. Kada se za gađanje upotrebljava metak M60 ili vežbovni metkić 20 mm M65, koriste se podeljci 1 e v e skale daljine sa oznakom »M60«, a za gađanje metkom M72 — podeljci d s n e skale daljine sa oznakom »M72«. Vrednost jednog podeljka na skalama je 100 m.



Sl. 9a — Končanica nišanske sprave M72


Preticanje se zauzima podeljcima skale preticanja. Provera mogućnosti gađanja kroz međuprostore i preko vlastitih jedinica vrši se pomoću skale preticanja, odnosno skale daljine, a prema odredbama t. 136—145. Horizontalni uglovi se mere skalom preticanja u granicama do 0-80. Ako treba izmeriti veći ugao, prenosi se odgovarajući broj podeljaka — pomerenjem sprave za davanje pravca. Končanica nišanske sprave i indeks skale daljine su osvetljeni pomoću tricijum-gasa. Na taj način, omogućeno je normalno nišanjenje i gađanje svih ciljeva čije se siluete noću mogu osmotriti golim okom.

Okular nišanske sprave je podešen za -0,5 do -1 dioptriјe. Na okular je nameštena gumena školjka za udobnije nišanjenje. Kada se gađanja izvode pod uslovima jake svetlosti, prilikom izlaska ili zalaska sunca, radi ublažavanja ili smanjivanja kontrasta na okular se može postaviti filter.

Popravke tabličnog ugla zbog uticaja temperature na minu M60P2R i metkić M65 ne treba vršiti jer su zanemarujuće. Popravke za metak M72 (sl. 9b) vršiti po sledećem:

- za temperaturno područje iznad +30°C nišaniti vrhom vertikalnih crta ili strelica gornjeg reda skale za preticanje,
- za temperaturno područje ispod 0°C nišaniti vrhom velike crte ili donjom ivicom vertikalnih crta (iz donjeg reda) kada se zauzima preticanje.


19. — Pasivni nišan $5 \times 80(j)$ (sl. 9c) je optičko-elektronski nišansko-osmatrački uredaj namenjen za gađanje topom noću i osmatranje bojišta. Uredaj radi na principu iskorišćavanja i pojačavanja prirodne bele svetlosti malog intenziteta (svetlost Meseca i Zvezda). Pored osnovne namene, pasivni nišan služi i kao detektor izvora aktivnih sredstava IC zračenja.



Sl. 9b — Korišćenje skale preticanja pri otklanjanju tem. razlika

Komplet pasivnog nišana sačinjavaju: pasivni nišan PN 5×80; rezervni delovi, alat i pribor.

Pasivni nišan ima sledeće glavne delove: objektiv, pojačavač svetlosti slike, okular, sistem končanice i izvor napajanja.



Sl. 9c — Pasivni nišan 5×80 (j)

Objektiv sačinjava katodioptički sistem (kombinacija sočiva i ogledala) velike svetlosne jačine i namenjen je za formiranje slike cilja na fotokatodi pojačavača. Svi elementi objektiva smešteni su u kućištu koje istovremeno služi i za smeštaj pojačavača, končanice i izvora napajanja. Na kućištu objektiva se nalaze: gumena zaštitna kapa, prsten za daljinsko izoštravanje, prekidač napona, utvrđivač položaja blende i priključne stope.

Gumena zaštitna kapa štiti uredaj od upada svetlosti velikog intenziteta i objektiv od mehaničkih oštećenja.

Prsten za daljinsko izoštravanje služi za dobijanje oštре slike posmatranih predmeta na daljinama od 30 m u beskonačnost.

Prekidač napona je namenjen za uključivanje i isključivanje napona i za podešavanje intenziteta osvetljenosti končanice. Ima 11 položaja, od kojih jedan služi za uključenje napona, jedan za isključenje napona, a 9 za podešavanje intenziteta osvetljenosti končanice. Utvrđivač položaja blende služi za postavljanje blende u položaj kojim se eliminiše štetno dejstvo suviše svetlosti, koja dolazi u objektiv sa horizontom osmatranja i slično, u gornjoj polovini vidnog polja okulara.

Priključna stopa služi za spajanje sa odgovarajućim adapterom, pomoću koga se nišan postavlja na nosač nišanske sprave.

Pojačavač svetlosti slike služi da belu svetlost (iz prirode) malog intenziteta pojača za preko 30.000 puta i tako do određenih granica obezbedi jasnoću vidljivosti slike u vidnom polju.

On ima automatsku kontrolu intenziteta svetlosti, čime se obezbeđuje održavanje konstantne osvetljenosti slike unutar dozvoljenih granica. U slu-


čaju pojave svetlosti prekomernog intenziteta uredaj se automatski isključuje iz napona, čime se štiti oko nišandžije od zaslepljenja (slučaj bleska pri opaljenju iz topa, upad svetlosti iz fara automobila, eksplozija mine na cilju i sl.). Čim se smanji prekomerni intenzitet svetlosti, uredaj se sam ponovo uključuje.

Okular služi za posmatranje slike bojišta (sa različitim objektima) i končanice formirane na anodnom ekranu pojačavača. Pomoću prstena podešava se oštromavida u granicama ± 5 dioptrija. Poravnavanjem bradavice na prstenu i telu okulara, okular se podešava na nulti podeljak u noćnim uslovima. Očna školjka štiti nišandžiju od povreda, a pomične blende unutar očne školjke onemogućavaju izlazak svetla iz uređaja i osvetljavanje lica (demaskiranje) nišandžije kada ne pišani.

Sistem končanice čine nosač končanice, končanica i svetlosni izvor. Nosač končanice je smešten na prednjem gornjem delu kućišta objektiva i služi: da se za njega spoji končanica, kao ležište svetlosnog izvora, i da omogući rektifikaciju nišana. Sa leve strane ima šestougaoni vijak za rektifikaciju po pravcu, a sa zadnje strane vijak za rektifikaciju po visini. Na gornjoj strani nalazi se vijak-nosač svetlosnog izvora. Okretanjem vijka za rektifikaciju po pravcu u pravcu kazaljke na satu, končanica se pomera u levu stranu i obratno. Okretanjem vijka za rektifikaciju po visini u istom pravcu, končanica se pomera naniže i obratno. Pomeranjem končanice u vidnom polju u jednu stranu, pomera se srednji pogodak u suprotnu stranu. Končanica se po pravcu i visini može pomerati u svaku stranu po 0-23, sa tačnošću od 0,5 hiljaditih (0-00.5).

Končanica (sl. 9d) služi za rektifikaciju nišana, merenje i zauzimanje daljine, nišanje i zauzimanje preticanja. Končanica ima skalu za merenje daljine na osnovu poznate visine tenka (2,5 m), skalu daljine i skalu preticanja.

Skala za merenje duljine je namenjena za određivanje duljine od 300 do 700 m. Postupci i rad su isti kao sa skalom za merenje duljine na osnovu visine tenka kod nišanske sprave M72.



Sl. 9d — Končanica pasivnog nišana

Skala daljine služi da se pomoću nje zauzme određena daljina do cilja. Kada se gađa minom M60, osnovni nišan je vrh vertikalne crtice, označene sa leve strane brojem 3, što odgovara daljinama 300 m. Donji kraj ove crtice odgovara daljinama od 400 m. Vrh donje vertikalne crtice odgovara daljinama od 500 m, a njena donja ivica, označena brojem 6, daljinama od 600 m. Kada se gađa metkom sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72, na daljinama do 700 m, nišani se vrhom gornje crtice, označene brojem 6 sa desne strane.

Skala preticanja služi za zauzimanje preticanja pri gađanju pokretnih ciljeva noću. Vrednost preticanja je po 0-30 u svaku stranu, a vrednost jednog podeljka je 0-10. Korišćenje skale preticanja je isto kao kod nišanske sprave M72. Svetlosni znak »+« služi kao multi podeljak i koristi se pri rektifikaciji nišana. Končanica je osvetljena svetlosnim izvorom.

Izvor napajanja je akumulatorska baterija 2,48 V, kapaciteta 0,7 Ah. Smeštena je u nosač baterije i zatvorena poklopcom, koji služi i kao »masa« za zatvaranje strujnih kola. Izvor napajanja pasivnom nišanu obezbeđuje napon električne energije koji pobuđuje elektromagnetni sistem pojačavača svetlosti slike. Akumulatorska baterija se puni pomoću specijalnog punjača, priključivanjem na gradsku mrežu 220 V 50 Hz. Puni se strujom jačine 70 mA u trajanju od 14 časova.

Od rezervnih delova PN 5×80 ima dve akumulatorske baterije 2,48 V. Pribor nišana sačinjavaju futrola sa uprtačem za nošenje nišana, punjač akumulatorske baterije, flanelска krpa, četkica za čišćenje nišana, adapter i kofer. Kofer je izrađen od poliestera i služi za pakovanje nišana, rezervnih delova, alata i pribora. Pomoću adaptera pasivni nišan se učvršćuje na nosač nišanske sprave i ima: oslonac

sa dva otvora za spajanje sa priključnim stopama, polužnu vezu i klizač. Adapter se, načelno, ne odvaja od priključnih stopa pri transportu nišana.

Od alata pasivnom nišanu pripada šestougaoni ključ za rektifikaciju i odvrtka.

20. — Radi zamene polomljenih i neispravnih delova i radi lakšeg rukovanja i održavanja, bestrazajnom topu pripadaju odgovarajući rezervni delovi, alat i pribor (RAP). Svi delovi RAP nose se u platenenoj torbici.

Rezervni delovi (sl. 10) služe da posluga može zameniti polomljene ili oštećene delove prilikom upotrebe topa. Sastoje se od:

- udarne igle sa udarnom oprugom,
- udarača,
- 3 vijaka osalone ploče,
- vretena, i
- opruge vretena.

Alat (sl. 11) je namenjen za rasklapanje i sklanjanje topa. Dvostrana odvrtka služi za odvijanje vijaka osalone ploče. Ključevi broj 14 i 17 služe za odvijanje navrtki prilikom rasklapanja mehanizma za zapinjanje i okidanje, pri ispitivanju nišanske sprave i za odvijanje čepa. Poluga služi za zapinjanje vretena posle sklapanja mehanizma za zapinjanje i okidanje i pri zameni udarača.

Pribor (sl. 12 i 12a) omogućava lakše čišćenje, čuvanje i održavanje topa. Sastoji se od sledećih elemenata:

- četke sa navlakom,
- kantice za ulje i kantice za podmaz,
- ploče za ispitivanje tačnosti nišanskih sprava,
- džepne lampe,
- nosača metaka,



Udarna igla sa oprugom



Vijci oslone ploče

Udarač




Vreteno




Opruga vretena

Sl. 10 — Rezervni delovi topa



Sl. 11 — Alat pri topu



Sl. 12 — Pribor topa

1. — Nosač metaka; 2. — Džepna lampa; 3. — Ploča za ispitivanje tačnosti dubina; 4. — Kanap; 5. — Vosak; 6. — Kantica za ulje; 7. — Kantica za podmaz; 8. — Rukavica od platna; 9. — Tehnička knjižice; 10. — Navlaka za četku; 11. — Četka.




Sl. 12a — Pribor topa

- rukavice od platna,
- mekanog voska,
- tehničke knjižice,
- torbice za rezervne delove, alat i pribor,
- dvodelnog drška čistilice,
- futrole za dršku čistilice,
- navlake za usta cevi,
- navlake barutne komore,
- kvadrant-libele,
- nišanske tačke sa tricijum-gasom.

Na nosaču M60 nose se tri metka, a na prtenom nosaču M72 nosi se jedan metak.

Priboru za nišansku spravu (sl. 13 i 13a) pripada kožna futrola, četkica, flanelsko platno za čišćenje okulara i objektiva, kombinovana odvrtka i filter. Nišanskoj spravi M60 pripada još i pribor za osvetljavanje končanice.



Sl. 13 — Pribor nišanske sprave M60




Sl. 13a — Pribor nišanske sprave M72

2) OPIS MUNICIJE

(1) Namena i opis metka sa kumulativnom minom M60P2R

21. — Metak 82 mm sa kumulativnom minom M60P2R (sl. 14) namenjen je za uništavanje tenkova i oklopnih vozila. Može se uspešno upotrebiti i za uništavanje žive sile i vatrenih tačaka u bunkerima i utvrđenim zgradama. Brisani domet za cilj visine 3 m je 530 m, te se do te daljine može najefikasnije upotrebiti za gađanje pokretnih ciljeva (tenkova i




Sl. 14 — Metak sa kumulativnom minom M60P2R

Sl. 15 — Kumulativna mina M60P2R

drugih oklopnih vozila). Metak se sastoji od: kumulativne mine 82 mm M60P2R, čahure, barutnog punjenja i topovske kapsle TK M28A2P3.

22. — Kumulativna mina M60P2R (sl. 15) sastoji se od: upaljača UTI M61 ili UTI M61P1, balističke kape, košuljice, eksplozivnog punjenja sa levkom i kontralevkom, detonatora i stabilizatora.

23. — Upaljač UTI M61 (sl. 16) je udarni, trenutno inercionog dejstva. Stalno je navijen na minu i ne treba ga podešavati prilikom gađanja. Spada u grupu neosiguranih upaljača. Upaljač se sigurno aktivira na prepreći postavljenoj pod uglom od 25° i



Sl. 16 — Delovi upaljača UTI M61

većim u odnosu na ravan gađanja. Pri opaljenju metka upaljač ne može dejstvovati na odstojanju manjem od 10 metara, što obezbeđuje armirajući

mehanizam, a to znači da je njegova sigurnost ispred usta cevi najmanje 10 metara. Armiranje upaljača vrši se jednim delom u cevi, a drugim na putanji, i dolazi kao posledica dejstva inercionih sila koje se javljaju zbog ubrzavanja mine u cevi. Upaljač je zaštićen gumenom kapom koja se ne skida prilikom gađanja.

Upaljač se sastoji od udarnog i armirajućeg mehanizma. Udarni mehanizam se sastoji od tela upaljača, kape, pečurke sa nosačem i graničnikom nosača, igle sa graničnikom, opruge upaljača, udarne opruge, vodice sa navlakom i osloncem. Armirajući mehanizam se sastoji od: nosača kapsle sa kapsom i oprugom, armirajuće opruge, cevčice, prenosnog punjenja, armirajućih kuglica, incpcionog prstena i osiguravajućih kuglica.

Telo upaljača služi za smeštaj i spajanje svih delova upaljača u jednu celinu.

24. — Balistička kapa daje mini pogodan balistički oblik. Na gornjem delu ima otvor za nameštanje upaljača. Čvrsta veza između upaljača i kape ostvarena je pomoću prstenastog utvrđivača upaljača, a kod RKZ M72 pomoću navoja u otvoru. Na donjem delu kapa ima navoje za spajanje sa košuljicom mine M60P2R ili bojeve glave RKZ M72.

25. — Košuljica je namenjena da objedini u jednu celinu sve delove mine. Na gornjem delu ima navoje za spajanje sa balističkom kapom, a na donjem navoje za uvrtanje tela stabilizatora mine M60P2R, a kod RKZ M72 navoje za vezu sa spojnicom. Na cilindričnom delu košuljice mine M60P2R nalazi se centrirajuće ojačanje i bakarni vodeći prsten.


26. — **Eksplozivno punjenje** je smeša trolila i heksogena u odnosu 50 : 50. Eksplozivno punjenje je formirano u vidu konusa i obloženo levkom od bakra. Levak štiti eksploziv od oštećenja pri udaru u cilj, a kontralevak štiti eksplozivno punjenje od delova upaljača pri udaru mine u prepreku. Kroz sredinu eksplozivnog punjenja do detonatora prolazi sprovodna cevčica čiji je zadatak da prenese dejstvo upaljača ka detonatoru mine M60P2R ili bojeve glave RKZ M72.

27. — **Detonator** (sl. 17) je namenjen da prihvati detonacioni talas od upaljača i sopstvenom detonacijom predal potrebne impulse eksplozivnom punjenju. Obe mine imaju osigurane detonatore.

Osnovna odlika ovih detonatora je u tome što im se detonatorska kapsla u montažnom položaju nalazi izvan inicijalnog lanca, te se u slučaju aktiviranja bilo koje kapsle u upaljaču dejstvo neće preneti na prenosno detonatorsko punjenje.


28. — Detonator mine M60P2R se sastoji od: tela, poklopca, detonatorskog kolačića, podmetaća kolačića, cevčice, čahure, armirajućeg prstena, armirajuće opruge, nosača kapsle sa držačem, kapsle M7A, kapsle M17, držača nosača kapsle, opruge nosača kapsle i graničnika.

29. — Čahura (sl. 18) je namenjena da se u nju smesti stabilizator mine M60P2R ili raketni motor sa stabilizatorom RKZ M72, barutno punjenje i topovska kapsla, a sastoji se od tela i dna. Dno čahure je izrađeno kao poseban deo koji je uvijen u čahuru. Telo čahure je cilindričnog oblika i po celoj površini je izbušeno radi oticanja barutnih gasova pri opaljenju metka. Otvori su prečnika 6 mm. Na donjem delu tela ima navoje pomoću



Sl. 17 — Delovi detonatora za kumulativnu minu M60P2R:

1. — Poklopac; 2 — Detonatorski kolačić; 3. — Podmetać kolačića; 4. — Cevčica; 5. — Čahura; 6. — Armirajući prsten; 7. — Armirajuća opruga; 8. — Nosač kapsle sa držačem; 9. — Telo detonatora; 10. — Kapsla M7A; 11. — Kapsla M17; 12. — Držač nosača kapsle; 13. — Opruga nosača kapsle; 14. — Graničnik.




Sl. 18 — Čahura za metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72

kojih je izvršeno spajanje sa dnom čahure. Na sredini dna nalazi se otvor sa navojima za uvijanje topovske kapsle.


30. — Barutno punjenje je namenjeno da pri sagorevanju cevi oruda stvori potreban pritisak radi izbacivanja mine sa određenom početnom brzinom. Barutno punjenje se sastoji od baruta, pripale i obloge. Barut je nitrocelulozni i slobodno je nasut u čahuru. Obloga je od kartona i ima namenu da spreči ispadanje baruta iz čahure i da ga štiti od spoljnih uticaja. Pripala je od crnog baruta i smeštena je u celuloidnu cevčicu, a zatim u telo stabilizatora mine M60P2R. Kod reaktivno-kumulativnog zrna M72 smeštena je u svilenu kesicu i uvijena oko topovske kapsle. Barutno punjenje kod ovog metka je sa gornje strane zaštićeno kartonskim poklopcom.

31. — Topovska kapsla (sl. 19 i 19a) svojim dejstvom pali pripalu barutnog punjenja. Sastoji se od tela, plamenika, pripale, inicijalne kapsle i udarnog valjčića. Telo i plamenik su izrađeni od mesinga, a spojeni su pomoću navoja. Pripala je od crnog baruta, koji je slobodno nasut u plamenik. Plamenik je sa gornje strane zatvoren kartonskim poklopcem. Inicijalna kapsla je smeštena u svoje ležište u telu kapsle i ima ugrađen nakovanj. Udarni valjčić je slobodno pokretan u svom ležištu, a obezbeđen je od ispadanja mesinganim prstenom. Topovska kapsla je uvijena u dno čahure i po potrebi se može zamjeniti. Topovska kapsla za minu M60P2R nosi oznaku TK M28A2P3, a za metak sa RKZ M72 TK M28A2P5. Razlikuju se po dužini plamenika.



Sl. 19 — Delovi topovske kapsle TK M28A2P3

48



Sl. 19a — Delovi topovske kapsle TK M28A2P5

49

(2) Funkcija metka sa kumulativnom minom **M60P2R**

32. — Pri udaru udarne igle u topovsku kapslu, dolazi do njenog paljenja. Plamen topovske kapsle pali pripalu barutnog punjenja, a plamen pripale (prolazeći kroz otvore na stabilizatoru) pali barutno punjenje metka. Pošto je čahura metka izbušena, deo barutnih gasova potiskuje minu kroz cev, a drugi deo prolazi kroz otvore na zatvaraču i stvara silu reakcije koja parališe silu trzanja, te na taj način oruđe ostaje u stanju mirovanja (bez trzanja).

S obzirom na to da je cev topa izlebljena, to mina, prolazeći kroz nju, dobija potrebnu obrtnu brzinu, što u kombinaciji sa zakošenim krilcima na stabilizatoru mine doprinosi stabilnosti mine na putanji i pravilnosti njenog položaja pri udaru u prepreku — cilj. To je veoma značajno sa stanovišta formiranja i dejstva kumulativnog mlaza.

33. — Armiranje upaljača vrši se jednim delom u oruđu, a drugim na putanji mine, i dolazi kao posledica dejstva inercionih sila koje se javljaju zbog ubrzanja mine u cevi. Kad mina pod pritiskom barutnih gasova krene napred, inercioni prsten zaostaje, savladajući armirajuću oprugu, naleće na konusni deo oslonca vodice i zabravi se. Na taj način oslobođaju se armirajuće kuglice i veza između nosača kapsle i vodice. Posle prestanka ubrzanja, nosač kapsle, pod dejstvom svoje opruge i sile inercije koja je izazvana usporenjem mine, polazi napred zajedno sa košuljicom i prenosnim punjenjem, sve do udara u navlaku učvršćenu na vodicu.

Radi postizanja određenog stepena sigurnosti upaljača ispred usta cevi, nosač kapsle se na svom

putu ka prednjem položaju najpre kreće po svojim spiralnim kanalima. U drugom delu ide pravolinijski, sve do udara u navlaku.

Nosač kapsle u svom prednjem delu (ispred kapsle) poseduje dve osiguravajuće kuglice koje sprečavaju prolaz igle ka kapsli, sve dok on ne napusti vodicu. Vreme koje je potrebno da nosač kapsle pređe put od svog donjeg položaja do udara u navlaku predstavlja vreme sigurnosti upaljača ispred usta cevi. Kada nosač kapsle dode u prednji položaj, a igla svojim telom potisne osiguravajuće kuglice u stranu, dolazi do zabravljinjanja nosača kapsle sa vodicom i tada upaljač postaje potpuno armiran. Posle tog procesa upaljač je osetljiv na svaki dodir ili udar u prepreku.

34. — Kada vrh mine udari u prepreku-cilj, zbog sile reakcije, pečurka sa svojim nosačem polazi unazad, savladajući otpor opruge upaljača, i potiskuje iglu koja udarom u kapslu izaziva njeni dejstvo. Dejstvo kapsle se preko prenosnog punjenja prenosi na detonator koji aktivira eksplozivno punjenje, odnosno bojevu glavu mine. Ako mina ne udari vrhom upaljača u prepreku-cilj, već bočnom stranom, upaljač će dejstvovati inerciono. U tom slučaju gornji deo upaljača (pečurka, nosač pečurke i igla) ostaje na svome mestu, a vodica sa nosačem kapsle naleće na iglu i kod upaljača izaziva inerciono dejstvo.

35. — Pri rukovanju, transportu ili parašutiranju nosač kapsle detonatora se nalazi u montažnom položaju vezan držačem. Zbog ubrzanja mine, sila armirajućeg prstena svlači držač sa nosača kapsle, koji se tako odbravljuje od cevčice. Zbog sile inercije, nosač kapsle savlađuje svoju oprugu i zadržava se u donjem položaju, pa je time mina osigurana

u cevi, jer kapsla ne može aktivirati prenosno detonatorsko punjenje. Nakon izlaska mine iz cevi opruga postepeno potiskuje nosač kapsle ka gornjem položaju sve dok se ne nasloni na graničnik, čime je završeno armiranje i uspostavljen inicijalni lanac. Sada je nosač kapsle sa kapslom u prenosnom detonatorskom punjenju. Dalja sigurnost mine zavisi od sigurnosti upaljača. Posle udara mine u prepreku, upaljač će aktivirati kapslu M7A na gornjem delu cevčice. Sa kapsle M7A se prenosi inicijacija na kapslu M17 i tetrilski pojačnik, koji će aktivirati prenosno detonatorsko punjenje, a ono — eksplozivno punjenje mine.

36. — Posle detonacije eksplozivnog punjenja, razvijeni gasni proizvodi eksplozije se kreću u vidu mlaza upravno na površinu kumulativnog udubljenja. Mlazevi se sudaraju i skupljaju u centralni (opšti) kumulativni mlaz, koji se postepeno sužava. On se karakteriše sve većom gustinom dok ne, dostigne najmanji prečnik u žiži (fokusu) kumulacije. Posle toga, centralni kumulativni mlaz se širi i gustina se smanjuje.

Centralni kumulativni mlaz se kreće brzinom oko 8.000 do 10.000 m/s, temperaturom oko 20.000 do 30.000°C i pritiskom u žiži-fokusu oko 29.420—490.328 bar, i kombinovanim dejstvom probija prepreku (oklopnu ploču). U sastavu centralnog kumulativnog mlaza nalazi se i manji deo rastopljenog kumulativnog levka i kontralevka, a veći deo kreće se kao čvrsta masa u obliku cilindra iza centralnog kumulativnog mlaza (brzinom oko 1.000 m/s). Nakon prolaza kroz prepreku, centralni kumulativni mlaz još poseduje znatnu energiju, koja oštećuje vitalne delove borbenog vozila, izaziva detonaciju municije u njemu i uništava posadu.

(3) Namena i opis metka sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72

37. — Metak 82 mm sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 (sl. 20) namenjen je za uništavanje borbenih vozila. Može se upotrebiti za uništavanje žive sile i vatreñih tačaka u bunkerima i utvrđenim zgradama. Brisani domet za cilj visine 2 m iznosi 775 m, za cilj visine 2,5 m — 860 m, a za cilj visine 3 m — 930 m. Do tih daljina metkom se mogu uspešno gađati pokretni ciljevi.

Metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 može se uspešno upotrebljavati pri temperaturi od -30°C do +40°C.


Metak 82 mm sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 je sjedinjen i sastoji se od: reaktivno-kumulativnog zrna M72, barutnog punjenja, čahure i topovske kapsle.

38. — **Reaktivno-kumulativno zrno M72** (sl. 21) sastoji se od bojeve glave i raketnog motora sa stabilizatorom.

39. — **Bojeva glava** (sl. 22) se sastoji od: upaljača UT M731, košuljice, balističke kape, eksplozivnog punjenja sa levkom i kontralevkom, detonatora M72 i spojnice.


Upaljač UT M731 (sl. 23) je udarno-trenutnog dejstva. Prema stepenu osiguranja, spada u grupu neosiguranih upaljača, jer nema prekid inicijalnog lanca. U slučaju dejstva kapsle, došlo bi do aktiviranja upaljača, ali ne i bojeve glave. Pri opaljenju metka sigurnost upaljača je 1,5 m od usta cevi.

Upaljač je navijen na bojevu glavu i tako se čuva i transportuje i ne treba ga podešavati pri gađanju.



Sl. 20 — Metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72

Sl. 21 — Reaktivno-kumulativno zrno M72



Sl. 22 — Bojeva glava RKZ M72

Upaljač ima ove delove: telo, pritezač, sklop armirajućeg mehanizma i sklop inicijalnog lanca. Sklop armirajućeg mehanizma ima armirajući prsten, oprugu i osiguravajuće kuglice, a sklop inicijalnog lanca — kapslu KS1B, kapslu KL34 i prenosno tetrilsko punjenje.




Sl. 23 — Delovi upaljača UT M731

Upaljač obezbeđuje sigurno delovanje na prepreku postavljenu pod uglom 25° (i većim) u odnosu na ravan gadanja. U slučaju promašaja cilja (prepreke) pri udaru vrhom u zemlju, dolazi do dejstva upaljača i bojeve glave.

Balistička kapa, košuljica bojeve glave i eksplozivno punjenje sa levkom i kontralevkom opisani su u t. 24—26.

Detonator M72 (sl. 24) ugrađen je u reaktivno-kumulativno zrno M72. Kod ovog detonatora izvršen je prekid inicijalnog lanca na taj način što je nosač kapsle postavljen izvan detonatora. Ako u

takvom položaju dođe do aktiviranja bilo koje kapsle u upaljaču ili detonatoru, dejstvo se neće preneti na detonatorsko eksplozivno punjenje. Ugradnjom detonatora M72 u bojevu glavu, metak je svrstan



Sl. 24 — Delovi detonatora M72

u grupu osiguranih metaka, pa je tako osposobljen za parašutiranje (izbacivanje) iz vazduhoplova.


Detonator M72 se sastoji od tela; armirajućeg mehanizma (armirajući prsten, opruga, nosač kapsle sa držačem i oprugom); nosača kapsle sa kapsom M17; cevčice sa nosačem, graničnikom i inicijalnom kapsom M7A, i prenosnog detonatorskog punjenja (flagmatizovani heksogen FH-2).

40. — Raketni motor sa stabilizatorom (sl. 25) sastoji se od: mlaznice i stabilizatora sa krilcima, komore motora, dijafragme (diska), raketnog punjenja, opruge-kompenzatora, pripalnog mehanizma M72 i spojnica.

Mlaznica služi da bi sagoreli gasovi u komori raketnog motora dobili što veću izlaznu brzinu, koja je potrebna radi ostvarenja sile potiska. Izrađena je od čelika i na krajevima ima navoje za spajanje sa komorom raketnog motora i stabilizatora. Na gornjem delu mlaznice ugrađen je bakrni vodeći prsten, čija je uloga da na minu prenese obrtno kretanje, vrši zaptivavanje cevi u toku kretanja zrna i onemogući prodiranje barutnih gasova ispred zrna, i da pri polazu zrna osigura početni pritisak barutnih gasova, koji će omogućiti pravilno sagorevanje barutnog punjenja.

Stabilizator sa krilcima daje zrnu dodatnu stabilnost na putanji. Stabilizator ima šest krilaca izrađenih od aluminijске legure, koja su pričvršćena za zadnji kraj mlaznice.


Komora motora služi da se u nju smesti raketno punjenje i da obezbedi rad raketnog motora. Sa prednje strane pomoću spojnica spaja se sa bojevom glavom, a na zadnjoj strani spojena je sa mlaznicom i stabilizatorom.



Sl. 25 — Delovi raketnog motora sa stabilizatorom

Dijafragma (disk) sprečava ispadanje i paljenje raketnog punjenja dok se mina nalazi u cevi. Pri dejstvu metkom sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 dijafragma (disk) se odvaja (otpada) od njega na oko 5 m ispred usta cevi i ima praktično zane-marujuću kinetičku energiju ($E=18,6\text{ J}$).

Raketno punjenje je cilindričnog oblika sa centralnim kanalom. Barutni gasovi koji se stvaraju sagorevanjem raketnog punjenja prolazeći kroz mlaznicu stvaraju reaktivnu силу i daju zrnu dodatnu brzinu na putanji. Raketno punjenje izrađeno je



Sl. 26 — Delovi pripalnog mehanizma M72

od nitroglicerinskog baruta NGR 205 — postupkom presovanja.

Opruga — kompenzator sprečava bilo kakvo pomerenje raketnog punjenja.

Pripalni mehanizam M72 (sl. 26) služi da pripali raketno punjenje u komori motora, a dejstvuje na principu inercije. Sastoji se od: tela, nosača kapsle sa kapsлом NBI, pripale, podmetača, membrane, usporača, folije i dna.

Spojnica služi da spoji bojevu glavu i raketni motor sa stabilizatorom. Na spojnici se nalazi navoj u koji se navija pripalni mehanizam.

41. — Čahura, barutno punjenje i topovska kapsla su opisani u t. 29—31.

(4) Funkcija metka sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72

42. — Upaljač UT M731 se armira isto kao i UTI M61. Posle završenog armiranja, pri udaru u prepreku, aktivira se kapsla KS1B, koja svojim plamenom aktivira kapslu KL34, a ona — prenosno tetrilsko punjenje. Dalje se inicijacija prenosi na detonator.

43. — Odredbe t. 35 delimično se odnose i na detonator M72. Zbog sile inercije, armirajući prsten detonatora M72 kreće nadole savlađujući armirajuću oprugu. Na svom putu u krajnji donji položaj, armirajući prsten nailazi na držać nosača kapsle i smiče ga. Posle izlaska iz cevi oruđa, nosač kapsle pod dejstvom svoje opruge kreće napred sve do grančnika, čime je završeno armiranje detonatora, jer se sada inicijalna kapsla M7A nalazi u sredini pre-

nosnog detonatorskog punjenja. Iniciranje detonatora se vrši nakon dejstva upaljača.


44. — Posle ispoljenog kretanja mine kroz cev, zbog sile inercije udarna igla pripalnog mehanizma zaostaje savladajući osiguravajuću oprugu. Pošto savlada osiguravajuću oprugu, udara u inicijalnu kapslu NBI, zbog čega se ona pali. Plamen od inicijalne kapsle pali usporač, koji treba da spreči paljenje raketnog punjenja u cevi oruđa, a da ga pali na 4 do 5 m ispred usta cevi. Vreme gorenja usporača je od 0,017 do 0,025 sekundi, za koje vreme mina napusti cev oruđa. Plamen usporača pali pripalu, a ona raketno punjenje.

(5) Namena i opis vežbovnog metka M65


45. — Vežbovni metak M65 za bestrzajni top 82 mm (sl. 27) namenjen je za obuku u rukovanju i izvršenje pripremnih i jedinačnih bojnih gađanja topom. Iz jednog vežbovnog metka može se ispaliti neograničeni broj vežbovnih metkića. Vežbovni metak bez metkića koristi se kao školski metak za obuku u punjenju i pražnjenju topa.

46. — Vežbovni metak ima ove delove: balističku kapu, košuljicu, čahuru, cev, dno čahure i izvlakač čahure metkića. Delovi su slični bojnom metku M60P2R. Kalibr ižlebljene cevi je 20 mm, kroz koju se izbacuje zrno vežbovnog metkića. Kako je cev ižlebljena, zrno ima obrtno kretanje i postiže tačnost pogadanja cilja na daljinama do 500 m.

47. — Metkić 20 mm M65 (sl. 28) služi za izvršenje gađanja na odstojanju do 500 m (danju i noću). Sastoji se od: zrna, trasera, pomoćnih elemenata,



Sl. 27 — Delovi vežbovnog metka
M65




Sl. 28 — Delovi metkića 20 mm M65

čahure, barutnog punjenja, pripale i inicijalne kapsle. Osmatranje pogodaka vrši se okom ili optičkim instrumentom, a na osnovu trasera koji gori i ostavlja iza sebe crveni mlaz.


48. — Za opaljivanje vežbovnog metka postoji posebna udarna igla sa oprugom i oslona ploča koja se pakuje zajedno sa vežbovnim metkom.

Prilikom gadanja treba voditi računa da ne dode do zamene oslonih ploča za vežbovni metak i bojni metak.

49. — Vežbovni mici se pakaju u sanduke od bojne municije (sl. 29). Metkići se pakaju u kartonske kutije (po 36 komada u jednu kutiju), a pet kutija u jedan sanduk od bojne municije (sl. 30) ili u kartonsku kutiju od 192 komada (sl. 30a). Mora se strogo voditi računa da pakovanje i čuvanje vež-



Sl. 29 — Pakovanje vežbovnih metaka M65



Sl. 30 — Pakovanje metkića 20 mm u sanduk bojne municije



Sl. 30a — Pakovanje metkića 20 mm u kartonsku kutiju

bojne municije bude odvojeno od bojne kako ne bi došlo do njihove zamene prilikom gađanja.

50. — Pre upotrebe vežbovnog metka i metkića pridržavati se odredbi t. 73.

51. — Vežbovni metak se priprema za gađanje na taj način što se u metak postavi vežbovni metkić (potiskivajući ga dlanom), a zatim se vežbovnim metkom napuni top (sl. 31).



Sl. 31 — Punjenje topa vežbovnim metkom M65 sa metkićem

Postupak i rad posluge pri punjenju i gađanju topom u svemu je isti kao i pri gađanju bojnom municijom.

52. — Vežbovnim metkom se gada kao i kad se gada bojnom municijom, uz preduzimanje svih mera obezbeđenja na streljuštu. Posebne mere treba preduzeti za zaštitu od požara, jer traser pri gadanju gori.

3. RASKLAPANJE I SKLAPANJE BESTRZAJNOG TOPA

53. — Top se rasklapa i sklapa radi obuke, čišćenja, podmazivanja, pregleda i zamene neispravnih delova. Rasklapanje i sklapanje mogu vršiti samo obučeni poslužioци pod nadzorom komandira oddeljenja i voda. Pri obuci u rasklapanju i sklapanju od poslužioca se prvo zahteva pravilnost, a zatim i brzina u radu.

Pri rasklapanju topa u jedinici dozvoljeno je da se odvoji nišanska sprava, odvoji i rasklopi zatvarač (izvadi udarna igla sa oprugom i oslonu ploča), rasklopi mehanizam za zapinjanje i okidanje, bez odvajanja kutije od topa. Daljnje rasklapanje mogu da vrše samo organi tehničke službe.

Pre svakog rasklapanja treba proveriti da li je top prazan.

54. — Top se rasklapa ovim redom:


— potisne se poluga utvrđivača nišanske sprave unazad do kraja i nišanska sprava odvoji od nosača;
— levom rukom se uhvati za desni rukohvat brave, a desnom za ručicu zatvarača. Palcem leve ruke potisne se osigurač brave udesno i brava okreće uлево do kraja. Desnom rukom se otvorи zatvarač i izvrši zapinjanje udarača (sl. 32), a zatim zatvarač zatvori i zabravi. Izvadi se rascepka i osovina zatvarača (čime se gubi veza zatvarača sa mehanizmom za zapinjanje i okidanje). Odvoji se udarač od tela mehanizma za zapinjanje i okidanje tako što se

duži krak udarača podigne, a kraći vuče nadole. Posle odvajanja udarača, držeći zatvarač desnom rukom za ručicu, a levom za desni rukohvat brave, odbravi se zatvarač i odvoji od barutne komore, a brava vrati u prvobitni položaj. Zatvarač se postavi




Sl. 32 — Otvaranje topa i zapinjanje mehanizma za zapinjanje i okidanje

na čistu prostirku, sa oslonom pločom nagore. Odvrtkom se odviju vijci oslone ploče (sl. 33) i ploča odvoji od zatvarača, a zatim se izvadi udarna igla sa njenom oprugom. Odvajanje opruge od udarne igle najstrožije je zabranjeno. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odvajanja opruge od udarne igle, namestiti je može isključivo majstor puškar;



Sl. 33 — Otviranje vijka oslone ploče

— izvrši se okidanje zapetog mehanizma. Ključem br. 14 odviti čep vretena (sl. 34), a zatim polugom za zapinjanje u levoj ruci potisnuti vreteno napred. Desnom rukom (sl. 35) izvući vreteno sa oprugom iz kutije mehanizma. Ukoliko opruga vretena nije izašla sa vretenom, onda levom rukom potisnuti ručicu mehanizma za okidanje nadole, a kažiprstom desne ruke oprugu izvući iz kutije mehanizma (ukoliko nije deformisana).



Sl. 34 — Otviranje čepa vretena



Sl. 35 — Vađenje vretena sa oprugom

55. — Top se sklapa obrnutim redom, s tim što pre sklapanja udarača treba polugom za zapinjanje izvršiti zapinjanje vretena udarača (sl. 36). Pri sklapanju udarača sa osovinom prvo podići njegov duži krak, pa onda kraći krak sa točkićem uvući u viljušku zatvarača i spojiti sa osovinom zatvarača.



Sl. 36 — Zapinjanje vretera polugom za zapinjanje

4. RAD DELOVA BESTRZAJNOG TOPA

56. — Delovi i mehanizam topa pre punjenja nalaze se u sledećem položaju (sl. 37):

— cev sa barutnom komorom i bravom preko ramena ogrlice spojena je sa lafetom. Stožer gornjeg lafeta je u svom ležištu i utvrđen utvrđivačem;

— nišanska sprava je na nosaču utvrđena svojim utvrđivačem;

— zatvarač je pomoću isprekidanih rebara i brave zabravljen, a brava je utvrđena svojim utvrđivačem;

— ručica za okidanje je utvrđena svojim osiguračem, a osigurač ručice se nalazi u prednjem položaju i naleže u izrez viljuškastog ispusta tela mehanizma za zapinjanje i okidanje;

— zasečeni deo osovine ručice za okidanje naleže na zasečeni deo zapinjače;

— zapinjača je u svom ležištu, a njen zub viri kroz otvor tela mehanizma za zapinjanje i okidanje;


— vreteno udarača pod dejstvom udarne opruge je potisnuto napred, a njegova opruga je opružena i svojim prednjim krajem se naslanja na zadnji prstenasti venac vretera, a zadnjim na suženi deo uzdužnog otvora tela mehanizma za zapinjanje i okidanje;

— čep je navijen u svoje ležište;

— udarač je pomoću osovine spojen sa zatvaračem i telom mehanizma za zapinjanje i okidanje, a njegov kraći krak sa točkićem je uvučen u uzdužni prorez vretera. Duži krak udarača nalazi se u koso savijenom otvoru tela zatvarača i naleže na udarnu iglu;

— udarna igla viri kroz otvor oslone ploče, a njena opruga je sabijena pod dejstvom udarača, i


— ravna površina osigurača od prevremenog okidanja je naspram proreza na bravi (sl. 37a), a breg na bravi je uлево u odnosu na breg na udaraču, čime je omogućeno izvršenje okidanja.



Sl. 37 — Položaj delova i mehanizma topa pre punjenja

57. — Rad delova topa pri punjenju (sl. 38). Da bi se top napunio, potrebno je osigurač brave potisnuti udesno i bravu okrenuti ulevo do kraja, otvoriti zatvarač, staviti metak u njegovo ležište, zatvoriti zatvarač i bravu okrenuti udesno do kraja. Pri tome je rad delova i mehanizma sledeći:

— u momentu potiskivanja osigurača brave udesno, zub osigurača sabijajući oprugu izlazi iz otvora



Sl. 37a — Položaj osigurača od prevremenog okidanja pre punjenja


na navojima barutne komore, čime se omogućava okretanje brave;

— okretanjem brave ulevo, isprekidana rebara brave oslobađaju isprekidana rebara zatvarača;

— pri otvaranju zatvarača, njegova težina potiskuje udarač naniže, pri čemu kraći krak udarača sa točkićem preko uzdužnog otvora vretena povlači vreteno udarača unazad. Povlačenjem vretena udarača unazad, sabija se udarna opruga vretena. Kada ravno zasećena površina vretena pređe preko zuba zapinjajuće, ona se pod dejstvom svoje opruge podiže naviše. Njen zasećeni deo zaskače ispred prednjeg preseka vretena i zapinjanje je izvršeno;

— pri zatvaranju zatvarača, vreteno ostaje zapeto, a udarač u donjem položaju. Kada se udarna igla oslobođi pritiska udarača, pod dejstvom svoje opruge vraća se unazad. Njen vrh ne viri kroz otvor oslone ploče, a oslona ploča se naslanja na dno čahure metka, i

— okretanjem brave zatvarača udesno, ravna površina osigurača od prevremenog opaljenja klizi po prednjoj površini brave i sprečava samoopaljenje




Sl. 38 — Položaj delova i mehanizma zapetog topa

sve dok se brava ne zabravi. Kada se brava okreće udesno do kraja, njena isprekidana rebara dolaze iza rebara zatvarača, a Zub osigurača brave pod dejstvom svoje opruge zaskaće u udubljenje barutne

komore. Ravna površina osigurača od prevremenog okidanja je naspram proreza brave, čime je omogućeno okidanje. Breg na bravi zatvarača za vreme zabravljinja zatvarača, klizi po bregu na udaraču i time dovodi mehanizam u položaj da se ne može izvršiti prevremeno okidanje sve dok zatvarač ne izvrši potpuno zabravljinje.

58. — Rad delova topa pri okidanju (sl. 39). Da bi se izvršilo opaljenje metka, potrebno je: sa četiri prsta desne ruke uhvatiti ručicu za okidanje odozgo, a palcem odozdo, povući osigurač unazad do kraja i ručicu za okidanje lagano potisnuti naniže. Pri tom je rad delova i mehanizma sledeći:

— povlačenjem osigurača ručice za okidanje unazad, njegov prednji kraj izlazi iz proreza viljuš-



Sl. 39 — Položaj delova i mehanizma topa posle okidanja

kastog ispusta na telu mehanizma za zapinjanje i okidanje i omogućava spuštanje ručice za okidanje naniže;

— potiskivanjem ručice za okidanje naniže, okreće se osovina ručice i svojim zasećenim delom dejstvuje na zasećeni deo zapinjače spuštajući je naniže. Njen zasećeni zub osloboda vreteno udarača, koje pod dejstvom svoje opruge odlazi napred i uzdužnim otvorom preko kraćeg kraka udarača sa točkićem povlači udarač napred. Udarač se okreće oko osovine udarača, podiže se navise, te svojim dužim krakom ulazi u koso povijeni otvor na zatvaraču i prednjom površinom udara u udarnu iglu, potiskujući je napred. Vrh igle udara u topovsku kapslu, pri čemu se ona pali i preko pripale pali barutno punjenje. Sada vrh udarne igle viri kroz oslonu ploču, a opruga udarne igle je sabijena.

59. — Rad delova topa pri pražnjenju. Rad delova pri pražnjenju odvija se prema t. 57, s tim što pomoćnik nišandžije sa navučenom rukavicom, desnom rukom, vadi čahuru, a nišandžija posle zatravljivanja zatvarača vrši okidanje.

5. ZASTOJI I NJIHOVO OTKLANJANJE

60. — Zbog lešbanja i lomljenja delova, neispravnosti municije i nepažljivog rukovanja, mogu se pojaviti neispravnosti koje prouzrokuju zastoje pri gađanju bestrzajnim topom

Da bi posluga mogla lako i brzo otkloniti sve zastoje, mora dobro poznavati rad delova i način rasklapanja i sklapanja topa.

Pri otklanjanju zastoja, posluga se mora pridržavati svih mera sigurnosti iznetih u t. 61.

Kada dođe do zastoja, nišandžija izveštava komandira odeljenja i zajedno sa pomoćnikom i punocem pristupa njegovom otklanjanju. Zatoj se otklanja pod rukovodstvom komandira odeljenja, a na gađanjima u miru pod rukovodstvom rukovaoca gađanja.

Mogući zastoji, njihovi uzroci i način njihovog otklanjanja:

| Vrsta zastoja | Uzrok zastoja | Način otklanjanja |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Otežano okrećanje brave pri zatravljuvanju zatvarača | — zub osigurača brave iskrivljen ili slomljen, osigurač zardao ili je ležište osigurača prijava, pa se osigurač ne može potisnuti udesno pri okrećanju brave, — nečisti, zardali ili oštećeni navozi na barutnoj komori i bravici, — nečista, zardala ili oštećena rebra brave i zatvarača. | Očistiti nečiste ili zardale delove, a ako su delovi oštećeni, ili polomljeni, top poslati u radionicu. |
| 2) Udarač se ne zapije pri otvaranju zatvarača | — kraći krak udarača sa točkićem slomljen, — vreteno udarača slomljeno, slomljena udarna opruga, — slomljen ili izlizan zub zapinjače, — oslabljena ili slomljena opruga zapinjače. | Zameniti udarač, vreteno i oprugu ako su slomljeni. Ako je slomljen ili izlizan zub zapinjače, oslabljena ili slomljena opruga zapinjače, top poslati u radionicu. |

| Vrsta zastoja | Uzrok zastoja | Način otklanjanja |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Metak teško naleže u svoje ležište | <ul style="list-style-type: none"> — nečista cev, — deformisani ispust nosača čahure, — deformisana ili nečista čahura metka. | Očistiti nečiste delove, a deformisane zamjeniti i produžiti gađanje. Ako su ispusti nosača čahure na prstenu deformisani, top poslati u radio-nicu. |
| 4) Zatvarač se teško zatvara i zavavljuje | <ul style="list-style-type: none"> — nečista oslona ploča i isprekidana rebra na telu zatvarača, — nečista ili zardala unutrašnja površina brave, — nedovoljno uvijen vijak-osigurač prstena, — deformisani ispusti nosača čahure na prstenu, — nepritegnuta oslona ploča. | Očistiti nečiste delove i vijak-osigurač prstena uviti do kraja, a ako su deformisani ispusti nosača čahure na prstenu, top poslati u radio-nicu. Ako su popustili vijci oslone ploče, pritegnuti ih. |
| 5) Opaljenje metka nije izvršeno | <ul style="list-style-type: none"> — neispravna kapsla ili barutno punjenje, — slomljen ili izlizan vrh udarne igle, — nečisto ležište udarne igle, — slomljen duži krak udarača, — oslabila ili slomljena opruga vretena udarača. | Sačekati 1—2 minuta, a zatim rukom zapeti udarač i ponovo izvršiti okidanje. Ako se zastoj ponovi, sačekati 1—2 minuta, otvoriti zatvarač, izvaditi metak iz ležišta metka i ustaviti uzrok zastoja. Neispravni metak zamjeniti ispravnim, očistiti nečiste delove, a polomljene, izlizane i oslabljene zamjeniti rezervnim iz RAP-a. |

| Vrsta zastoja | Uzrok zastoja | Način otklanjanja |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Trzanje topa unazad | <ul style="list-style-type: none"> — prijavština u barutnoj komori i mlažniku zatvarača, — zaokrenut prsten nosača čahure u barutnoj komori. | Očistiti zaprljane delove. Prsten u komori vratiti u normalan položaj i pritegnuti ga vijkom. |
| 7) Trzanje topa unapred | <ul style="list-style-type: none"> — zbog dužeg dejstva oslona ploča je izlizana, pa su zazor između unutrašnjih zidova tela zatvarača i oslone ploče veći od normalnih; — povećan zazor između konusnih površina tela zatvarača i prstena u barutnoj komori. | Top poslati u radio-nicu. |

6. MERE SIGURNOSTI

61. — Zbog jake detonacije, snažnog mlaza barutnih gasova koji izlaze kroz otvore zatvarača unazad, mogućnosti da dođe do samoopaljenja i prevremenog opaljenja pri gađanju iz topa, posluga se mora pridržavati ovih mera sigurnosti:


— poslužiocu su pre gađanja obavezni da stave vatu u uši, pri čemu u momentu okidanja usta moraju biti zatvorena. Ako se (iz bilo kojih razloga) ne stavlja vata u uši u momentu okidanja, usta moraju biti otvorena;

— pre izvršenja gađanja treba proveriti da li je stavljenja oslona ploča i udarna igla sa oprugom namenjena za gađanje bojnim metkom. Ukoliko se

na zatvaraču nalazi oslona ploča i udarna igla sa oprugom namenjena za gađanje sa vežbovnim metkićem, gađanje bojnim metkom je zabranjeno;

— u toku gađanja, nišandžija i pomoćnik stalno obraćaju pažnju na to da im se u momentu opaljenja delovi tela ne nadu iza mlaznika na zatvaraču;

— opasna zona pri gađanju iz topa je trouglastog oblika sa temenom kod zatvarača (sl. 40). Ona se proteže 25 m od zatvarača topa unazad u pravcu produžene ose, od koje se širi do 8 m uлево i udesno. U ovom trouglu za vreme gađanja ne sme se nalaziti ljudstvo, municija, pribor i lako zapaljivi materijali koji mogu izazvati požar;



Sl. 40 — Opasna zona pri gađanju topom

— na daljini od 25 do 40 m od zatvarača topa i u momentu opaljenja metka niko se ne sme nalaziti licem okrenut ka barutnoj komori, zbog mogućnosti da bude povređen od rasute zemlje, peska,

prašine i nesagorelog baruta, koji pod dejstvom mlaza barutnih gasova odlaze unazad;

— iz topa se može gađati iz zaklona, s tim da pozadi njega nema nikakvih vrtikalnih prepreka;

— posle ispaljenih 12 metaka, dolazi do jačeg zagrevanja cevi, zbog čega može doći do samoopaljenja. Zbog toga nišandžija stalno kontroliše cev i kad primeti da je pregrevana izveštava komandira odeljenja, koji je dužan prekinuti gađanje dok se cev ne ohladi;

— pri punjenju topa, ručica za okidanje mora da bude u gornjem položaju i utvrđena svojim osiguračem, kako ne bi došlo do prevremenog opaljenja metka u momentu zatravljuvanja zatvarača. Radi toga, posle svakog opaljivanja, a pre ponovnog punjenja, nišandžija mora ručicu za okidanje vratiti u gornji položaj i utvrditi je osiguračem. Ukoliko se ručica za okidanje ne vrati u gornji položaj, zatvarač se (ako je top ispravan) ne može odbraviti;

— posle stavljanja metka u cev, a pri zatravljanju zatvarača, pomoćnik nišandžije mora obratiti posebnu pažnju da udarna igla ne viri kroz otvor osalone ploče zatvarača, kako ne bi došlo do opaljenja metka u momentu zatravljuvanja zatvarača. Ukoliko igla viri kroz otvor osalone ploče, prekida se gađanje;

— ako se u toku gađanja primeti ma kakva neispravnost na topu ili municiji, koja bi uticala na sigurnost posluge, gađanje odmah prekinuti;

— pri otklanjanju zastoja, posluzi i drugim licima zabranjeno je stajati pozadi topa;

— posle opaljenja metka punilac je pre punjenja obavezan pogledati kroz unutrašnjost cevi i provjeriti da nije ostao barut koji još sagoreva (tinja), a koji može izazvati samoopaljenje metka kroz otvore na čahuri (posebno zimi i pri niskim temperaturama);

— top se ne sme puniti neispravnim metkom. Naročito treba pregledati oblogu barutnog punjenja i proveriti da nije oštećena (prosećena), jer zrna baruta koja ispadaju iz čahure mogu, kada je cev zagrejana, da prouzrokuju samoopaljenje;

— radi obuke zabranjeno je punjenje i pražnjenje oruđa bojnim i vežbovnim metkom kada je napunjen metkićem;

— ako metak pri opaljenju zataji, sačekati 1 do 2 minuta. Kada se ustanovi da uzrok nije do oruđa, pažljivo ga izvući iz cevi i ostaviti ga sa strane na udaljenosti od najmanje 40 m. Daljnji postupak sa metkom sprovode pirotehničari, uništavajući ga na licu mesta;

— ako mina pri udaru na cilj ne eksplodira, ne sme se pomerati ili dodirivati rukama. Uništava je na licu mesta pirotehničar;

— voditi računa da pri gađanju oklopnih ciljeva na odstojanju do 300 m, parčad od oklopa i mine lete na daljinu do 200 m. U tom slučaju gađanje je dozvoljeno iz zaklona;

— ako u zatvorenoj prostoriji dođe do razbijanja svetlosnih izvora (ampula sa tricijum-gasom), ugrađenih u nišansku spravu i mehanički nišan, prostoriju treba provetriti, a oštećenu spravu ne dodirivati rukom, i

— u miru je zabranjeno gađanje preko sopstvenih jedinica i kroz njihove međuprostore.

7. ISPITIVANJE TAČNOSTI NIŠANSKIH SPRAVA

62. — Ispitivanje tačnosti nišanskih sprava vrši se pre svakog gađanja, a u borbi kad se za to ukaže potreba.

Radi ispitivanja tačnosti nišanske sprave M60 i M72 potrebno je:

— izabrati pogodnu nišansku tačku na odstojanju 1000 m i većem;

— pomoću libele top dovesti u horizontalni položaj;

— u izreze na ustima cevi, pomoću konca ili druge tanke niti, postaviti krst končića;

— otvoriti zatvarač i ploču za ispitivanje nišanske sprave postaviti u nosač čahure;

— na skali duljine nišanske sprave zauzeti podeljak »O»;

— kroz otvor ploče i preko krsta končića nanišaniti u izabranu nišansku tačku;

— pogledati kroz nišansku spravu i proveriti da li se velika strelica u sredini skale preticanja poklapa sa izabranom nišanskom tačkom.

Ako velika strelica odstupa po pravcu izabrane nišanske tačke, ključem odviti dva vijka sa gornje strane i vijak sa donje strane nosača nišanske sprave. Nosač sa nišanskom spravom pažljivo pomeriti po pravcu sve dok se velika strelica ne dovede u izabranu nišansku tačku, a zatim vijke pažljivo zaviti, vodeći računa da se pri tom cev topa ili nišanska sprava ne pomeri. Ako velika strelica odstupa po visini, odviti dva vijka sa desne strane nosača nišanske sprave i pomeranjem nosača sa nišanskom spravom nanišaniti u nišansku tačku po visini, a zatim vijke zaviti.

63. — Radi rektifikacije pasivnog nišana PN 5×80 potrebno je:

— rektifikaciju vršiti danju ili u sumrak sa navučenom gumenom kapom objektiva, pri čemu se uredaj ne sme usmeravati u izvor jake svetlosti;

— na daljini od 100 do 200 m izabrati pogodnu nišansku tačku ili postaviti školsku metu sa nišanskim tačkom;

— na nosač nišanske sprave postaviti rektifikovanu nišansku spravu M60 ili M72 i na skali daljine zauzeti podeljak »O«. Pomoću sprava za davanje pravca i elevacije, nanišaniti oruđem u nišansku tačku, a zatim skinuti nišansku spravu;

— pažljivo postaviti pasivni nišan na nosač nišanske sprave i učvrstiti ga utvrđivačem, vodeći računa da se ne pomeri top sa linije nišanjenja;

— uključiti uredaj u napon na način propisan u t. 19; i t. 147, i

— pogledati kroz okular da li se znak »+« na vrhu skale daljine poklapa sa nišanskom tačkom. Ako se poklapa, rektifikacija je završena i topom se može gadati. Ako ima odstupanja znaka »+« od nišanske tačke, šestougaonim ključem okretati vijak za rektifikaciju po pravcu, vodeći računa da se ne pomera top i remeti linija nišanjenja, sve dok se znak »+« ne dovede na pravac nišanske tačke, a zatim, okretanjem vijka za rektifikaciju po visini, dovesti znak »+« na nišansku tačku.

Nakon završene rektifikacije, ako uslovi dozvoljavaju, može se izvršiti probno gađanje 4 do 5 metkića. Na osnovu položaja srednjeg pogotka u meti, ponovo popraviti položaj končanice, imajući u vidu da jedan korak hoda vijka vredi 0-05 ili 5 cm na 100 m, odnosno 10 cm na 200 m.

64. — Radi ispitivanja tačnosti mehaničkog nišana potrebno je:

— izvršiti ispitivanje nišanske sprave M60 (M72);

— izabrati pogodnu nišansku tačku na odstojanju ne manjem od 400 m;

— na klizaču sa gajkom zauzeti temperaturnu podelu »O«;

— na ploči zadnjeg mehaničkog nišana zauzeti podeljak »400«;

— na skali daljine prethodno ispitane nišanske sprave (za određenu vrstu metka) uzeti podeljak »4«, pa strelicom nanišaniti u izabranu nišansku tačku, i

— preko zareza mehaničkog nišana za »400« i vrha mušice proveriti gde se završava linija nišanjenja.

Ako linija nišanjenja mehaničkog nišana odstupa od nišanske tačke po pravcu, odgovarajućim ključem odviti vijke zadnjeg nišana, dovesti liniju nišanjenja u nišansku tačku, a zatim vijke pritegnuti, pri čemu se top ne sme pomeriti. Ako linija nišanjenja odstupa po visini, odviti osigurač mušice, a zatim preko regulacionog vijka, odvrtkom, odvijati (zavijati) mušicu sve dok se preko zareza zadnjeg nišana ne poravna sa nišanskom tačkom. Posle toga zaviti osigurač mušice u svoje ležiste.

Glava II

ČUVANJE I ODRŽAVANJE BESTRZAJNOG TOPA I MUNICIJE

1. ČUVANJE TOPA I MUNICIJE

1) ČUVANJE TOPA

65. — Poslužiocu su dužni da top čuvaju, čiste, pravilno održavaju i svakodnevno pregledaju, kako bi bili sigurni u njegovu ispravnost.

66. — Prilikom čuvanja topa preduzeti ove mere:

- top svakodnevno čistiti i podmazivati;
- prilikom rukovanja ne upotrebljavati silu, pažljivo pratiti rad delova i neispravne delove zamenniti ispravnim;
- uvek proveravati da li su svi vijci na oruđu dobro navijeni;
- navlake moraju biti ispravne i čiste. Čiste se četkom ili peru sapunom i topлом vodom;
- rezervne delove, alat i pribor redovno pregledati i čistiti;
- kada je top van upotrebe, da bi se sprečilo prodiranje prašine, štetno dejstvo sunca i atmosfer-

skih padavina, treba ga zaštititi navlakama ili šator-skim krilom;

— u peskovitim i prašnjavim mestima oruđe treba češće čistiti i podmazivati;

— prilikom gadanja voditi evidenciju o broju ispaljenih metaka. Posle ispaljenih 250 metaka, ukoliko se oruđe trza unapred, zameniti oslonu ploču. Dok se god oruđe trza unazad, oslonu ploču ne treba menjati, bez obzira na broj ispaljenih metaka. Prilikom gadanja na niskim temperaturama, može doći (pri opaljenju prvih metaka) do trzanja oruđa napred, ali će nakon zagrejavanja oruđe normalno funkcionisati;

— kada je jedinica smeštena u kasarni, top se čuva postavljen na lafet, sa točkovima odignutim na klocne — podmetače, zatvarač je zatvoren i izvršeno je okidanje. Nišansku spravu skinuti i čuvati u kožnoj futroli, i

— na logorovanju top se čuva kao i u kasarni, s tim što se obraća veća pažnja na zaštitu od vlage i sunca i mora se češće čistiti i podmazivati.

2) ČUVANJE I ODRŽAVANJE PASIVNOG NIŠANA

67. — Pri rukovanju pasivnim nišanom 5×80 strogo voditi računa o sledećem:

— gumenu zaštitnu kapu objektiva skidati samo noću i u sumrak;

— uređaj ne usmeravati u pravcu sunca ili nekog drugog jakog izvora svetlosti;

— ako je gumena zaštitna kapa oštećena, objektiv zaštititi drugom pokrivkom (kapa, maramica i sl.);

— kontrolisati čistoću optičkih elemenata i po potrebi ih čistiti;

— posle upotrebe nišana na kiši ili snegu, pre pakovanja, obavezno ga osušiti, i

— unutrašnjost kofera za pakovanje držati u čistom stanju.

68. — Pasivni nišan, rezervni delovi, alat i pribor se pakaju u za to određeni kofer i čuvaju u prostoriji sa ostalim optičkim instrumentima. U toku dužeg skladištenja svaka tri meseca uključiti uređaj i pustiti da radi od 30 do 60 minuta.

Ako anodni ekran pojačavača slike ne zasvetli u toku 5 minuta posle uključivanja, uređaj poslati u radionicu na pregled i opravku.

Ukoliko se uređaj duže ne koristi, akumulatorsku bateriju izvaditi iz uređaja i spakovati u kofer.

U toku korišćenja uređaj obavezno proveravati pre, u toku i posle upotrebe. U koferu za pakovanje uvek imati jednu napunjenu akumulatorsku bateriju. Prenošenje, prevoženje i čuvanje uređaja vršiti isključivo u koferu za pakovanje.

Sve opravke uređaja vrše isključivo stručni organi.


69. — Dužnost je komandira voda, odeljenja i poslužilaca da redovno pregledaju sve delove topa, čiste i podmazuju oruđe, a izgubljene i slomljene delove zamenjuju. Ako se desi kvar na oruđu, komandir voda preduzima mere da se on otkloni.

3) ČUVANJE I PRENOŠENJE (PREVOŽENJE) MUNICIJE

70. — Municija se smešta, čuva i održava prema odredbama »Uputstva za smeštaj i rukovanje municijom i minskoeksplozivnim sredstvima«. Svaki metak je poluhermetički upakovani u kartonsku kutiju,

a po dva metka M60P2R su smeštena u drveni sanduk (sl. 41). Metak sa RKZ M72 pakuje se u kartonsku kutiju, a tri kartonske kutije sa mećima u drveni sanduk (sl. 41a).

Kartonska kutija u koju je smešten metak otvara se odlepiljivanjem izolir-trake, a metak iz kutije vadi se neposredno pred njegovu upotrebu. Neupotrebjeni metak ponovo staviti u kutiju, koju zlepiti izolir-trakom. Ove metke upotrebiti na prvom predstojećem gadaštu. Prilikom vađenja metka iz kutije, pri punjenju i pražnjenju topa, voditi računa da metak ne padne na tvrdu podlogu, da ne dođe do udaranja upaljačem i sličnih grešaka, što može izazvati opaljenje ili oštećenje metka.




Sl. 41 — Pakovanje metaka sa kumulativnom minom M60P2R

U borbi jedan poslužilac na nosaču metaka nosi po tri kartonske kutije sa mećima M60, odnosno po jedan metak M72 u kartonskoj kutiji.

Zabranjeno je odvijanje upaljača, delaborisanje metka i upotreba metaka koji su slagali.

71. — U vozilu od 4,5 tone moguće je istovremeno prevoziti dva oruđa sa poslugom i osam sanduka municije (pakovanje po 3 metka). Sanduci se smeštaju ispod klupa.



Sl. 41a — Pakovanje metaka sa RKZ M72

Na tovarno grlo mogu se tovariti po tri sanduka sa mećima M60P2R ili dva sanduka sa RKZ M72. Municija upakovana u sanduke može se transportovati avionima, helikopterima, brodovima i željeznicom.

Pri prebacivanju sastavljenog oruđa (na točkovima) svaki poslužilac pomoću nosača metaka može poneti po 1 metak M72, odnosno 3 metka M60P2R.

Pri prebacivanju rastavljenog oruđa posluga može nositi samo 4 metka M72, odnosno 8 metaka M60P2R, jer punilac nosi donji lafet.

2. PREGLED TOPA I MUNICIJE

1) PREGLED TOPA

72. — Pregled topa vrši se sa ciljem da se ustanovi kompletost, ispravnost i čistoća, i da se pravovremeno preduzmu mere za otklanjanje neispravnosti. Pregledi mogu da budu redovni i vanredni, a obavljaju se prema odredbama »Pravila službe OS«. Prilikom pregleda topa, vrši se pregled rezervnih delova, alata i pribora.

Komandir voda je odgovoran za stanje i ispravnost oruđa i pravovremeno otklanjanje svih neispravnosti, radi čega vrši pregled kad je god to potrebno.

Komandir odeljenja je dužan da oruđe pregleda svakodnevno pre, za vreme i posle upotrebe, a i za vreme čišćenja i podmazivanja. Svakodnevni pregled vrši se u sklopljenom stanju, a za vreme čišćenja i u rasklopljenom. Prilikom svakodnevnog pregleda oruđa, komandir odeljenja naročito obraća pažnju:

- da na metalnim delovima nema rde, prljavštine, ogrebotina i uboja;
- da unutrašnjost cevi nije zapušena ili da u njenoj unutrašnjosti nema pukotina i drugih oštećenja;
- da neki deo nije izgubljen i da na oruđu nema istrošenih, polomljenih i olabavljenih delova;
- da pri okretanju brava lako klizi po navojima, a osigurač dobro utvrđuje bravu;
- da pri zatvaranju zatvarača udarna igla ne viri kroz oslonu ploču;
- da pri okidanju mehanizam za zapinjanje i okidanje pravilno funkcioniše i da osigurač od preвременог okidanja ne dozvoljava bravi da se odbravi kad je ručica za okidanje u donjem položaju;

- da pri učvršćivanju utvrdi vač gornjeg lafeta dobro zateže, da se točkići vretena sprave za davanje pravca i sprave za davanje elevacije cevi lako okreću i da su svi utvrdi vači ispravni i na broju;
- da su nišanske sprave i libela ispravne;
- da se utvrdi vači na kraku i ramu podvoska lafeta učvršćuju za telo, da se pravilno osiguravaju osiguračima i da se bez teškoća odvijaju i zavijaju, i
- da su gume na točkovima lafeta ispravne, a kod topa M60 i dobro napumpane, odnosno da su ispravni gibnjevi (kod topa M60A) i naplaci točkova.

2) RUKOVANJE I PREGLED MUNICIJE

73. — Municija se može upotrebiti za gađanje samo ako je potpuno ispravna i sa poznatim podacima o seriji baruta, godini proizvodnje, seriji municije i roku upotrebe. Pre gađanja ove podatke uzeti sa municije radi eventualnog podnošenja izveštaja o vanrednom događaju.

Municija doneta na vatreni položaj smešta se iza i u stranu od linije na koju su oruđa postavljena, i to levo ili desno od granica opasne zone na rastojanju 15—20 m. Najbolje je municiju smestiti u nišu iskopanu u zemlji. Municija odredena za gađanje smešta se na podmetače ili šatorska krila. Nije dozvoljeno municiju držati neposredno na zemlji ili je, pak, izložiti kiši, vlazi ili dužem dejstvu sunčevih zraka.

Pre gađanja ustanoviti da meci nemaju mehaničkih oštećenja ili korozije. Pri tome se obraća posebna pažnja na ispravnost obloge barutnog punjenja. Ako je ona pocepana, metak se ne može upotrebiti za gađanje. Nije dozvoljeno gađanje mećima kod kojih je upaljač oštećen ili je korozija zahvatila veći deo metka, kod kojih se mina klima u ležištu

čahure i sl. Svi takvi meci izdvajaju se i posle završenog gađanja vraćaju u skladište. Isto tako, nije dozvoljeno gađanje municijom koja je pala sa visine veće od jednog metra.

U pogledu punjenja i pražnjenja oruđa, laganja kapsle ili barutnog punjenja, pridržavati se odredaba o merama sigurnosti propisanim t. 61.

U toku gađanja metkom sa kumulativnom minom M60P2R i RKZ M72, mogu se dogoditi ovi nepredviđeni događaji:

- laganje upaljača;
- laganje topovske kapsle;
- veliko odstupanje pogodaka od cilja;
- nenormalni zvuk pri polazu zrna (mine);
- prskanje, naduvavanje ili teško vađenje čahure iz topa, i
- nepravilno urezivanje ili skidanje vodećeg prstena.

Za sve nabrojane slučajeve starešina osnovne jedinice (rukovalac gađanja) podnosi redovnim putem izveštaj o vanrednom događaju.

74. — Municija koja nije utrošena za gađanje pakuje se u kartonske kutije (u kojima je prvo bitno bila upakovana), hermetizuje pomoću lepljive trake, stavlja u sanduk i враћa u skladište. Za vreme narednog gađanja prvo utrošiti raspakovanu municiju.

Municija kod koje je slagala kapsla ili barutno punjenje mora se vidno obeležiti.

3. CIŠĆENJE I PODMAZIVANJE TOPA

1) OPSTE ODREDBE

75. — Bestrzajni top na upotrebi izložen je štetnom uticaju nečistoće, vlage, promeni temperature i gareži barutnih gasova, koji kod topa izazivaju

rđanje, nagrizanje i razna oštećenja. Da bi se štetni uticaji sprečili, top treba redovno i pravilno čistiti, podmazivati i održavati u ispravnom stanju.

76. — Cilj čišćenja i podmazivanja topa je da se nečistoća i stare naslage maziva odstrane, da se ponovnim podmazivanjem delovi topa zaštite od korozije i da se obezbedi normalna funkcija svih delova i sklopova oruđa.

Top se čisti i podmazuje svakodnevno, posle svake upotrebe. Ako se top ne upotrebljava, već se nalazi u magacinu jedinice, čisti se i podmazuje jedanput sedmično (prilikom periodičnog pregleda), ili kad naredi starešina.

U borbi, na manevrima i dužim vežbama, top se obavezno čisti i podmazuje svakodnevno, koristeći za to zatišje u borbi ili prekid u vežbi.

77. — Bestrzajni top iz kojeg je gađano bojnim metkom ili metkićima, posle prvog čišćenja i podmazivanja, svakodnevno se čisti podmazuje na isti način i u toku sledeća tri dana.

78. — Zabranjeno je oštrim predmetima i rastvaračima čistiti otvore svetlećih izvora na mehaničkom nišanu, rukama dirati površine oko otvora razbijenih ampula i prste stavljati u usta, jer tricijum-gas zrači zrake koji štetno utiču na zdravlje čoveka. Ako dođe do razbijanja ampule svetlećeg izvora u zatvorenoj prostoriji, treba je odmah provjeriti. Konstrukciono rešenje onemogućuje lomljenje ampula svetlosnog izvora i do njega može doći samo u slučaju krajnje nepažljivog rukovanja nišanskom spravom i mehaničkim nišanom.

79. — Top čiste i podmazuju poslužiocu pod rukovodstvom komandira odeljenja i komandira

voda, koji daju uputstva za čišćenje. Komandir odeljenja dužan je da:

- naredi rasklapanje i čišćenje topa;
- proveri ispravnost pribora i kvalitet materijala za čišćenje i podmazivanje;
- proveri da li je čišćenje izvršeno pravilno i potpuno, i posle toga naredi podmazivanje, i
- proveri da li je top pravilno podmazan, posle čega nareduje njegovo sklapanje i ostavljanje na mestu za čuvanje.

80. — Bestrzajni top se čisti i podmazuje u prostoriji ili napolju, a delovi se stavljuju na klupu ili prostirku. Pribor za čišćenje mora biti ispravan, a sredstva za podmazivanje i čišćenje čista i dobrog kvaliteta. Cev se podmazuje četkom.

81. — U zimskim uslovima pri niskim temperaturama top treba čistiti u prostorijama u kojima je temperatura približno jednaka ili veća od one u prostoriji gde se oruđe čuva, kako posle čišćenja i ostavljanja na mesto čuvanja ne bi došlo do »znojenja« i korozije.

Posle upotrebe i unošenja topa u prostoriju za čišćenje, top se ostavlja da se prvo »oznoji«, a zatim se, ne čekajući da se osuši, pristupa njegovom detaljnom čišćenju.

82. — Pre gađanja unutrašnjost cevi treba da bude čista i ovlaš podmazana. U toku gađanja za vreme prekida vatre koji je duži od jednog časa, kroz cev se, radi odstranjuvanja gareži i nečistoće, provlači četka umočena u DRNČ. Pre ponovnog gađanja, cev se mora očistiti i osušiti suvim krpama. Brava i zatvarač u toku gađanja treba da budu ovlaš podmazani.

83. — Nišanska sprava na upotrebi čisti se i podmazuje svakodnevno kao i top. U zimskim uslovima, nišanska sprava se ne sme odmah unositi u zagrejanu prostoriju i obratno, već postepeno, kako bi se sprečilo znojenje na metalu i kondenzacija vlage na končanici i optičkim elementima nišanske sprave. Prilikom čišćenja nišanske sprave, prvo se čiste mehanički, a zatim optički delovi. Prašina i slična nečistoća na spoljnim površinama optičkih elemenata uklanjaju se čistom četkom od meke dlake iz pribora, a zatim se čišćenje nastavlja čistim flanelskim platnom, kružnim pokretima, od sredine ka periferiji.

Optički instrumenti se ne smeju dodirivati oznjenim rukama, jer one ostavljaju tragove na optičkim instrumentima, zbog čega će optičko staklo potamniti na mestima dodira.

2) SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE TOPA

84. — Za čišćenje bestrzajnog topa upotrebljavaju se ova sredstva:

Deterđentni rastvarač za čišćenje naoružanja (DRNČ) je izrađen na bazi nafte, sa dodatkom deterđentnih i antikorozionih aditiva, i zamenuje deterđent DM-č. Primjenjuje se na hladno, radi uklanjanja produkata sagorevanja baruta i odmašćivanja površina. Kako sadrži deterđentne i antikorozione aditive, ima povoljne osobine čišćenja i odmašćivanja površina, i zaštite očišćenih površina. Vreme zaštite očišćenih površina bez naknadne zaštite posle čišćenja je oko 20 dana. **Zabranjena je upotreba DRNČ pored otvorenog plamena i vatre.**

Pri radu sa rastvaračem DRNČ, u posudu naličati samo količinu neophodnu za rad (2—3 litre),

jer se rastvarač brzo zagaduje i isparava. Posle utroška navedene količine, unutrašnjost posude obrišati krpom ili kučinom, pa tek onda naliti svežu količinu.

Platnena krpa za čišćenje i podmazivanje topa mora biti čista, bez prašine, blata i peska.

Kučina se upotrebljava za čišćenje svih neobojenih delova i treba da bude čista, bez prašine, blata i peska.

Četka sa čistilicom služi za čišćenje i podmazivanje cevi topa.

Stapići od mekog drveta (čamovi, lipovi, topolovi) obmotavaju se krpom ili kučinom i njima se čiste pojedina manja udubljenja, otvoreni i sl.

85. — Za podmazivanje delova topa upotrebljavaju se ova sredstva:

Zaštitno ulje opšte namene (ZUON) namenjeno je za podmazivanje svih delova topa na upotrebi.

Zaštitni podmaz (ZP-M) upotrebljava se za konzervaciju topa.

Litijumska mast (UM-3) upotrebljava se za podmazivanje osovina točkova.

Litijumska mast (UM-2) upotrebljava se za podmazivanje neobojenih delova nišanske sprave.

Solvent za zaštitu (SZN-M) se upotrebljava za konzervaciju koja će trajati duže od šest meseci.

3) NAČIN ČIŠĆENJA I PODMAZIVANJA TOPA

86. — Čišćenje bestrzajnog topa može da bude delimično i potpuno.

87. — Delimično čišćenje vrši se svakodnevno posle upotrebe, kada se nije gadalo i kada top nije

bio izložen vremenskim nepogodama. Pri tome treba čistom krpom čistiti sve delove topa, a zatim ih ovlaš podmazati.

88. — **Potpuno čišćenje** vrši se posle gadaanja i kada je top bio izložen vremenskim nepogodama, pred periodični pregled i kada starešina naredi. Potpuno čišćenje radi otklanjanja ostataka barutnih gasova, starog maziva i mehaničkih nečistoća vrši se sa DRNC na sledeći način:

— odvojiti zatvarač i mehanizam za zapinjanje i okidanje;

— četku sa čistilicom natopiti u rastvarač DRNC-a i 2—3 puta provući kroz cev. Tako premazanu cev ostaviti 10—15 minuta, a zatim četku ponovno natopiti u rastvarač i provući kroz cev 8—10 puta. Natapanje četke i provlačenje kroz cev ponoviti 2—3 puta. Po završenom čišćenju, na četku namotati čistu krpnu i obrisati unutrašnjost cevi;

— čistu i opranu cev prosušiti suvom krpom, a potom ovlaš podmazati;

— ostale delove oruđa očistiti u rasklopljenom stanju brisanjem krpom natopljenom u rastvarač DRNC. Čišćenje se vrši sve dok se ne uklone produkti sagorelog baruta. Posle završenog čišćenja, sve površine prebrisati čistom i suvom krpom i ovlaš podmazati;

— sve ostale obojene površine, koje pri gadađanju nisu izložene barutnim gasovima, prebrisati čistom i suvom krpom bez podmazivanja;

— lafet čistiti krpom ili kućinom, a neobojene delove podmazivati zaštitnim uljem;

— gume se čiste, a kad je potrebno Peru i vodom, a zatim se suše brisanjem ili provetrvanjem. Nakon pređenih 500 km ili jednom godišnje menja

se stara mast u ležajevima točkova. Pre zamene masti, točkove treba skinuti, ležajeve oprati benzonom i dobro osušiti, i

— nišansku spravu svakodnevno čistiti četkicom i flanelskim platnom, a spoljne delove posle svake upotrebe.

89. — Za čišćenje oruđa i skidanje gareži zabranjena je upotreba metalnih predmeta.

90. — Oruđe koje je bilo izloženo padavinama (kiša, sneg, rosa i sl.), a iz njega se nije gadalio, čisti se tako što se unutrašnjost cevi dobro istrlja suvom krpom. Krpnu na četki menjati dok se cev ne osuši i očisti. U svemu ostalom, postupa se prema t. 88.

91. — Sa čistilice treba skinuti četku i obrisati je krpom. Ukoliko je zaprljana mazivom i nečisticom, treba je oprati u rastvaraču DRNC, benzina ili nafte, a zatim je osušiti krpom.

92. — Vežbovni metak čisti se i podmazuje redovno kao i top na upotrebi. Prilikom potpunog čišćenja i podmazivanja dozvoljeno je odvojiti balistički kapu. Pribor za čišćenje sastoji se od četke, držača i produživača, koji su smešteni na poklopцу sanduka za vežbovni metak.

4. DEKONTAMINACIJA BESTRZAJNOG TOPA

93. — Bestrzajni top 82 mm dekontaminira se neposredno posle izvršene lične dekontaminacije. Ona se izvodi organizovano pod rukovodstvom komandira odeljenja, načelno, na dekontaminiranom zemljištu, a u borbenim uslovima na vatrenom položaju.

94. — Dekontaminacija može biti radiološka, hemijska i biološka.

Radiološka dekontaminacija vrši se pranjem kontaminiranih delova vodenim rastvorom deterdženta (0,5—1%) ili sapuna, uz upotrebu četke, sundera ili tampona od krpe, kućine, novinske hartije i sl. Top se pere prvenstveno vodom koja otiče ili polivanjem iz sudova. U nedostatku vode, dekontaminacija se može vršiti protiranjem vlažnim (suvim) tamponima ili gužvama sena (slame). Tamponi se uvek povlače u jednom pravcu, a posle svakog zahvata okrenuti ih na čistu stranu.

Hemijska dekontaminacija (sem nišanske sprave) vrši se premazivanjem rastvora za dekontaminaciju iz pribora za dekontaminaciju zajedničkog pešadijskog naoružanja (PDPO). U nedostatku pribora, dekontaminirati se može protiranjem tamponima nakvašenim u rastvoru materije za dekontaminaciju (hlorni kreč ili kaporit 1 : 10, deterdžent — sapuni 0,5—1%, nafta ili benzin).

Nišanska sprava se dekontaminira protiranjem tamponima nakvašenim u alkoholu ili čistom benzину.

Biološka dekontaminacija vrši se premazivanjem (protiranjem) tamponima namočenim u vodenim rastvorom lizola (3—5%) ili formalina (4%).

95. — Prilikom svih vrsta dekontaminacije voditi računa da rastvori materija za dekontaminaciju ne uđu u cev oruda. Nakon 5—10 minuta, a najkasnije 30 minuta posle dekontaminacije, top očistiti i podmazati kako bi se sprečilo korozivno dejstvo materija za dekontaminaciju.

Glava III

NAČIN I PRAVILA GAĐANJA ODELJENJEM I VODOM BESTRZAJNIH TOPOVA 82 mm

1. OPŠTE ODREDBE

96. — Gađanje odeljenjem i vodom bestrzajnih topova 82 mm obuhvata izvršenje ovih radnji: priprema za gađanje (posedanje vatrenog položaja, osmatranje bojišta, izbor i pokazivanje cilja, određivanje daljine do cilja, određivanje nišana i nišanske tačke; otklanjanje uticaja meteoroloških faktora na gađanje), izvršenje gađanja, prekid i obustavljanje gađanja.

Bestrzajnim topom 82 mm uvek se gada sa lafeta, a poslužiocu svoj stav prilagođavaju visini zaklona i karakteru zemljišta. Sve radnje poslužiocu izvršavaju pravilno i brzo, a rad im mora biti međusobno uskladen.

Gađanje topom izvodi se po komandi (naređenju) komandira odeljenja (voda). Komande se izdaju glasom ili ugovorenim signalima. Starešina u borbi, za svaki konkretni slučaj, reguliše da li će se vatru otvarati po komandi ili samostalno.

97. — Komanda za gađanje sadrži: jedinicu, cilj, vrstu i broj metaka, nišan, nišansku tačku

i izvršni deo komande. Ako starešina u komandi izostavi vrstu metka, poslužiocu gadaju metkom M60P2R. Isto tako, u komandi će biti izostavljena vrsta metka ako se uz oruđa nalazi samo jedna vrsta municije.

Primer 1. »Prvo oruđe, orijentir 2, dalje 50 tenk, sa dva reaktivna, 7, u sredinu — PALI!«

Primer 2. »Drugo odeljenje, na putu tenkovi u pokretu, u čelni, po jedan metak, 4, u podnožje — PALI!«

Primer 3. »Treće odeljenje orijentir 1, tenk — UNIŠTI!«

Primer 4. »Odeljenje (prvi, drugi), koso desno (levo), tenk, sa dva metka, 5, preticanje 3 podeljka desno (levo), u sredinu — PALI!«

98. — Ako je za sledeće opaljenje metka potrebno promeniti neki deo komande, komanduje se samo onaj deo koji se menja, na primer: »5-PALI!« Ako je neki deo komande izdat pogrešno, na primer nišan, komanduje se: »Ostav nišan 5, nišan 6!« Izvršni deo komande za otvaranje vatre izdaje se posle izveštaja (znaka) o gotovosti za otvaranje vatre ili spremnosti oruđa za gađanje, koji daje nišandžija glasom »GOTOVO« ili ugovorenim signalom.

99. — Radi sasređivanja vatre na jedan cilj, komandir odeljenja komanduje: »Odeljenje, orijentir 2, bliže 100, tenk, sa dva metka, 7, u sredinu — PALI!« Na tu komandu poslužiocu otvaraju vatru do uništenja cilja ili do komande komandira odeljenja »PREKINI!«

Za podelu vatre na više ciljeva, komandir odeljenja izdaje komandu svakom oruđu, na primer: »Prvi top, orijentir 3, levo dva, tenk — UNIŠTI,

drugi top, orijentir 4, dalje 100, oklopni transporter — UNIŠTI!« U tom slučaju nišandžije uočavaju cilj, određuju daljinu, biraju nišansku tačku i uz pomoć ostalih poslužilaca otvaraju vatru do uništenja cilja ili do komande komandira odeljenja »PREKINI!«

100. — Za podelu vatre na više ciljeva, komandir voda izdaje komandu svakom odeljenju, na primer: »Prvo odeljenje, orijentir 2, levo dva, tenk — UNIŠTI, drugo odeljenje orijentir 3, dalje 100, oklopni transporter — UNIŠTI, treće odeljenje, koso levo, tenk — UNIŠTI!« U tom slučaju komandiri odeljenja biraju cilj, određuju daljinu i nišansku tačku, biraju metak, a zatim izdaju komandu za otvaranje vatre prema t. 97.

2. POSLUŽIOCI I NJIHOVE DUŽNOSTI

101. — Odeljenje bestrzajnih topova sačinjava komandir odeljenja, dva topa sa poslugama i potrebna transportna sredstva (motorna vozila ili zaprežna grla).

102. — Komandir odeljenja komanduje odeljenjem u svim prilikama, odgovoran je za moralno-političko stanje i stalnu borbenu gotovost, obuku poslužilaca i održavanje u ispravnom stanju oruđa, municije i transportnih sredstava. On snosi punu odgovornost za izvršenje borbenog zadatka i u vezi s tim radi sledeće:

— određuje mesto zadržavanja odeljenju do posetanja vatrene položaja;


— organizuje osmatranje i neposredno osiguranje;

- izviđa zemljište i, ako mu nije određen, bira vatreni položaj (osnovni, rezervni i naredni), mesto za osmatračnicu i transportna sredstva;
- na vatrenom položaju oruđima određuje osnovne i rezervne zaklone i osnovni pravac gadaњa;
- izvodi odeljenje na vatreni položaj i preduzima mere za njegovo uređenje i maskiranje;
- naređuje vozačima (vodiču konja) da sklone vozila (konje) na mesto transportnih sredstava i da ih maskiraju;
- reguliše neposredno obezbeđenje vatrenog položaja i mesta transportnih sredstava;
- bira potreban broj orientира i određuje daljinu do njih;
- organizuje snabdevanje municijom i ostalim borbenim potrebama;
- upravlja vatrom odeljenja;
- održava neprekidnu vezu sa komandirom voda ili starešinom kome je potčinjen;
- pravi skicu plana vatre (sl. 42);
- na vojnike deluje ličnim primerom i razvija kod njih osobine koje su krasile borce u NOR-u (hrabrost, inicijativa, upornost, požrtvovanje, drugarstvo, ljubav prema domovini, odlučnost, itd.), i
- vodi računa o odmoru i o uslovima za život svojih vojnika.

Komandir odeljenja je naoružan automatskom puškom. U borbi nosi dvogled. Zamenjuje ga nišandžija prvog oruđa.

103. — Poslugu topa čine: nišandžija, pomoćnik nišandžije, punilac, dodavač i donosilac.

Nišandžija je odgovoran za postavljanje topa na vatreni položaj, zauzimanje komandovanih elemenata, nišanjenje i opaljivanje i, u toku gadaњa, za uskladivanje rada pomoćnika i punioca sa svojim radom. Sa pomoćnikom i puniocem učestvuje u otklanjanju zastoja, čisti i podmazuje delove topa, a posebno je odgovoran za čistoću i ispravnost nišanskih sprava.



Sl. 42 — Skica plana vatre komandira odeljenja BsT 82 mm

Nišandžija u borbi nosi nišansku spravu i nosač metaka sa dva metka M60P2R ili jedan metak M72. Pri premeštanju topa hvata za levu ručicu zatvarača. Naoružan je automatskim pištoljem.

Pomoćnik nišandžije učestvuje u postavljanju oruđa na vatreni položaj, rukuje zatvaračem prilikom punjenja topa, pomaže nišandžiji pri nišanjenju, osmatranju pogodaka, otklanjanju zastoja, čišćenju

i podmazivanju topa, prazni top posle opaljenja metka i po potrebi zamenjuje nišandžiju. Pri zatvaranju zatvarača kontroliše da li vrh udarne igle vri kroz oslonu ploču. Ukoliko vri, ne zatvara zatvarač, već izveštava nišandžiju da je top neispravan.

Pomočnik nišandžije u borbi nosi torbicu RAP i nosač metka sa dva metka M60P2R ili jedan metak M72 i učestvuje u premeštanju topa hvatajući za desnu ručicu zatvarača. Naoružan je automatskom puškom.

Punilac pomaže nišandžiji i pomočniku nišandžije u postavljanju topa na vatreni položaj. Puni ga komandovanim metkom i prazni samo kad vadi metak (ispravan ili neispravan), pri čemu svoj rad uskladjuje sa radom pomočnika nišandžije. Učestvuje u otklanjanju zastoja, čišćenju i podmazivanju topa. Punilac u borbi nosi čistilicu (ako nije postavljena na cev), a pri premeštanju rastavljenog oruđa vuče ili nosi donji deo lafeta. Pri premeštanju sastavljenog topa, nosi dva metka M60P2R ili jedan metak M72 umesto pomočnika nišandžije i pomaže u vučenju (guranju) topa. Punilac je naoružan automatskom puškom.

Dodavač učestvuje u postavljanju topa na vatreni položaj, prima metak od donosioca, pregleda ga i predaje puniocu. Svoj rad uskladjuje sa radom punioca i donosioca i učestvuje u čišćenju i podmazivanju topa. Pored ostalog, uređuje i maskira mesto za municiju. Dodavač u borbi nosi nosač metaka sa dva metka M60P2R ili jedan metak M72 i učestvuje u premeštanju topa hvatajući za levu ručicu cevi. Naoružan je automatskom puškom.

Donosilac donosi metke i druga sredstva na vatreni položaj i predaje ih dodavaču, održava vezu

sa komandirom odeljenja i mestom transportnih sredstava i učestvuje u čišćenju i podmazivanju topa. Donosilac u borbi nosi nosač sa dva metka M60P2R ili jedan metak M72. Prilikom premeštanja topa hvata za desni rukohvat cevi. Naoružan je automatskom puškom.

Vozači su odgovorni za ispravnost motornih vozila, a vodiči konja se staraju o zaprežnim grlima. U borbi uređuju, maskiraju i obezbeđuju mesto transportnih sredstava. Održavaju vezu sa komandirom odeljenja (voda). Mogu biti angažovani za prenos municije i drugih sredstava do vatrenog položaja. Vozači (vodiči konja) naoružani su automatskim puškama.

3. BORBENI STROJ ODELJENJA I VODA

104. — Borbeni stroj odeljenja bestrzajnih topova sastoji se od vatrenih položaja oruđa, osmatračnice komandira odeljenja i mesta transportnih sredstava.

105. — Borbeni stroj voda bestrzajnih topova (kad je na jednom vatrenom položaju) sastoji se od vatrenih položaja odeljenja, osmatračnice komandira voda i mesta za transportna sredstva.

106. — **Vatreni položaj** je rejon na kome su raspoređena oruđa sa poslugom (odeljenje ili vod) radi izvršenja borbenog zadatka. Po taktičkoj nameni, vatreni položaj može biti: osnovni, rezervni, naredni, privremeni i lažni.

Osnovni vatreni položaj (posluge, odeljenja ili voda) je onaj položaj sa kojeg se izvršava osnovni zadatak u borbi.

Rezervni vatreni položaj se poseda u slučaju prinudnog napuštanja osnovnog vatrenog položaja. Načelno se biraju 2—3 rezervna vatrena položaja.

Naredni vatreni položaj se predviđa i poseda u napadnim i odbrambenim dejstvima.

Privremenii vatreni položaj poseda se radi izvršavanja posebnih (privremenih) zadataka, posle čega se prelazi na osnovni vatreni položaj.

Lažni vatreni položaj se uređuje radi obmane neprijatelja i na njega se, kad je to moguće, postavlja maketa topa.

107. — U borbi top načelno dejstvuje iz zaklona (uredenog ili prirodnog), a pri brzoj promeni vatrenog položaja dejstvuje sa mesta koje može da bude zaklonjeno ili otkriveno, što zavisi od zemljišta i situacije. Top na vatrenom položaju odeljenja zbog demaskiranja barutnim gasovima ima jedan osnovni i 2—3 rezervna zaklona, na međusobnom udaljenju po pravcu i dubini 50—80 m.

108. — Rejon određenih položaja i zaklone za top bira komandir odeljenja-voda, ako nisu određeni od prepostavljenog, vodeći računa da se sa njih može izvršiti dobijeni zadatak. Zato vatreni položaj (zaklon za top) treba da odgovori sledećim uslovima:

- da obezbedi mogućnost neposrednog gađanja svih ciljeva u dodeljenoj zoni dejstva i na što većim daljinama, a najmanje do 1000 m;
- da bude na pravcu verovatnog napada tenkova;
- da ima što širu (kružnu) zonu dejstva;
- da omogući rastresit raspored послугa oruđa, odeljenja ili voda;
- da bude, po mogućnosti, zaklonjen od osmatranja sa zemlje i iz vazdušnog prostora;

- da ima pogodno mesto za osmatračnicu;
- da bude, po mogućnosti, iza prirodnih ili veštačkih protivoklopnih prepreka;
- da, po mogućnosti, nadvišava vlastite jedinice i da se preko njih može što duže gadati;
- da ima prikriven prilaz za neometano snabdevanje municijom i drugim borbenim potrebama i za premeštanje na ostale vatrene položaje, i
- da ne bude u blizini uočljivih mesnih objekata.

Pored navedenih uslova, pri izboru vatrenih položaja treba voditi računa da na pravcima najverovatnijeg kretanja borbenih vozila ne postoji rastinje ili druge prepreke koje bi mogle izazvati prevremenu eksploziju mina na putanji.

109. — **Osmatračica** je mesto sa koga komandir odeljenja (voda) osmatra i upravlja vatrom svoga odeljenja (voda). Osmatračica može biti: osnovna, rezervna, naredna, privremena i lažna, a treba da odgovori ovim uslovima:

- da bude u rasporedu odeljenja (voda) i da omogući osmatranje neprijatelja i vlastitih jedinica;
- da u dodeljenoj zoni dejstva omogući uspešno upravljanje vatrom odeljenja (voda);
- da bude zaklonjena od ugleda sa zemlje i iz vazduha;
- da glasom, signalima i pogledom omogući sigurnu vezu sa oruđima (odeljenjima), a po mogućnosti i sa prepostavljenim;
- da nije u blizini uočljivih mesnih objekata, i
- da ima prikriven prilaz do zaklona topa (vatrenog položaja odeljenja).

110. — **Mesto za transportna sredstva** je prostor na zemljištu na kome se raspoređuju sredstva

za transport oruđa (motorna vozila ili grla). Pri izboru mesta za transportna sredstva treba se rukovoditi sledećim:

- da bude zaklonjeno od neprijateljevog osmatranja sa zemlje i iz vazdušnog prostora;
- da od vatrenog položaja nije udaljeno više od 500 m;
- da ima prikiven prilaz ka vatrenom položaju;
- da se vozilima može doći do vatrenog položaja;
- da omogući rastresit raspored transportnih sredstava, i
- da, po mogućnosti, omogući ishranu i pojene konja.

4. PRIPREMA ZA GAĐANJE

1) POSEDANJE VATRENOG POLOŽAJA

111. — Odeljenje-vod bestrzajnih topova 82 mm može izaći na vatreni položaj po oruđima, po odeljenjima ili ceo vod odjednom, po komandi: »Prvo oruđe (odeljenje, vod), sa vozilima (rastavljenim, vučenjem) — NA POLOŽAJ!« Vatreni položaj se može poseti i po ugovorenom signalu. Na komandu ili po ugovorenom signalu, posluga bestrzajnog topa pažljivo i prikiveno se kreće ka vatrenom položaju, koristeći pokrivenost i druge uslove zemljišta.

Kada se poslužioci (odeljenje, vod) sa oruđima približe vatrenom položaju, starešina komanduje: »Prvo oruđe (prvo odeljenje) kod..., drugo oruđe (drugo odeljenje) kod..., pravac dejstva..., — SPREMA ZA PALJBU!« Na tu komandu poslužioci (odeljenja) prilaze mestima određenim za vatreni

položaj, brzo izravnavaju platformu za oruđe, postavljaju ga za dejstvo i zauzimaju odgovarajući stav — prilagodavajući se zemljištu.

112. — Na komandu: »...rastavljenim — NA POLOŽAJ«, poslužioci otkopčavaju (istovaruju) oruđa od vozila (zaprege), rastavljaju ih i sa municijom prenose na vatreni položaj. Pri tome punilac otkopčava oko za vuču. Ostali poslužioci staju na svoja mesta i odvajaju oruđe od vozila (rude). Pošto dodavač i donosilac potisnu cev naniže, punilac vadi utvrđivač stegje kraka lafeta, otpušta stegu, spušta krak na zemlju, zateže stegu i učvršćuje je utvrđivačem. Nišandžija polugom spojnice isključuje spravu za davanje pravca, odvija utvrđivač stožera i dovodi cev u horizontalan položaj. Na komandu nišandžije »SLOŽNO«, podižu cev sa gornjim delom lafeta, odvajaju je od donjeg dela i prenose na vatreni položaj. Punilac uzima donji deo lafeta, vučenjem ili nošenjem, istrcava ispred poslužioca sa cevi, i izlazi na vatreni položaj.

Ako pre komande za izlazak na vatreni položaj oruđa nisu bila prikopčana za vozila (zapregnuta), ili su bila natovarena na vozilo, na komandu »...rastavljenim — NA POLOŽAJ«, poslužioci posle istovarivanja postupaju prema prethodnom stavu.

Posle izlaska na vatreni položaj poslužioci rade sledeće:

Punilac postavlja donji deo lafeta na određeno mesto za gađanje tako da krak lafeta bude okrenut suprotno od pravca gađanja. Zatim (ako to nije urađeno) preklapa oko za vuču u položaj uz krak i utvrđuje ga utvrđivačem, oslobađa stegu kraka lafeta i dovodi ležište stožera gornjeg dela lafeta u horizontalan položaj. Pošto se postavi cev na lafet, oslobađa stegu podvoska, poravnava indekse na telu

gornjeg stožera i podvoska, zateže stegu, skida navlaku sa usta cevi i čistilicu i ispravlja prednji mehanički nišan. Od pomoćnika uzima nosač metaka, odnosi ga na mesto za municiju i predaje dodavaču. Na 3—5 koraka u stranu (levo-desno) od nišandžije zauzima zaklon i čeka dalju komandu.

Nišandžija sa pomoćnikom, dodavačem i donosiocem donosi cev sa gornjim delom lafeta. Na komandu nišandžije »SLOŽNO«, postavljaju cev na donji lafet, tako da stožer gornjeg dela lafeta uđe u svoje ležište na donjem delu lafeta. Okreće cev u pravcu gađanja, levom rukom priteže utvrđivač stožera, uključuje spravu za davanje pravca cevi, vadi nišansku spravu iz futrole i postavlja je na nosač, skida nosač metaka sa mećima i predaje ga donosiocu. Uz pomoć pomoćnika vrhuni libelu (potkopavajući zemljište ispod točka suprotno od nagiba libele) i zauzima stav za gađanje (zavisno od vrste zaklona).

Pomoćnik nišandžije, posle stavljanja cevi na donji deo lafeta, skida nosač metaka sa mećima i predaje ga puniocu, skida torbicu sa RAP-om i postavlja je na 1—2 koraka desno od oruđa, pomaže nišandžiji u vrhunjenju libele, zauzima stav za gađanje sa desne strane oruđa, okrent u pravcu gađanja, i čeka daljnju komandu.

Dodavač, posle postavljanja cevi na donji deo lafeta, sa donosiocem podiže cev naviše dok punilac namesti i utvrđi podvozak. Odlazi u stranu (levc ili desno) za 5—8 koraka od punioca, skida nosač i odvojene metke postavlja na mesto za municiju. To isto čini sa municijom ostalih poslužilaca, a zatim zauzima stav za gađanje.

Donosilac, posle postavljanja cevi na donji deo lafeta, sa dodavačem podiže cev naviše dok punilac

ne namesti i utvrđi podvosak. Uzima nosač metaka sa mećima od nišandžije, skida svoj nosač metaka sa mećima i ostavlja ih na mesto za municiju. Odlazi levo-desno od dodavača i stav prilagodava zemljištu. Po naređenju komandira odeljenja na vatreni položaj donosi potrebnu količinu municije i ostala potrebna borbena sredstva. Kretanje od vatrenog položaja do mesta za municiju, i obratno, prilagodava uslovima zemljišta.

Vozači (vodič konja) odvoze vozila (odvode konje) na mesto za transportna sredstva i maskiraju ih.

Komandir odeljenja (voda) zauzima pogodan stav na osmatračnici.

Posle posedanja vatrenog položaja, ako se ima vremena, poslužioci pod rukovodstvom komandira odeljenja ureduju i maskiraju zaklone za oruđa, mesto za municiju i transportna sredstva. Raspored posluge na vatrenom položaju je prema sl. 43.

113. — Na komandu »Vučenjem — NA POLOŽAJ«, posluga otkopčava (istovaruje) top. Punilac otkopčava i preklapa oko za vuču i utvrđuje ga utvrđivačem, vadi utvrđivač i odvija stegu podvoska. Dodavač i donosilac podiže cev dok osovina lafeta zauzme ugao od 90°, u odnosu na stožer, a punilac zateže stegu podvoska i utvrđuje je utvrđivačem. Poslužioci zauzimaju svoja mesta za vučenje topa prema t. 103, dok punilac ide tri koraka ispred oruđa ili pomaže poslužiocima gurajući top. Oruđa se mogu vući sa ustima cevi napred ili obrnuto (kako je zgodnije).

Posle dolaska na vatreni položaj dodavač i donosilac podiže prednji deo cevi, a punilac vadi utvrđivač i oslobođa stegu podvoska. Dodavač i donosilac spuštaju cev dok se na zupčastoj zglobnoj spojnici



SL. 43 — Raspored poslužilaca topa na vatrenom položaju

116

osovine lafeta ne poklope crtice. Nakon toga punilac steže stegu podvoska i utvrđuje je utvrđivačem. Uz pomoć nišandžije i pomoćnika, koji pridržavaju za ručice brave, dodavač i donosilac podižu zadnji deo cevi. Punilac vadi utvrđivač stege kraka lafeta, oslobađa ga od cevi, podešava visinu tako da ležište stožera bude u horizontalnom položaju, zateže stegu i utvrđuje je utvrđivačem, čime je krak lafeta utvrđen i lafet podešen za gadanje. Punilac skida navlaku sa usta cevi, ispravlja prednji nišan i skida čistilicu. Pomoćnik nišandžije skida navlaku barutne komore. Nišandžija stavlja nišansku spravu i ispravlja zadnji nišan, a zatim zajedno sa pomoćnikom vrhuni libelu. Pošto svaki od poslužilaca obavi svoj deo posla, odlazi na svoje mesto i zauzima stav za gadanje po sl. 43.

114. — Na komandu »Sa vozilima — NA POLOŽAJ!« posluga sa vozilima izlazi u rejon vatrenog položaja, a zatim na komandu: »Prvi top (odeljenje) kod ... drugi top (odeljenje) kod ..., pravac dejstva ... — SPREMA ZA PALJBU!« poslužiocci otkopčavaju (istovaruju) oruđa i postavljaju ih na određeno mesto. Rad poslužilaca na vatrenom položaju prilikom postavljanja oruđa za gadanje odvija se prema t. 112 i 113.

2) OSMATRANJE BOJIŠTA, IZBOR I POKAZIVANJE CILJEVA

115. — Radi što uspešnijeg dejstva, potrebno je neprekidno osmatrati zemljište, neprijatelja i svoje jedinice. Zonu dejstva osmatra komandir odeljenja (voda) sa svoje osmatračnice. Kada su posluge na vatrenom položaju, svi poslužiocci su dužni da osma-

117

traju. Ako su posluge u skloništu, komandir odeljenja (voda) određuje osmatrača.

116. — Za vreme gađanja, da bi izvršio potrebne popravke i što pre uništio cilj, komandir odeljenja (voda) mora da osmatra mesto pada mina. Pad mina osmatraju nišandžija i njegov pomoćnik. Odstupanje pada mina po pravcu meri se u hiljaditima, a po daljini — u metrima.

117. — Cilj u borbi bira komandir odeljenja (voda), a pri samostalnom otvaranju vatre nišandžija. Pri izboru cilja voditi računa da se izabere onaj koji je u datom momentu najvažniji i najopasniji. Ako se jednovremeno na približno istoj daljini pojavi više ciljeva, bira se cilj koji dejstvuje, a ako ciljevi ne dejstvuju — onaj koji je lakše gađati.

118. — Ciljevi se pokazuju pomoću orientира, nišanske sprave i obeležavajućih zrna.

Za pokazivanje ciljeva pomoću orientira pretvodno se meri njegovo odstupanje od najbližeg orientira po pravcu u hiljaditima i po daljini u metrima a zatim se pokazuje, na primer: »Orientir 2, levo (desno) 0-20, dalje 100, tenk« ili »Orientir drvo, desno dva, bliže 100, bunker.«


Pomoću nišanske sprave ciljevi se pokazuju tako što se vrh velike strelice končanice upravi u cilj, a onaj kome se cilj pokazuje pogleda kroz nišansku spravu i uočava cilj.

Obeležavajućim zrnima ciljeve pokazuju pešadija i tenkovi na taj način što se u pravcu cilja ispalji rafal obeležavajućih zrna, a onaj kome se pokazuju osmatra pad rafala (snopa) i uočava cilj.


3) ODREDIVANJE DALJINE DO CILJA

119. — Najvažniji uslov za uspešno gađanje je tačno određena daljina do cilja.

Određivanje daljine pomoću nišanske sprave M60, korišćenjem skale za merenje daljine, na osnovu visine tenka od 2,5 m i širine 3 m, obavlja se sledećim postupcima (sl. 44):



Sl. 44 — Korišćenje končanice nišanske sprave M60 za određivanje daljine na osnovu poznate visine i širine tenka



Sl. 45 — Korišćenje končanice nišanske sprave M72 za određivanje daljine na osnovu poznate visine tenka

— kada se koristi poznata visina tenka, potrebno je donju horizontalnu liniju poravnati sa donjom ivicom siluete tenka. Spravom za fino davanje pravca pomeriti cev levo-desno dok se jedna od isprekidanih crtica ne poravna sa gornjom ivicom siluete tenka. Posle toga pročitati broj iznad crtica. U primeru na sl. 44 daljina do cilja je 400 metara;

— ako se koristi poznata širina tenka, odstojanje će biti tačno izmereno samo ako se meri u momentu kada je tenk pod uglom 0° (vidi mu se širina). Tada se daljina određuje tako što se širina tenka hvata između dve vertikalne crtice skale za merenje daljine, a zatim se pročita daljina. Na sl. 44 širina tenka je uhvaćena podeljkom koji odgovara daljini 300 m.

Daljina do tenka (200—1200 m) određuje se pomoću nišanske sprave M72 na isti način kako je to objašnjeno za nišansku spravu M60, kada se meri na osnovu visine cilja. U primeru na sl. 45 daljina do cilja je 500 m.

Poslužiocu bestrzajnog topa 82 mm, pored navedenih načina određivanja daljine, moraju biti sposobljeni za uspešno i brzo određivanje daljine do različitih ciljeva i objekata ocenom odoka (do daljina uspešnog dejstva oruđa), po uglovnim veličinama predmeta (objekata) i neposrednim merenjem.

4) ODREĐIVANJE NIŠANA I NIŠANSKE TAČKE

120. — Na osnovu određene daljine do cilja nišan određuje komandir odeljenja, a pri samostalnom otvaranju vatre i nišandžija.

Pri gađanju nepokretnih ciljeva (borbenih vozila i vatreñih tačaka u bunkerima i utvrđenim zgradama), nišanska tačka je u sredini cilja. Pri gađanju borbenih vozila koja se kreću u ravni gađanja ka vatreñom položaju, nišansku tačku prenositi naniže (ka podnožju borbenog vozila). Pri gađanju ciljeva koji se kreću u ravni gađanja od vatreñog položaja, nišansku tačku prenositi naviše (ka gornjem delu borbenog vozila), zavisno od njegove brzine.

Pri gađanju borbenih vozila koja se kreću bočno u odnosu na pravac gađanja, nišanska tačka je sredina cilja, sa zauzetim preticanjem.

Pri određivanju nišana i nišanske tačke, komandir odeljenja (nišandžija) treba da uzima u obzir uticaj meteoroloških faktora (temperatura vazduha, vjetar i barometarski pritisak) na tačnost gađanja.

5) OTKLANJANJE UTICAJA METEOROLOŠKIH FAKTORA PRI GAĐANJU

121. — Temperatura vazduha i barutnog punjenja ima neznatan uticaj na let mine M60P2R na daljinama do 300 m, a na let raketno-kumulativnog zrna M72 — do 500 m. Pri gađanju na većim daljinama, voditi računa o temperaturi. Njen uticaj otklanjati prenošenjem nišanske tačke:

- niže, kada se gađa po toploj vremenu,
- više, pri hladnom vremenu, odnosno kad je temperatura niža od normalne (+15°C).

Pri otklanjanju uticaja temperature nišaniti velikom strelicom ako ne postoji potreba za drugim popravkama.

Veličine popravki zbog uticaja temperature vazduha i barutnog punjenja vide se u tablici I.

TABLICA I

| Daljina gađanja u metrima (m) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Popravka u m za promene tempe- rature vazduha i baruta za 10°C | Mina M60P2R | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | — |
| RKZ M72 | — | — | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | — |

Primer 1: Gada se na daljini 1000 m sa RKZ M72, pri temperaturi +28°C. Popravka za temperaturnu razliku od 10°C, prema tablici VII, jeste 0,1 m. Razlika između stvarne i normalne temperature je 13°C, pa će popravka u tom slučaju biti $-0,13 \text{ m } (13 \times 0,1 : 10)$. Kako je temperatura viša, vazduh je redi, pa bi se u normalnim uslovima dobio prebačaj. Zbog toga se uzima nišanska tačka niže za 13 cm.

Kada ne postoji mogućnost da se popravke visine određuju tačno prema trenutnoj temperaturi vazduha i barutnog punjenja, uticaj temperature uzimati u obzir samo kada je niža od 0°C i kada je iznad +30°C. Na toj zakonitosti su izračunate gotove popravke i ugrađene na skali za otklanjanje temperaturne razlike nišanske sprave M72, koju koristiti prema odredbama t. 18, i ploči zadnjeg nišana, na kojoj razlike otklanjati ovako:

— za temperaturno područje iznad +30°C, pritiskom na uskočni zub i povlačenjem ploče, poravnati indeks ploče sa indeksom »+« na klizaču, a zatim normalno nišaniti preko zareza zadnjeg nišana i mušice, i

— za temperaturno područje ispod 0°C, pritiskom na uskočni zub i povlačenjem ploče, poravnati indeks ploče sa indeksom »-« na klizaču, a zatim normalno nišaniti.

Za nišansku spravu M60 i pasivni nišan 5×80 popravke se moraju računati korišćenjem tablica i otklanjati pomeranjem nišanske tačke. Popravke za metkić M65 su zanemarujuće.

122. — Bočni vjetar ispoljava znatan uticaj na let mine skrećući je u stranu od pravca gađanja. Zbog toga uzimati bočne popravke na skali preticanja ili prenositi nišansku tačku, koristeći se tablicom II.

TABLICA POPRAVKE ZBOG UTICAJA BOČNOG VETRA

TABLICA II

| Daljina gadanja u metrima | MINA M60P2R | | RKZM72 | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | Popravke zbog uticaja bočnog veta (pod uglom 90°) koji duva brzinom 10 m/s. | | | |
| | u metrima | u hiljaditima | u metrima | u hiljaditima |
| 100 | 0,07 | 0,7 | -0,03 | -0,3 |
| 200 | 0,28 | 1,4 | -0,18 | -0,9 |
| 300 | 0,63 | 2,1 | -0,54 | -1,8 |
| 400 | 1,12 | 2,8 | -1,12 | -2,8 |
| 500 | 1,70 | 3,4 | -1,90 | -3,8 |
| 600 | 2,40 | 4,0 | -2,88 | -4,8 |
| 700 | 3,15 | 4,5 | -3,99 | -5,7 |
| 800 | 4,00 | 5,0 | -5,12 | -6,4 |
| 900 | 4,95 | 5,5 | -6,21 | -6,9 |
| 1000 | 6,00 | 6,0 | -7,30 | -7,3 |
| 1100 | 7,15 | 6,5 | -8,25 | -7,5 |
| 1200 | 8,25 | 6,9 | -8,88 | -7,4 |
| 1300 | 9,49 | 7,3 | -9,23 | -7,1 |
| 1400 | 10,78 | 7,7 | -9,26 | -6,6 |
| 1500 | 12,15 | 8,1 | -9,00 | -6,0 |
| 1600 | — | — | -8,16 | -5,1 |

Napomena: Mina M60P2R skreće u stranu u koju vетар duva, a RKZM72 (za vreme rada motora) u stranu odakle vетар duva, tj. suprotno smeru duvanja veta. Zbog toga su popravke u tablici RKZ označene znakom «-» (minus).

Primer 1: Gada se tenk sa RKZM72 na daljini 1000 m. Duva bočni vетар brzinom 8 m/s sleva udesno.

Rešenje: Iz prethodne tablice se vidi da vетар skreće minu u levu stranu za 7,30 m (7,3 hiljaditih). Zbog toga nišansku tačku treba preneti u desnu stranu za 7,30 m, ili nišaniti u cilj sa levom podelom skale za 1,5 podeljak (sredina između crticice i strelice).

Primer 2: Gada se minom M60P2R na daljini 1000 m. Duva bočni vетар brzinom 8 m/s sleva udesno.

Rešenje: Nišansku tačku preneti u levu stranu za 6 m, ili nišaniti u cilj sa desnom podelom skale za 1 podeljak (jer 1 podeljak iznosi 0-0,5).

Izbor podeljka mehaničkog nišana pri gadanju nepokretnih ciljeva zavisi od odstojanja do cilja. Ukoliko je vетар jači, a cilj dalji, mina će više odstupati od cilja po pravcu i daljini. Na nišanu se ne zauzima popravka po pravcu, već se pomera nišanska tačka u onu stranu sa koje duva vетар. Na primer, ako vетар duva zdesna uлево, nišansku tačku treba pomeriti udesno u figurama cilja ili u metrima, računajući od sredine cilja.

Popravke iz tablice II se smanjuju ako vетар duva pod uglom od 30° za 0,5; za vетар pod uglom od 45° popravka je 0,7; za vетар pod uglom 60° popravka je 0,9 od tablične.

Uzdužni vетар (čeonji ili ledni) ispoljava praktično zanemarujući uticaj na tačnost gadanja minom M60P2R do 500 m, a RKZM72 do 1000 m. Pri gadanju na većim daljinama uzimati popravke otklanjujući ih pomeranjem nišanske tačke niže kad je vетар ledni i više kad je vетар čeonji.

123. — Barometarski pritisak neznatno utiče na promenu daljine, a uzima se u obzir samo pri gadanju na daljinama preko 100 m. U tablici VII i VIII date su vrednosti popravki zbog razlike barometarskog pritiska za 10 milibara (mbar) od normalnog. Normalni barometarski pritisak je 1000 milibara, što u starim mernim jedinicama iznosi 750 mm živinog stuba.

Ako je razlika atmosferskog pritiska veća ili manja od 10 mbar, da bi se izvršila popravka treba vrednost popravke iz tablica VII i VIII pomnožiti sa stvarnom razlikom barometarskog pritiska i podeleti sa 10.

Primer 1: Gada se RKZM72, daljina do cilja 1200 m, a nadmorska visina 510 m. Rešenje: prema tablici VII popravka za razliku barometarskog pritiska od 10 mbr na daljini 1200 m je -0,1 m, a razlika u barometarskom pri-

tisku je, 32 mbr. Popravka u ovom slučaju je $-0,32$ m. Barometarski pritisak na visini 510 m je redi od barometarskog pritiska na nadmorskoj visini 110 m, pa će mina imati prebačaj cilja. Zbog toga nišansku tačku treba uzeti niže za 0,32 m.

Primer 2: Gađa se minom M60P2R na daljini 1000 m, na nadmorskoj visini 410 m. Popravka za atmosferski pritisak na daljini 1000 m prema tablici VIII je 0,1 m, a razlika za 10 mbr između stvarnog i normalnog atmosferskog pritiska je 24 mbr. **Rešenje:** popravka u tom slučaju biće $-0,24$ m ($24 \times 0,1 : 10$), pa je za tu vrednost nišansku tačku potrebitno pomeriti niže.

5. PROMENA VATRENOG POLOŽAJA

124. — Pre promene vatrenog položaja treba izabrati novi vatreći položaj, prikrivene pravce do njega i pripremiti odeljenje (vod) za pokret.

Na novi vatreći položaj može da se premešta po oruđima ili celim odeljenjem (rastavljenim oruđima, vučenjem ili na transportnim sredstvima), a vod bestrzajnih topova po odeljenjima ili kao celina.

Pre premeštanja na novi vatreći položaj komanduje se: »Prekini isprazni, rastavljenim (vučenjem, vučenjem sa vozilima) — SPREMA ZA MARŠ«.

125. — Za premeštanje na novi vatreći položaj komanduje se: »Sa vozilima u visini raskrsnice — NAPRED«, »Rastavljenim — ZA MNOM« ili »Vučenjem, u visini puta — NAPRED«. Postupak na komandu »VUČENJEM« je sledeći: poslužioci uzimaju opremu, municiju i naoružanje i zauzimaju svoja mesta prema t. 103. Punilac spušta prednji nišan i stavlja navlaku na usta cevi. Dodavač i donosilac podižu cev, dok punilac istovremeno oslobođa utvrđivač stege i odvija stegu podvoska. Dodavač i donosilac podižu cev, dok osovina lafeta ne dode u vertikalni položaj u odnosu na stožer, a

punilac zateže stegu podvoska i utvrđuje je utvrđivačem. Dodavač i donosilac pritiskuju cev ka zemlji i podižu barutnu komoru i zatvarač. Punilac vadi utvrđivač i odvija stegu kraka, savija krak, utvrđuje ga utvrđivačem za ispust na cevi i zateže i utvrđuje stegu kraka. Pošto su završili prethodne radnje, na izvrsni deo komande komandira odeljenja (voda) kreću na novi vatreći položaj.

U slučaju promena vatrenog položaja rastavljenim oruđem, postupak posluge je po tački 112, s tim što se odmah prelazi na odvajanje topa od lafeta.

126. — U slučaju smanjenog broja poslužilaca, imati u vidu da je za opsluživanje oruđa pri gađanju potrebno imati najmanje dva poslužioca — nišandžiju i punioca. Pri tome nišandžija obavlja poslove i pomoćnika nišandžije, a punilac dodavača i donosioca. Premeštanje oruđa u tim uslovima može se vršiti samo vučenjem, a svaki od poslužilaca (nišandžija i punilac) nosi po tri metka M60P2R, ili po jedan metak M72.

6. — IZVRŠENJE GAĐANJA

1) GAĐANJE NEPOKRETNIH CILJEVA

127. — Nišanska tačka za gađanje nepokretnih ciljeva određuje se prema t. 120.

U toku gađanja nišansku tačku, po potrebi, načelno pomera sam nišandžija.

Popravka pravca vrši se tako što se za veličinu osmotrenog odstupanja mine po pravcu (levo, desno) pomeri nišanska tačka u suprotnu stranu.

Popravka daljine, ako je odstupanje manje od vrednosti jednog podeljka nišana, vrši se pomera-

njem nišanske tačke (naviše-naniže). Nišanska tačka pomera se naviše ako je mina u podbačaju, a naniže ako je mina u prebačaju.

128. — Pre izdavanja komande za otvaranje vatre, ako posluge nisu na svojim mestima, komandir odeljenja komanduje: »SPREMA ZA PALJBU«. Na tu komandu poslužiocu zauzimaju mesta kod oruđa prema sl. 43.

129. — Za otvaranje vatre, komandir odeljenja izdaje komandu prema t. 97. Postupak poslužilaca po pojedinim delovima komande je sledeći:



Sl. 46 — Rad pomoćnika nišandžije pri zatravljuvanju zatvarača

Na deo komande: »Prvi, orijentir 2, bliže 100 — tenk« nišandžija uočava cilj, izveštava: »Vidim«, po potrebi oslobođa polugu spojnice sprave za davanje pravca i upravlja top po pravcu u cilj. Spravom za davanje elevacije upravlja cev po visini u cilj, vodeći računa da sprave za davanje elevacije i pravca ne budu potpuno iskorišćene, a zatim polugom spojnice uključuje spravu za davanje pravca.

Na deo komande: »Jedan metak«, dodavač uzima metak i predaje ga puniocu. Istovremeno, pomoćnik nišandžije desnom rukom hvata za desni rukohvat brave, a levom za ručicu zatvarača. Kažiprstom desne ruke potiskuje osigurač brave udesno do kraja, okreće bravu uлево и levom rukom otvara zatvarač.

Punilac uzima metak tako da levom rukom obuhvati balističku kapu, a desnom dno čahure. Kontroliše ga, dolazi sa strane zadnjaka, obema rukama pažljivo stavlja metak u cev (sl. 46) i potiskuje ga ravnomerno do kraja tako da obod čahure nalegne na nosač čahure.

Pošto je punilac stavio metak u cev, pomoćnik nišandžije levom rukom hvata ručicu zatvarača, a desnom ručicu brave zatvarača i zatvara zatvarač (sl. 47). Pomoćnik nišandžije desnom rukom hvata desni rukohvat brave, okreće je udesno do kraja i upozorava nišandžiju (udarom ruke po ramenu) da je top napunjeno. Za vreme punjenja topa punilac i pomoćnik nišandžije mogu puške da stave na ledja, vodeći računa da im ne smetaju pri radu, a pri dužem zadržavanju na vatrenom položaju puške odlažu — udesno nadohvat ruke.

Na deo komande »6« — nišandžija zauzima komandovani podeljak na skali daljine nišanske sprave, tako da okretanjem točkića nišanske sprave pomera končanicu sve dok se komandovani podeljak

ne poklopi sa indeksom daljine, vodeći računa da zauzme podeljak na skali daljine M60 ili M72 (što zavisi kojim se metkom gada).



Sl. 47 — Rad punioca pri punjenju topa

Na deo komande »u sredinu« — nišandžija velikom strelicom, koja se nalazi u sredini skale preticanja, nišani u sredinu tenka, pri čemu desnom rukom rukuje spravom za davanje pravca, a levom rukom spravom za davanje elevacije cevi.

Pošto nanišani, nišandžija izveštava glasom: »Gotovo« i desnom rukom hvata ručicu za okidanje odozgo, tako da palac bude ispred osigurača ručice,

Na komandu: »PALI«, nišandžija palcem povlači osigurač ručice za okidanje unazad potiskuje ravnomerno ručicu naniže i vrši okidanje. Pri okidanju vodi računa da se ne poremeti nišanjenje.

130. — Posle opaljenja, pomoćnik nišandžije, bez posebne komande, otvara zatvarač i levom

rukom, na koju je navučena rukavica, obuhvata dno čahure i izvlači je pravo unazad. Pri vađenju čahure, pomoćnik nišandžije vodi računa da je ne pomera levo (desno). Ako se čahura na opisani način ne može izvaditi iz svog ležišta, dozvoljeno je okretati je u ležištu, i to bez pomeranja levo ili desno.

Za ponovno punjenje topa i opaljenje izdaje se nova komanda, ako nije komandovano više metaka od jednog.

2) GADANJE POKRETNIH CILJEVA

131. — Ciljevi koji se kreću u ravni gadanja (dolaze ili odlaze) pod uglom od 0° do 15° su frontalni ciljevi. Ciljevi koji se kreću pod uglom od 61° do 90° u odnosu na pravac gadanja bočni su ciljevi, a ciljevi koji se kreću pod uglovima od 16° do 60° kosi su ciljevi.

Da bi se pogodio frontalni dolazeći cilj, potrebno je na skali daljine zauzeti podeljak koji odgovara daljinu do cilja, a zatim vrhom velike strelice skale preticanja nanišaniti u donji deo čone ploče i izvršiti opaljenje. Frontalni odlazeći cilj treba gadati na isti način kao i dolazeći, s tim što se nišani u kupolu tenka.

Da bi se pogodio bočni i kosi pokretni cilj, koji se kreće pod izvesnim uglom u odnosu na pravac (ravan) gadanja, cev topa upraviti ispred cilja u pravcu njegovog kretanja, odnosno uzeti potrebno preticanje.

Veličina preticanja, pri korišćenju nišanske sprave, zavisi od brzine kretanja cilja i od veličine ugla pod kojim se cilj kreće u odnosu na pravac gadanja. Ako je veća brzina i ugao, preticanje je veće, i obratno.

132. — Brzina kretanja borbenog vozila u većini slučajeva ceni se odoka. Stoga poslugu treba dobro obučiti u oceni brzine kretanja cilja.

Brzina kretanja borbenog vozila može se odrediti i računskim putem, merenjem ugla pod kojim se vidi dužina koju borbeno vozilo pređe za određeno vreme na poznatoj daljini. Na primer, tenk je na daljini 600 m za 4 sekunde prešao rastojanje koje se vidi pod uglom od 0-25. Izračunavanje brzine kretanja tenka u metrima vrši se prema obrascu:

$$V = \frac{U \cdot D (\text{km})}{t},$$

pri čemu je V — brzina kretanja cilja, U — ugao između dva objekta ili tačke, D — daljina do objekta u km, t — vreme za koje tenk pređe određeni ugao, 3600 — vreme 1 časa u s. U ovom primeru to znači da je $V = \frac{0-25 \cdot 0,6}{4} \cdot 3600 = 13,500 \text{ m} = 14 \text{ km/h}$.

133. — Pri gađanju pokretnog cilja kumulativnom minom M60P2R za preticanje se uzima jedan podeljak (0-05) na skali preticanja za svaki 6 km/h brzine kretanja tenka, ako se on kreće pod uglom 90°, ili za 5 km/h preticanje je 0-04 (tablica III). Pri gađanju pokretnog cilja reaktivno-kumulativnim zrnom M72 za preticanje se uzima jedan podeljak (0-05) na skali preticanja za svakih 10 km/h brzine kretanja cilja ako se on kreće pod uglom 90° (tablica IIIa). Kada se tenk kreće pod uglom 45°, preticanje se smanjuje za 1/3, a pod uglom 30° za 1/2 u odnosu na veličinu preticanja za cilj koji se kreće pod uglom 90°.

Ako se cilj kreće zdesna u odnosu na pravac gađanja, preticanje se uzima na skali preticanja sa desne strane i obratno.

TABLICA PRETICANJA ZA MINU M60P2R

TABLICA III

| Daljina | Vreme leta mine u s. (t) | Preticanje u | | Približno u hiljaditima (0-00) |
|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | metrima (m) | hilj. (0-00) | |
| 100 | 0,26 | 0,36 | 3,60 | 4 |
| 200 | 0,54 | 0,75 | 3,75 | 4 |
| 300 | 0,84 | 1,17 | 3,90 | 4 |
| 400 | 1,14 | 1,58 | 3,95 | 4 |
| 500 | 1,46 | 2,03 | 4,06 | 4 |
| 600 | 1,78 | 2,47 | 4,12 | 4 |
| 700 | 2,12 | 2,94 | 4,20 | 4 |
| 800 | 2,46 | 3,42 | 4,27 | 4 |
| 900 | 2,81 | 3,90 | 4,30 | 4 |
| 1000 | 3,17 | | | |

Za brzinu cilja od 5 km/h preticanje je 0-04, a podeljak od 0-05 odgovara brzini cilja od 6 km/h.

TABLICA PRETICANJA ZA METAK RKZM72

TABLICA IIIa

| Daljina | Vreme leta mine u s. (t) | Preticanje u | | Približno u hiljaditima (0-00) |
|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | metrima (m) | hilj. (0-00) | |
| 100 | 0,23 | 0,64 | 6,4 | 6 |
| 200 | 0,42 | 1,17 | 5,8 | 6 |
| 300 | 0,59 | 1,64 | 5,5 | 5 |
| 400 | 0,75 | 2,08 | 5,2 | 5 |
| 500 | 0,90 | 2,50 | 5,0 | 5 |
| 600 | 1,06 | 2,94 | 4,91 | 5 |
| 700 | 1,23 | 3,42 | 4,88 | 5 |
| 800 | 1,41 | 3,92 | 4,90 | 5 |
| 900 | 1,62 | 4,50 | 5,00 | 5 |
| 1000 | 1,84 | 5,11 | 5,11 | 5 |

Za brzinu cilja od 10 km/h preticanje je 0-05.

Primer 1: Gada se minom M60P2R, tenk se kreće na daljini 600 m, sleva pod uglom od 90° u odnosu na pravac gadanja, brzinom od 12 km/h. Da bi se pogodio cilj, na skali daljine zauzeti podeljak »6«, a zatim drugom erticom sa leve strane skale preticanja (0-10) nanišaniti u sredinu tenka.

Primer 2: Gada se RKZM72, tenk se kreće na daljini 800 m sleva pod uglom od 90° u odnosu na pravac gadanja, brzinom 15 km/h. Da bi se pogodio cilj, na skali daljine zauzeti podeljak »8«, a zatim sredinu razmaka između prve i druge ertice sa leve strane skale preticanja (0-07,5) dovesti u sredinu cilja.

Primer 3: Gada se minom M60P2R, tenk se kreće na daljini 400 m zdesna pod uglom od 45° u odnosu na pravac gadanja, brzinom 18 km/h. Da bi se cilj pogodio, na skali daljine zauzeti podeljak »4«, a zatim drugom erticom sa desne strane skale preticanja (0-10) nanišaniti u sredinu tenka ($3 \times 0,7 = 2$ podeljka).

Primer 4: Gada se RKZM72, tenk se kreće na daljini 600 m, zdesna pod uglom 45° u odnosu na pravac gadanja, brzinom 15 km/h. Da bi se cilj pogodio, na skali daljine zauzeti podeljak »6«, a zatim prvom erticom sa desne strane skale preticanja (0-05) nanišaniti u sredinu tenka.

134. — Ciljevi koji se kreću bočno u odnosu na ravan gađanja mogu se gadati praćenjem i sačekivanjem.

Pri gađanju ciljeva praćenjem, nišandžija zauzima preticanje na skali preticanja prema brzini kretanja cilja i zauzetim podeljkom nišani u sredinu cilja, pomerajući liniju nišanjenja prema brzini i pravcu kretanja cilja. U najpovoljnijem momentu (kada liniju nišanjenja dovede u sredinu cilja), nišandžija vrši okidanje.

Pri gađanju ciljeva sačekivanjem, nišandžija u pravcu kretanja cilja bira pogodnu nišansku tačku i na skali preticanja zauzima preticanje, pa nišani u izabranu nišansku tačku. Kada sredina cilja bude tačno prema izabranoj nišanskoj tački, nišandžija vrši okidanje.

135. — Mehaničkim nišanom pokretni ciljevi se gađaju prema odredbama t. 131—133, s tim što veličina preticanja zavisi od daljine gađanja. Da bi se pogodio bočni i kosi pokretni cilj koji se kreće pod uglom u odnosu na pravac gađanja, preticanje se uzima u figurama vidljive siluete tenka. Zbog toga se za svaki konkretni slučaj veličina preticanja (u metrima) mora izračunati i pretvoriti u figure tenka. Nišanska tačka se prenosi ispred u pravcu kretanja tenka (cilja) za izračunati broj figura, računajući od sredine borbenog vozila.

Komande za otvaranje vatre i rad poslužilaca po delovima komande istovetni su kao i pri gađanju nišanskom spravom, s tim što se preticanje komanduje u figurama. Nišan se postavlja na podeljak koji odgovara daljini do cilja (zavisno od vrste mine), a nišanska tačka se bira ispred ili iza cilja na pravcu njegovog kretanja za veličinu preticanja koje zavisi od brzine cilja, uticaja bočnog vетра i vrste mine.

Veličine preticanja za minu M60P2R i RKZM72, kada se koristi mehanički nišan i gada cilj pod uglom 90° u odnosu na pravac gađanja, vide se iz tablice IV.

TABLICA PRETICANJA SA MEHANIČKIM NIŠANOM
U METRIMA I FIGURAMA

TABLICA IV

| Dajlina gadanja | Brzina kretanja cilja | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|----------|------|----------|-------|----------|
| | 10 km/h | | 15 km/h | | 20 km/h | | u m | u figur. | u m | u figur. | u m | u figur. |
| | u m | u figur. | u m | u figur. | u m | u figur. | | | | | | |
| Veličina preticanja | | | | | | | | | | | | |
| M60 | M72 | M60 | M72 | M60 | M72 | M60 | M72 | M60 | M72 | M60 | M72 | |
| 300 | 2,35 | 1,64 | 1 1/3 | — | 3,50 | — | 1/2 | — | 4,70 | — | 2/3 | — |
| 400 | 3,20 | 2,08 | 1 1/2 | — | 4,80 | — | 2/3 | — | 6,40 | — | 1 | — |
| 500 | 4,00 | 2,50 | 2 2/3 | — | 6,10 | — | 1 | 1/2 | 8,20 | 7 | 1 1/3 | — |
| 600 | — | 3,00 | — | 1/2 | — | 4,40 | — | 3/4 | — | 5,9 | — | 1 |
| 800 | — | 4,00 | — | 2/3 | — | 5,90 | — | 1 | — | 7,90 | — | 1 1/3 |
| 1000 | — | 5,20 | — | 3/4 | — | 7,70 | — | 1 1/3 | — | 10,30 | — | 1 1/3 |
| 1200 | — | 6,52 | — | 1 | — | 9,78 | — | 1 2/3 | — | 13 | — | 2 |

Kada se cilj kreće pod manjim uglom od 90° , preticanje (u metrima) iz tablice IV umanjuje se množenjem koeficijentom ugla kretanja cilja: za ugao od 60° sa 0,9; za ugao od 45° sa 0,7; za ugao od 30° sa 0,5.

Primer 1: Prilikom gadanja tenka na 500 m, minom M60P2R pod uglom od 90° , koji se kreće brzinom 20 km/h, preticanje je 8,20 m ili $1\frac{1}{3}$ figure; za ugao od 45° , preticanje je 5,73 ili 1 figura ($8,20 \times 0,7 = 5,73$ ili 1 figura).

Primer 2: Gada se tenk na 800 m, RKZM72, pod uglom od 90° i brzinom 20 km/h. Preticanje je 7,90 m ili $1\frac{1}{3}$ figure, a za ugao od 45° preticanje je 5,53 ili 1 figura ($7,90 \times 0,7 = 5,53$ ili 1 figura).

3) GADANJE KROZ MEDUPROSTORE
I PORED KRILA VLASTITIH JEDINICA

136. — Kroz meduprostore, pored krila i preko vlastitih jedinica topom se može gadaati u ovim uslovima:

- duljina do vlastitih jedinica i cilja mora biti tačno odredena;
- krila svojih jedinica (delova), koja obrazuju meduprostor ili pored kojih se gada, moraju se dobro osmatrati;
- nišanska sprava mora biti ispravna i rektificirana;
- između pravca gadanja i krila vlastitih jedinica mora postojati siguran prostor — ugao sigurnosti;
- municija mora biti ispravna i iste serije;
- pri gadanju mora biti isključena mogućnost pada mine ili parčadi u blizini svojih jedinica;
- posle završenog nišanjenja top mora biti utvrđen;
- za vreme prekida gadanja treba proveriti ispravnost topa i ugao sigurnosti, i
- podloga lafeta mora biti čvrsta kako bi se sprečilo upadanje lafeta pri gadanju.

137. — Ugao između pravca gadanja i krila vlastitih jedinica (ugao sigurnosti) meri se pomoću mreže dvogleda ili skale preticanja na končanici nišanske sprave.

Najmanja veličina ugla sigurnosti koji treba zauzeti pored krila, pored koga se gada, vidi se iz tablice V.

TABLICA VELIČINA UGLA SIGURNOSTI ZA GADANJE
KROZ MEDUPROSTORE (PORED KRILA)

TABLICA V

| Daljina do vlastitih jedinica | Veličina ugla sigurnosti u svaku stranu od pravca gadanja | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| | u hiljaditima | u metrima |
| 100 | 75 | 7,5 |
| 200 | 50 | 10 |
| 300 | 45 | 13,5 |
| 400 | 40 | 16 |
| 500 i dalje | 40 | 20 |

138. — Mogućnost gadanja kroz meduprostore i pored krila vlastitih jedinica proverava se na sledeći način:

- odrediti daljinu do cilja,
- odrediti daljinu do vlastitih jedinica pored čijeg krila ili kroz čiji meduprostor treba gadati;
- pronaći koliki je ugao sigurnosti za tu daljinu iz tablice uglova sigurnosti;
- nanišaniti u cilj i utvrditi top po pravcu i na skali preticanja zauzeti odgovarajući ugao u hiljaditima, i
- ne pomerajući top po pravcu i visini, okretanjem točkića nišanske sprave, spustiti skalu preticanja do visine krila svojih jedinica i pogledati na njoj gde se završava zauzeti ugao sigurnosti mereći ga od velike strelice na skali preticanja prema krilu jedinice.

Ako je izmereni ugao između pravca gadanja i krila pored koga se gada veći od ugla sigurnosti datog u tablici (ako krajnji podeljak skale za preti-

canje koji je označavao veličinu ugla sigurnosti ne dodiruje vlastite snage), produžiti sa gadanjem, a ako je ugao manji ili određeni podeljak skale preticanja dodiruje vlastite snage, gadanje odmah prekinuti.

Na isti način se meri ugao sigurnosti (u hiljaditima) i prema drugom krilu (ako se gada kroz meduprostor).

Kada treba meriti ugao veći od 0-40, posle nišanjenja u cilj i spuštanja končanice u visinu vlastitih jedinica, okretanjem sprave za davanje pravca cevi dodati još potreban broj podeljaka za odgovarajući ugao, pri čemu treba na zemljištu zapamtiti predmete od kojih se vrši prenošenje. Na isti način meri se i ugao veći od 0-80, s tim što se koristi cela skala preticanja.

139. — Da bi se proverila mogućnost gadanja kroz meduprostore ili pored krila vlastitih jedinica, izdaje se komanda: »Prvo orude, orientir 1, bliže 100 — tenk, jedan metak, 8, daljina do vlastitih jedinica 100 m — proveri mogućnost gadanja.« Kada nišandžija proveri mogućnost gadanja, izveštava: »Gadanje je moguće« ili: »Gadanje je nemoguće«. Posle toga, ako je gadanje moguće, nišandžija zauzima komandovani nišan, nišani u cilj i čeka izvršni deo komande (»PALI«).

Ako u toku borbe počinje da se smanjuje veličina prostora do opasnih granica ili kada se primeti pad mine u blizini vlastitih jedinica, odmah se prekida gadanje.

140. — Kroz međuprostor gada se na isti način kao i pored krila, a tim što se ugao sigurnosti zauzima između pravca gadanja i oba krila jedinica kroz čiji se meduprostor gada.

4) GADANJE PREKO VLASTITIH JEDINICA

141. — Preko vlastitih jedinica gada se pod neposrednim rukovodstvom komandira odeljenja i u uslovima iznetim u t. 136.

142. — Prilikom gadanja preko vlastitih jedinica, mora se obezbediti ugao sigurnosti. **Ugao sigurnosti** je vertikalni ugao koji čine linija nišanjenja na dati cilj i linija vezivanja na vlastite jedinice sa temenom na nišanskoj spravi bestražnog topa.

Pri gadanju preko vlastitih jedinica najveći ugao sigurnosti, minom M60P2R i RKZM72, iznosi 0-61, kome odgovara nišan sigurnosti »13».

Da bi se proverila mogućnost gadanja preko vlastitih jedinica, izdaje se komanda: »Prvo oruđe, orientir 2, mitraljez u bunkeru, jedan metak, 11, daljina do vlastitih jedinica 200 m, nišan sigurnosti 13 (ili ugao sigurnosti 0-61), proveri mogućnost gadanja«. Na ovaj deo komande, pošto se napuni top, nišandžija radi sledeće:

— zauzima podeljak na skali daljine koji odgovara daljini do cilja (11) i nišani u puškarnicu bunkera, i

— ne pomerajući cev topa, preko točkića nišanske sprave, zauzima nišan sigurnosti (13) i proverava gde mu se završavaju donje ivice strelice (crtica) one skale preticanja koja se koristi za gadanje. **Ako su strelice (crtice) iznad (isnad) linije na kojoj su vlastite jedinice, gadanje je moguće, a ako se nalaze na liniji ili ispod linije vlastitih jedinica gadanje nije moguće.** Posle toga, nišandžija izveštava komandira odeljenja: »Gadanje je moguće«, zauzima podeljak 11 na skali daljine i čeka izvršni deo komande (»PALI«).

143. — Zavisno od udaljenosti vatrenog položaja oruđa od vlastitih jedinica, gadanje je moguće i kada je ugao sigurnosti manji od 61 hiljaditih, s tim što se za svaku daljinu gadanja odreduje i proverava posebno ugao (nišan) sigurnosti, prema tablici VI.

TABLICA UGOLOVA I NIŠANA SIGURNOSTI ZA MINU M60P2R I ZA RKZM72

TABLICA VI

| Daljina do vlastitih jedinica u metrima | Ugao sigurnosti u hiljaditima | | Nišan sigurnosti u podeljećima | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | Za minu M60P2R | Za RKZM72 | Za minu M60P2R | Za RKZM72 |
| 100 | 61 | 61 | 13 | 22 1/2 |
| 200 | 41 | 38 | 9,5 | 18 |
| 300 | 37 | 32 | 8,5 | 16 |
| 400 | 38 | 30 | 9 | 16 |
| 500 | 41 | 28 | 9,5 | 15 |
| 600 | 49 | 29 | 11 | 15 |

Postupak prilikom provere mogućnosti gadanja preko vlastitih jedinica, za različita udaljenja vatrenog položaja oruđa do vlastitih jedinica, isti je kao i u prethodnoj tački, s tim što se koristi odgovarajući nišan sigurnosti.

Kada se ne raspolaze podacima iz navedene tablice, primenjuje se osnovni način provere mogućnosti gadanja preko vlastitih jedinica, prema postupku izloženom u t. 142.

144 — Kroz meduprostore, pored krila, a naročito preko vlastitih jedinica, gada se isključivo u

toku borbe, a za vreme obuke u mirnodopskim uslovima gađanje je zabranjeno.

Pored odredbi iznetih u t. 136—143, u borbi je potrebno obezbediti i zonu sigurnosti vlastitih jedinica od eksplozije mina. Ova zona zavisi od toga da li su vlastite jedinice, pored kojih i preko kojih se gađa, u zaklonu ili van zaklona. Kada je ljudstvo van zaklona, daljina cilja od vlastitih jedinica ne sme biti bliža od 100 m. Ako su jedinice u zaklonima, zona sigurnosti ne sme biti manja od 50 metara.

5) GAĐANJE NOĆU I U DRUGIM USLOVIMA OGRAĐENE VIDLJIVOSTI

145. — Ako su ciljevi osvetljeni, bestrzajnim topom 82 mm se noću gađa na isti način kao i danju. Daljine do pojedinih objekata i mesnih predmeta (linija), gde se očekuje verovatna pojava ciljeva, moraju biti određene u toku dana.

Za gađanje osvetljenih ciljeva i onih koji se osvetljavaju ili otkrivaju bleskom pucnja, koristi se nišanska sprava M60 ili M72, čija je končanica osvetljena tricijumom ili priborom za osvetljavanje noću. Pri pojavi cilja ili svetla, treba zauzeti odgovarajući podeljak na skali daljine (prema vrsti mine), nanišaniti u cilj i otvoriti vatru. Pri korišćenju mehaničkog nišana, voditi računa da svetla tačka mušice i gajke obrazuje krst, tako da nišanska tačka — cilj bude u centru krsta.

146. — Neosvetljeni ciljevi noću se najuspešnije gađaju, pasivnim nišanom PN 5×80. Ako uslovi borbe dozvoljavaju, pre pada mraka nišan treba postaviti na nosač nišanske sprave.

Gumeni zaštitnik objektiva skidati postepeno prema meri smanjivanja intenziteta bele svetlosti, tako da se sasvim otkrije kad nastupi potpuna tama. Pasivni nišan se u svemu koristi kao i nišanske sprave M60 i M72 danju.

Posebnu pažnju obratiti na to da ne dođe do zabune u pogledu korišćenja skale na končanici u odnosu na vrstu mine, na podešenost intenziteta osvetljenosti končanice i na postupak u slučaju upada jake svetlosti u objektiv.

147. — Priprema pasivnog nišana za rad obuhvata:

— postavljanje akumulatorske baterije u njeno ležište, zbog čega proveriti da li je prekidač u položaju »isključeno«, odviti poklopac ležišta baterije, staviti bateriju tako da »+« pol bude okrenut ka objektivu i pažljivo zaviti poklopac ležišta;

— postavljanje pasivnog nišana sa adapterom na nosač (kao i nišanske sprave M60 ili M72), i

— uključivanje uređaja pod napon, zbog čega okrenuti točkič prekidača u pravcu satne kazaljke za jedan korak, pogledati kroz okular i podesiti intenzitet svetlosti končanice okretanjem točkića prekidača za određeni broj koraka, sve dok podelji skale daljine ne budu jasno vidljivi, podesiti oštrinu slike zemljista okretanjem prstena za dioptrijsko izoštrevanje i smaknuti gumenu kapu objektiva u stranu.

Kad nastupi potpuna tama, podesiti oštrinu slike posmatranog predmeta okretanjem prstena za daljinsko izoštrevanje, ponovo podesiti osvetljenost končanice tako da bude nešto svetlijia od cilja i ako ima suviše svetla u vidnom polju okrenuti točkič položaja blende i neutralisati ga u gornjoj polovini vidnog polja okulara.

148. — Za gađanje neosvetljenih ciljeva noću nišanskom spravom M60 (M72) i mehaničkim nišanom pravovremeno, u toku dana, pripremiti elemente do pojedinih objekata (linija), gde se očekuje verovatna pojava ciljeva. Elementi se mogu pripremiti pomoću kočića, letve sa svetlom nišanskom tačkom, kvadrant-libele i piketa.

Pre svake pripreme potrebno je odrediti tačnu daljinu do pojedinih objekata (linija) i zauzeti odgovarajući nišan, nanišaniti u izabrani objekt (liniju) i pristupiti pripremi oruđa. Da bi se noću pripremljeni elementi lakše i brže zauzimali, ciljeve numerisati.

149. — Pomoću kočića elementi se pripremaju tako što se posle nišanjenja, ne pomerajući cev, ispod sredine cevi pobija kočić za svaki određeni pravac, čime se određuje pravac i elevacija cevi.

150. — Pomoću letve na koju se postavlja svetla nišanska tačka elementi se pripremaju na sledeći način:

— na skali daljine zauzima se podeljak (prema vrsti mine) i nišani u objekat (liniju), zatim se, ne pomerajući cev, jedan od poslužilaca sa letvom i vidljivom nišanskom tačkom pošalje ispred topa na 10—15 m, i

— nišandžija nišani preko krajnje leve crtice skale preticanja u izvor svetlosti, a potom na skali daljine pročita i zabeleži podeljak kojim je nanišaneno u izvor svetlosti. Ovim je top vezan za pomoćnu nišansku tačku. Kada se u toku noći pojavi cilj, na skali daljine zauzeti zabeleženi podeljak, krajnjom levom crticom skale preticanja nanišaniti u izvor svetlosti i otvoriti vatru. To uraditi i krajnjom desnom crticom skale preticanja.

Priprema pomoću kvadrant-libele i piketa vrši se tako što se u toku dana ili pre pada mraka nanišani u željeni cilj, postavi kvadrant-libelu na kvadrantsku ravan topa i za elevaciju zapišu stepeni, a za pravac se pobode piket pored cevi. Za drugi cilj ponovi se radnja kao za prvi, samo se pobode drugi piket u drugu stranu. Pri postavljanju kvadrant-libele na kvadrantsku ravan na barutnoj komori, voditi računa da se strelica na kvadrant-libeli okreće u pravcu cilja ako je cilj u horizontu ili ako nadvišava vatreni položaj, i obratno.

Za otvaranje vatre u toku noći vodi se spisak ciljeva, u koji se unose elementi za svaki cilj, prema sledećem obrascu:

| Naziv cilja (objekta) | Način pripreme | Indeks skale daljine | | Broj kočića | Komanda ili signal | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | | Mina RKZ M60 | Mina RKZ M72 | | Za pripremu | Za otvaranje vatre |
| 1. Raskrsnica puteva | Pomoću svetl. niš. tačke | 12 | | | Glasom | Glasom |
| 2. Ivica šume | Pomoću kočića | | | | Dugo žuto svetlo | Nekoliko žutih krugova |
| itd. | | | | | | |

6) GADANJE POD ZAŠTITNOM MASKOM

151. — Pod zaštitnom maskom gađa se kao i bez nje, s tim što poslužiocima za to gađanje moraju biti obučeni. Pre gađanja stakla zaštitne maske treba očistiti flanelском krpicom kako ne bi došlo do njihovog zamagljivanja.

7) SNABDEVANJE MUNICIJOM U BORBI

152. — Vod (odeljenje) bestrzajnih topova 82 mm snabdeva se municijom i drugim borbenim potrebama preko bataljonske (četne) stanice za snabdevanje. Municijom se može snabdevati sa mesta transportnih sredstava, koja uz oruđa prevoze (prenose) i deo borbenog kompleta. Sredstvima pretpostavljene komande municija se direktno dotura na vatreni položaj voda (odeljenja). U nekim slučajevima na vatreni položaj voda (odeljenja) municija može biti dotine na sopstvenim transportnim sredstvima, njihovim upućivanjem na bataljonsku stanicu. Za pravovremeno snabdevanje municijom odgovoran je komandir voda (odeljenja) i starešina jedinice u čijem sastavu vod (odeljenje) dejstvuje. Posle utroška 1/2 od odobrene količine municije komandir odeljenja izveštava komandira voda, koji preduzima mere za popunu municijom.

U toku borbe dotur municije od mesta transportnih sredstava do vatrenog položaja oruđa obavljaju donosioci iz sastava voda. Oni municiju donose u sanducima i predaju ih dodavačima, a od njih primaju prazne sanduke i nose na mesto transportnih sredstava. Po potrebi mogu se angažovati vozači i vodići konja iz sastava voda (odeljenja).

Kada je bataljonska (četna) stanica za snabdevanje (mesto transportnih sredstava) na većem udaljenju (preko 500 m) od vatrenog položaja oruđa, potrebno je posredstvom starešine podržavane jedinice organizovati pomoćnu medustanicu za snabdevanje i odrediti dopunske donosioce municije.

7. PREKID I OBUSTAVLJANJE GADANJA

153. — Za prekid vatre komanduje se »PREKINI!« Prekid vatre može se dati samo pri gađanju vežbovnim metkom sa metkićem M65, a u borbi pri gađanju bojnim minama. Za vreme prekida vatre poslužiocci ostaju u zaklonu na vatrenom položaju ne dirajući top. U slučaju meteoroloških nepogoda, top, municija i pribor na vatrenom položaju mogu se zaštititi pokrivkom (šatorskim krilom).

154. — Gađanje se obustavlja na komandu »PREKINI — ISPRAZNI!« Na tu komandu nišandžija dovodi skalu daljine prema indeksu na podejlik »0« ili spušta zadnji nišan. Pomoćnik nišandžije otvara zatvarač, sa navučenom rukavicom na levoj ruci vadi čahuru (ako je u pitanju metak vadi ga punilac), zatvara i zabravljuje zatvarač. Kada nišandžija izvrši okidanje, stavlja navlaku barutne komore. Punilac preklapa prednji nišan i stavlja navlaku na usta cevi. Dodavač i donosilac pakuju raspakovane metke u kutiju. Posle toga zauzimaju svoja mesta na vatrenom položaju. Pri gađanju pasivnim nišanom noću na objektiv se obavezno postavlja gumeni zaštitnik.

Ako se posle obustavljanja gađanja poslužiocima želi dati odmor, komanduje se »VOLJNO«. Da bi se posle obustavljanja gađanja nastavilo gađanje, izdaje se komanda: »Odeljenje (vod) — SPREMA ZA PALJBU!« Na tu komandu punilac skida navlaku usta cevi i ispravlja prednji nišan, a pomoćnik nišandžije skida navlaku barutne komore.

Posle obustavljanja gađanja može se promeniti vatreni položaj (zaklon) po komandama i postupcima objašnjениm u t. 124—126.

Glava IV

RAD POSLUŽILACA TOPA SA ZAPREŽNIM GRLIMA

1. RAD POSLUŽILACA BESTRZAJNOG TOPA PRI ZAPREZANJU I ISPREZANJU ZAPREŽNOG GRLA

155. — Bestrzajni top može vući zaprežno grlo koje je zapregnuto u zaprežni pribor za vuču topa ili zaamljeno u am.

U sastavu zaprežnog pribora za vuču topa može biti univerzalni samar M77 ili samar M48.

156. — Top za vuču se priprema prema t. 113. i 125 ovog pravila.

157. — Grlo se zapreže na komandu »ZAPREŽI«. Na tu komandu radi se sledeće: nišandžija i pomoćnik uzimaju rukunice i sklapaju ih viljuškom; pomoćnik nišandžije podiže viljušku, a nišandžija namešta spojnu osovinu viljuške u njeno ležište na kraku lafeta i utvrđuje je utvrđivačem; dodavač i punilac hvataju za rukohvate cevi i potiskuju top naniže, dok nišandžija ne utvrdi spojnu osovinu viljuške; donosilac dovodi opremljeno (zasamareno ili zaamljeno) grlo i navodi ga između rukunica; punilac sa desne, a dodavač sa leve strane konja hvataju i podižu rukunice i pričvršćuju ih za samar

(am); nišandžije i pomoćnik nišandžije zakopčavaju zaprežnice.

Posle izvršenog zaprezanja topa posluga zauzima raspored za marš, i to: donosilac (kao vodič konja) staje uz konja, nišandžija sa desne, a pomoćnik nišandžije sa leve strane u visini barutne komore oruda, dodavač sa desne, a punilac sa leve strane u visini rukohvata cevi. Ako uslovi puta dozvoljavaju, posluga može marševati pozadi topa u koloni.

158. — Grlo se ispreže na komandu »ISPREŽI«. Na tu komandu rad poslužilaca je sledeći: nišandžija i pomoćnik nišandžije otkopčavaju zaprežnice i stavljaju ih preko samara, otkopčavaju kolančice, a zatim pridržavaju top za rukohvate cevi potiskujući top naniže; punilac i dodavač otpuštaju rukunične kaiše i otkopčavaju nosače rukunica; donosilac odvodi zaprežno grlo; punilac vadi utvrđivač spojne osovine viljuške, a dodavač spojnu osovinu iz ležišta, zatim odvajaju rukunice od viljuške i ostavljaju ih levo (desno) u visini dodavača.

Dalji rad poslužilaca odvija se po komandi komandira odeljenja (voda).

Glava V

TABLICE GAĐANJA ZA BsT 82 mm M60 i M60A

1. OSNOVNE TABLICE GADANJA

159. — Te tablice gađanja namenjene su za gađanje iz bestrajnog topa 82 mm M60 i M60A, a važe za:

- sjedinjeni metak se reaktivno-kumulativnim zrnom M72, i
- metak sa kumulativnom minom M60P2R.

Normalni (tablični) uslovi za koje su izračunate ove tablice gađanja su:

a) Balistički:

- početna brzina tablična,
- temperatura baruta $t_b = +15^\circ\text{C}$,
- masa projektila, njegov oblik i položaj težišta — normalni.

b) Meteorološki:

- temperatura vazduha $t = +15^\circ\text{C}$,
- vlažnost vazduha 50%,
- barometarski pritisak $H = 1000 \text{ mbar}$,
(750 mmHg),
- atmosfera mirna (bez vetra i padavina).

c) Topografski:

- orude nivelisano,
- cilj u horizontu oruda (elevacioni ugao jednak tabličnom).

Vrednost uglova u hiljaditim su u podeli 1/6400 obima kruga.

160. — Osnovne tablice daju balističke elemente putanje i podatke za popravke po visini i pravcu zbog meteobalističkih uslova gađanja, koji se razlikuju od tabličnih, na svakih 100 m daljine.

Svaka vrsta municije ima posebne tablice.

2. POMOĆNE TABLICE GADANJA

161. — Tablica XII sadrži vrednost koeficijenta kojim treba da se množe veličine tabličnih verovatnina skretanja i skokova po daljini kad se cilj nalazi na prednjem (+n) ili zadnjem (-n) nagibu. Koeficijenti su dati za padni ugao i nagib zemljišta u podelama 1/6400.

Vrednost za daljine i verovatna skretanja, date u tablicama VII i VIII, važe samo onda kad se cilj nalazi na ravnom zemljištu.

162. — Ako se cilj nalazi na prednjem nagibu (zemljište se penje od oruđa ka cilju), verovatno skretanje i skok na zemljištu se smanjuju, a ako je cilj na zadnjem nagibu, oni se povećavaju.

Koeficijent λ (lambda) za prednji nagib manji je od jedinice.

Koeficijent kojim treba množiti poznatu dužinu na horizontu (a) da bi se dobila njena veličina na prednjem nagibu (C)

$$C = a \cdot \lambda$$

Koeficijent kojim treba pomnožiti poznatu dužinu na prednjem nagibu da bi se dobila njena veličina na horizontu dobija se ako se 1 podeli sa vrednošću iz tablice XII.

$$a = c \cdot \frac{1}{\lambda}$$

163. — Koeficijent λ za zadnji nagib veći je od jedinice.

Koeficijent kojim treba množiti poznatu dužinu na horizontu da bi se dobila njena veličina na zadnjem nagibu $C = a \cdot \lambda$.

Koeficijent kojim treba množiti poznatu dužinu na zadnjem nagibu da bi se dobila njena veličina na horizontu dobija se ako se 1 podeli sa vrednošću iz tablice XIIa

$$a = c \cdot \frac{1}{\lambda'}$$

164. — Vrednost λ i λ' zavise od padnog ugla i nagiba zemljišta.

Poslednja vertikalna kolona tablica XII i XIIa daje vrednost koeficijenta kad se gada vertikalna meta. Pomoću tih vrednosti može se izračunati veličina verovatnog skretanja po daljini, prema obrascu:

$$Vd = Vv/\lambda \quad \text{gde je} \quad \lambda = \operatorname{tg} \Theta c$$

Nagib zemljišta u procentima izračunava se tako da se visinska razlika između dve tačke podeli s horizontalnim rastojanjem i dobijeni količnik pomnoži sa 100.

Tablica XIII sadrži prirodne vrednosti trigonometrijskih funkcija za uglove u hiljaditima (1/6400).

Tablica XIV sadrži podatke za činilac verovatnoće, koji je povoljniji (veći) ukoliko je verovatno skretanje manje.

Tablica XV sadrži podatke za pretvaranje stepeni u hiljadite (1/6400 obima kruga).

Tablica XVI sadrži podatke za pretvaranje minuta u hiljadite.

Tablica XVII sadrži podatke za pretvaranje hiljaditih u stepene i minute za svakih 100 hiljaditih.

Tablica XVIII sadrži podatke za pretvaranje hiljaditih u stepene i minute za svaki hiljaditi od 1 do 100.

Tablica XIX koristi se sigurno određivanje predznaka popravki pri izračunavanju elemenata za gađanje (popravke pravca i visine gađanja).

Tablica VII

REAKTIVNO-KUMULATIVNO ZRNO

| Domet m | Tačka slike 0° | | | Odnosna vremenska polupre s | Vremenski razpon s | Kapacitet kg/s | Početni udarci 64-00 | Vremensko dometanje | | | | | | |
|------------|----------------|-------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------|----|--|--|--|--|
| | n | 64-00 | | | | | | m/s | 6 | 10 | | | | |
| | | j | 4 | | | | | | 12 | 13 | | | | |
| 100 | 2,9 | 0 | 10 | 0,1 | 0,27 | 485 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | | | | | |
| 200 | 5,0 | 0 | 17 | 0,2 | 0,42 | 355 | 3,9 | 0,06 | 0,07 | | | | | |
| 300 | 6,8 | 0 | 23 | 0,4 | 0,59 | 411 | 3,0 | 0,12 | 0,11 | | | | | |
| 400 | 8,4 | 0 | 28 | 0,7 | 0,75 | 380 | 1,9 | 0,17 | 0,18 | | | | | |
| 500 | 9,8 | 0 | 33 | 1,0 | 0,90 | 650 | 0,8 | 0,23 | 0,16 | | | | | |
| 600 | 11,1 | 0 | 37 | 1,3 | 1,00 | 606 | 7,9 | 0,25 | 0,21 | | | | | |
| 700 | 12,5 | 0 | 42 | 1,7 | 1,23 | 563 | 0,5 | 0,30 | 0,25 | | | | | |
| 800 | 13,9 | 0 | 47 | 2,2 | 1,41 | 519 | 13,6 | 0,34 | 0,30 | | | | | |
| 900 | 15,4 | 0 | 52 | 2,8 | 1,62 | 477 | 16,7 | 0,38 | 0,33 | | | | | |
| 1000 | 17,1 | 0 | 58 | 3,0 | 1,84 | 438 | 17,3 | 0,42 | 0,38 | | | | | |
| 1100 | 18,9 | 1 | 94 | 4,0 | 2,07 | 401 | 21,2 | 0,45 | 0,42 | | | | | |
| 1200 | 20,8 | 1 | 113 | 5,8 | 2,33 | 367 | 27,9 | 0,49 | 0,47 | | | | | |
| 1300 | 22,2 | 1 | 138 | 7,4 | 2,62 | 336 | 31,7 | 0,53 | 0,51 | | | | | |
| 1400 | 25,1 | 1 | 177 | 9,4 | 2,93 | 310 | 38,7 | 0,56 | 0,61 | | | | | |
| 1500 | 28,7 | 1 | 217 | 11,8 | 3,25 | 300 | 46,1 | 0,60 | 0,69 | | | | | |
| 1600 | 32,0 | 0 | 48 | 14,7 | 3,39 | 289 | 54,5 | 0,63 | 0,79 | | | | | |
| 1700 | 35,5 | 0 | 60 | 18,1 | 3,95 | 278 | 63,4 | 0,67 | 0,91 | | | | | |
| 1800 | 39,4 | 0 | 75 | 4,11 | 268 | 73,0 | 0,70 | 1,04 | | | | | | |
| 1900 | 43,6 | 0 | 77 | 26,8 | 4,69 | 260 | 83,1 | 0,74 | 1,18 | | | | | |
| 2000 | 48,2 | 0 | 83 | 32,1 | 5,09 | 233 | 93,8 | 0,78 | 1,31 | | | | | |
| 2100 | 53,0 | + | 98 | 38,1 | 5,49 | 245 | 103,1 | 0,82 | 1,51 | | | | | |
| 2200 | 58,2 | 0 | 15 | 44,8 | 5,91 | 236 | 117,0 | 0,86 | 1,74 | | | | | |
| 2300 | 63,7 | 0 | 28 | 52,2 | 6,33 | 221 | 129,6 | 0,90 | 1,95 | | | | | |
| 2400 | 69,6 | 0 | 55 | 60,3 | 6,78 | 226 | 141,0 | 0,94 | 2,22 | | | | | |
| 2500 | 75,7 | 0 | 23 | 69,1 | 7,23 | 219 | 157,1 | 0,99 | 2,51 | | | | | |
| 2600 | 82,2 | 4 | 37 | 78,3 | 7,70 | 214 | 172,1 | 1,03 | 2,82 | | | | | |
| 2700 | 89,1 | -1 | 61 | 89,9 | 8,18 | 206 | 188,0 | 1,06 | 3,58 | | | | | |
| 2800 | 96,4 | -5 | 23 | 101,6 | 8,66 | 202 | 204,8 | 1,13 | 3,18 | | | | | |
| 2900 | 104,0 | 9 | 51 | 114,5 | 9,20 | 197 | 222,6 | 1,18 | 4,02 | | | | | |
| 3000 | 112,0 | 6 | 18 | 128,4 | 9,73 | 192 | 241,5 | 1,24 | 4,51 | | | | | |

BRISANI DOMET

- 775 m za visinu cilja 2 m
- 860 m za visinu cilja 2,5 m
- 930 m visinu cilja 3 m

 $V_0 = 390 \text{ m/s}$

M72 SA UPALJACEM UT M731

| Domet m | Pogon i kretanje | | | | | | | | Dodatak | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|
| | Premašujući razmak $\Delta t_{\text{p}} = 10 \text{ m/s}$ | Ustavljanje | | | | Strogo održavanje | | | | |
| | | početna brzina $V_0 = 10 \text{ m/s}$ | brzina kretanja $V_p = 10 \text{ m/s}$ | početna brzina $V_0 = 10 \text{ m/s}$ | brzina kretanja $V_p = 10 \text{ m/s}$ | početna brzina $V_0 = 10 \text{ m/s}$ | brzina kretanja $V_p = 10 \text{ m/s}$ | početna brzina $V_0 = 10 \text{ m/s}$ | | |
| 100 | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 200 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 300 | 1,8 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 300 | |
| 400 | 2,8 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 400 | |
| 500 | 3,8 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 500 | |
| 600 | 4,8 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 600 | |
| 700 | 5,7 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 700 | |
| 800 | 6,4 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 800 | |
| 900 | 6,9 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 900 | |
| 1000 | 7,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1000 | |
| 1100 | 7,3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1100 | |
| 1200 | 7,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1200 | |
| 1300 | 7,7 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1300 | |
| 1400 | 6,6 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1400 | |
| 1500 | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1500 | |
| 1600 | 5,1 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1600 | |
| 1700 | 4,1 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 1700 | |
| 1800 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1800 | |
| 1900 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1900 | |
| 2000 | -0,5 | 4,4 | 2,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 2000 | |
| 2100 | 1,0 | 5,4 | 3,5 | 1,1 | 3,1 | 2,1 | 0,3 | 1,2 | 2100 | |
| 2200 | 2,6 | 6,6 | 4,3 | 1,4 | 3,4 | 2,2 | 0,3 | 1,3 | 2200 | |
| 2300 | 4,3 | 8,0 | 5,1 | 1,6 | 3,6 | 2,4 | 0,3 | 1,5 | 2300 | |
| 2400 | 6,1 | 9,6 | 6,1 | 1,8 | 4,2 | 2,6 | 0,3 | 1,7 | 2400 | |
| 2500 | 8,1 | 11,4 | 7,2 | 2,1 | 4,6 | 2,8 | 0,2 | 1,9 | 2500 | |
| 2600 | 10,2 | 13,5 | 8,4 | 2,4 | 5,1 | 3,9 | 0,2 | 2,1 | 2600 | |
| 2700 | 12,4 | 15,8 | 9,6 | 2,8 | 5,6 | 3,2 | 0,1 | 2,3 | 2700 | |
| 2800 | 14,8 | 18,5 | 11,5 | 3,2 | 6,1 | 3,4 | 0 | 2,5 | 2800 | |
| 2900 | 17,3 | 21,5 | 13,0 | 3,6 | 6,7 | 3,6 | 0 | 2,7 | 2900 | |
| 3000 | +20,0 | 24,0 | 15,0 | 4,1 | 7,3 | 3,8 | -0,1 | 3,0 | 3000 | |

Tablica VIII

KUMULATIVNA MINA M60PBR

| W [kg] | Tabljeni ugao | | Ostalo u mesto putanje | Vršni količini ugao | Količina muna | Vremensko skretanje | | |
|--------|---------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------|------|
| | m | deg | | | | (m) | (s) | |
| | 3 | 6 | | | | 9 | 12 | |
| 100 | 2,3 | 0° | 11 | 0,1 | 0,26 | 3,4 | 0,05 | 0,03 |
| 200 | 0,9 | 9° | 23 | 0,4 | 0,54 | 3,9 | 0,09 | 0,07 |
| 300 | 10,9 | 0° | 37 | 0,9 | 0,84 | 3,34 | 0,08 | 0,11 |
| 400 | 15,1 | 0° | 51 | 1,6 | 1,14 | 3,22 | 0,11 | 0,15 |
| 500 | 19,3 | 1° | 66 | 2,6 | 1,49 | 3,12 | 0,15 | 0,19 |
| 600 | 24,1 | 1° | 77 | 4,0 | 1,78 | 3,04 | 0,19 | 0,22 |
| 700 | 29,2 | 1° | 88 | 5,6 | 2,12 | 2,96 | 0,23 | 0,26 |
| 800 | 34,3 | 1° | 99 | 7,5 | 2,46 | 2,89 | 0,28 | 0,31 |
| 900 | 39,7 | 2° | 114 | 9,9 | 2,81 | 2,82 | 0,33 | 0,35 |
| 1000 | 45,1 | 2° | 122 | 12,6 | 3,17 | 2,76 | 0,38 | 0,39 |
| 1100 | 50,0 | 2° | 52 | 15,6 | 3,54 | 2,70 | 0,43 | 0,43 |
| 1200 | 56,0 | 3° | 11 | 18,2 | 3,91 | 2,64 | 0,48 | 0,47 |
| 1300 | 62,2 | 3° | 20 | 23,1 | 4,30 | 2,58 | 0,53 | 0,51 |
| 1400 | 68,4 | 3° | 51 | 27,0 | 4,69 | 2,52 | 0,58 | 0,50 |
| 1500 | 74,7 | 4° | 12 | 32,1 | 5,10 | 2,47 | 0,63 | 0,65 |

BRISANI DOMET

- 440 m za visinu cilja 2 m
- 490 m za visinu cilja 2,5 m
- 530 m za visinu cilja 3 m

 $V_s = 388 \text{ m/s}$

SA UPALJAČEM UTI M61

| m | 30° | Ugao obstopejja | | | | | | | Domet m | |
|------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|
| | | Ugao obstopejja ugao obstopejja | | | ugao obstopejja | | | | | |
| | | pravokutni ugao $W_d = 10^{-3} \text{ rad/s}$ | ugao obstopejja ugao obstopejja | | |
| 100 | 14 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 200 | 21 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 200 | |
| 300 | 23 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 300 | |
| 400 | 28 | 3,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 400 | |
| 500 | 34 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 500 | |
| 600 | 40 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 600 | |
| 700 | 45 | 4,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 700 | |
| 800 | 50 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 800 | |
| 900 | 55 | 5,5 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 900 | |
| 1000 | 60 | 6,0 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1000 | |
| 1100 | 6,5 | 6,5 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 1100 | |
| 1200 | 6,9 | 7,2 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 1,200 | 1200 | |
| 1300 | 7,3 | 7,7 | 1,7 | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 0,6 | 1,300 | 1300 | |
| 1400 | 7,7 | 8,2 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 1,400 | 1400 | |
| 1500 | 8,1 | 8,7 | 2,6 | 0,4 | 3,3 | 2,8 | 0,7 | 1,500 | 1500 | |

Tablica IX

ORDINATE PUTANJE U METRIMA NAD HORIZONTOM USTA CEVI

| Duljina (m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100 | 0 | -0.4 | -1.2 | | | | | | | |
| 200 | 0.2 | 0 | -0.5 | -1.3 | | | | | | |
| 300 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.6 | 1.3 | | | | | |
| 400 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | -1.6 | | | | |
| 500 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | | | |
| 600 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | -1.0 | -2.2 | | |
| 700 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | -1.1 | -2.6 | |
| 800 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0 | -1.3 | -3.1 |
| 900 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 0 | -1.6 |
| 1000 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0 |
| 1100 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 1.6 |
| 1200 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | |
| 1300 | 2.0 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.0 |
| 1400 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 5.6 |
| 1500 | 2.5 | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 9.3 | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 11.0 |
| 1600 | 2.9 | 5.3 | 7.4 | 9.3 | 10.9 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 14.1 |
| 1700 | 3.2 | 6.0 | 8.4 | 10.6 | 12.6 | 14.4 | 15.8 | 17.0 | 17.8 | 18.1 |
| 1800 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 12.2 | 14.3 | 16.6 | 18.3 | 20.0 | 21.2 | 22.0 |
| 1900 | 4.0 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 16.6 | 19.1 | 21.4 | 23.3 | 24.9 | 26.1 |
| 2000 | 4.5 | 8.3 | 12.2 | 15.6 | 18.8 | 21.8 | 24.6 | 27.0 | 29.0 | 30.0 |

ZA REAKTIVNO-KUMULATIVNO ZRNO M72 SA UPALJAČEM UT M731

| Duljina (m) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | Duljina (m) |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|
| -3,7 | | | | | | | | | | | 100 |
| -2,0 | -4,5 | | | | | | | | | | 200 |
| 0 | -2,4 | -3,5 | | | | | | | | | 300 |
| 2,2 | 0 | -2,9 | -6,7 | | | | | | | | 400 |
| 4,7 | 2,7 | 0 | -3,5 | -8,0 | | | | | | | 500 |
| 7,5 | 5,8 | 3,4 | 0 | -4,3 | -9,6 | | | | | | 600 |
| 10,8 | 9,4 | 7,2 | 4,2 | 0 | -5,1 | -11,3 | | | | | 700 |
| 14,2 | 13,1 | 11,3 | 9,6 | 5,0 | 0 | -5,9 | -13,1 | | | | 800 |
| 18,9 | 17,2 | 15,8 | 13,4 | 10,1 | 5,7 | 0 | -6,9 | -15,1 | | | 900 |
| 22,2 | 21,8 | 20,7 | 18,8 | 15,9 | 11,9 | 6,7 | 0 | -7,6 | -17,1 | | 1000 |
| 26,7 | 26,8 | 26,1 | 24,6 | 22,1 | 18,5 | 13,7 | 7,6 | 0 | -8,9 | | 1100 |
| 31,7 | 32,2 | 32,0 | 30,9 | 28,8 | 25,7 | 21,4 | 13,8 | 8,8 | 0 | | 1200 |

Tables x

ORDINATE PUTANJA U METRIMA NAD HORIZONTOM USTA CEVI
KUMULATIVNA MINA M602R SA UPALJACEM UTI M61

Tablica XI

VREDNOSTI TABLIČNIH UGLOVA ZAVISNO OD TEMPERATURE VAZDUHA I BARUTA

| Udaljenost (m) | Temperatura vazduha i baruta u °C | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | +45 | +35 | +25 | +15 | +5 | -5 | -15 | -25 |
| | Tablični ugao u hiliadičitu (1/6400) | | | | | | | |
| 100 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
| 200 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| 300 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 |
| 400 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,9 | 10,4 |
| 500 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 12,3 |
| 600 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13,2 | 14,0 |
| 700 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,7 |
| 800 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,5 |
| 900 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
| 1000 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | 17,1 | 18,0 | 19,0 | 20,1 | 21,4 |
| 1100 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,9 | 19,9 | 21,0 | 22,3 | 23,8 |
| 1200 | 18,4 | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,1 | 23,3 | 24,8 | 26,5 |
| 1300 | 20,4 | 21,2 | 22,1 | 23,2 | 24,5 | 25,9 | 27,6 | 29,5 |
| 1400 | 22,6 | 23,5 | 24,6 | 25,8 | 27,3 | 28,8 | 30,8 | 32,9 |
| 1500 | 25,0 | 26,1 | 27,3 | 28,7 | 30,4 | 32,2 | 34,4 | 36,9 |
| 1600 | 27,6 | 29,0 | 30,4 | 32,0 | 33,8 | 36,0 | 38,3 | 41,2 |
| 1700 | 30,8 | 32,1 | 33,7 | 35,5 | 37,6 | 39,9 | 42,7 | 45,9 |
| 1800 | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 39,4 | 41,8 | 44,4 | 47,5 | 51,1 |
| 1900 | 37,7 | 39,3 | 41,4 | 43,6 | 46,3 | 49,2 | 52,7 | 56,7 |
| 2000 | 41,3 | 43,8 | 45,7 | 48,2 | 51,1 | 54,3 | 58,3 | 62,2 |
| 2100 | 45,6 | 47,7 | 50,2 | 53,0 | 56,3 | 59,9 | 64,4 | 69,2 |
| 2200 | 50,0 | 52,3 | 55,1 | 58,2 | 61,8 | 65,8 | 70,6 | 76,1 |
| 2300 | 54,7 | 57,2 | 60,3 | 63,7 | 67,7 | 72,1 | 77,4 | 83,5 |
| 2400 | 59,6 | 62,3 | 65,8 | 69,8 | 73,9 | 78,8 | 84,6 | 91,4 |
| 2500 | 64,8 | 67,9 | 71,6 | 75,7 | 80,5 | 85,8 | 92,1 | 99,7 |
| 2600 | 70,2 | 73,5 | 77,7 | 82,7 | 87,5 | 93,3 | 100,1 | 108,6 |
| 2700 | 75,9 | 79,6 | 84,1 | 89,1 | 94,9 | 101,3 | 109,0 | 118,0 |
| 2800 | 81,9 | 86,0 | 90,9 | 96,4 | 102,7 | 109,6 | 118,2 | 126,1 |
| 2900 | 88,3 | 92,6 | 98,0 | 104,0 | 110,9 | 118,5 | 127,8 | 138,7 |
| 3000 | 94,9 | 99,7 | 105,2 | 112,0 | 119,5 | 127,9 | 138,1 | 150,0 |

Tablica XII

T A B
VREDNOSTI KOEFICIJENTA λ

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| $c = a \cdot \lambda$ | $a = c \cdot \frac{1}{\lambda}$ |
|-----------------------|---------------------------------|

| Padni ugao Θ_c | Nagib zemljiste u % | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 15% |
| hiljaditih | 10 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 152 |
| 20 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,12 |
| 40 | 0,80 | 0,67 | 0,49 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,21 |
| 60 | 0,86 | 0,75 | 0,59 | 0,50 | 0,43 | 0,37 | 0,28 |
| 80 | 0,89 | 0,80 | 0,67 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,35 |
| 100 | 0,91 | 0,83 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,40 |
| 150 | 0,94 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,50 |
| 200 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,58 |
| 250 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,63 |
| 300 | 0,97 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,68 |
| 350 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,71 |
| 400 | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,74 |
| 500 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,79 |
| 600 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,83 |
| 700 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,85 |
| 800 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,88 |
| 900 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,90 |
| 1000 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
| 1100 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 |
| 1200 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
| 1300 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| 1400 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |

L I C A
NA PREDNjem NAGIBU

gdje je: c — skok na zemljištu;
 a — skok na daljinaru;
 λ — koeficijent za prednji nagib

| Padni ugao Θ_c | ili u hiljaditima | | | | | | | Padni ugao Θ_c |
|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------|--------------------------|
| | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ∞ | |
| 201 | 250 | 297 | 388 | 472 | 560 | 1600 | hiljaditih | |
| 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 20 | |
| 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 40 | |
| 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 60 | |
| 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 80 | |
| 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 100 | |
| 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,15 | 150 | |
| 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 200 | |
| 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,25 | 250 | |
| 0,62 | 0,56 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,30 | 300 | |
| 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,36 | 350 | |
| 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,41 | 400 | |
| 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 500 | |
| 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 600 | |
| 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,82 | 700 | |
| 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 1,00 | 800 | |
| 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 1,22 | 900 | |
| 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 1,50 | 1000 | |
| 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 1,87 | 1100 | |
| 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 2,42 | 1200 | |
| 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 3,31 | 1300 | |
| 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 5,00 | 1400 | |

Tablica XIIa

T A B
VREDNOSTI KOEFICIJENTA λ'

| Padni ugao Θ_c | Nagib zemljiste u % | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| hiljaditih | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | 61 | 81 |
| 20 | 2,00 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 1,33 | 2,00 | 4,45 | — | — | — | — |
| 60 | 1,20 | 1,50 | 2,07 | 3,16 | 6,67 | — | — |
| 80 | 1,14 | 1,33 | 1,62 | 2,05 | 2,70 | 4,21 | — |
| 100 | 1,11 | 1,25 | 1,45 | 1,69 | 2,03 | 2,56 | 5,26 |
| 150 | 1,07 | 1,15 | 1,26 | 1,37 | 1,51 | 1,68 | 2,17 |
| 200 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,67 |
| 250 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,32 | 1,47 |
| 300 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,36 |
| 350 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,29 |
| 400 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,24 |
| 500 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,18 |
| 600 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,14 |
| 700 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,11 |
| 800 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| 900 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| 1000 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| 1100 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| 1200 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| 1300 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| 1400 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |

L I C A
NA ZADNJEM NAGIBU

gdje je: c — skok na zemljistu;
 a — skok na daljinaru;
 λ' — koeficijent za zadnji nagib

| Padni ugao Θ_c | ili u hiljaditima | | | | | | | | | Padni ugao Θ_c |
|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------------|--------------------------|
| | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | hiljaditih | |
| 102 | 152 | 201 | 250 | 297 | 388 | 472 | 550 | — | — | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 3,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 2,03 | 4,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 1,68 | 2,53 | 5,03 | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
| 1,50 | 2,01 | 2,99 | 5,02 | 9,88 | — | — | — | — | — | 300 |
| 1,40 | 1,74 | 2,31 | 3,44 | 6,48 | — | — | — | — | — | 350 |
| 1,33 | 1,59 | 1,97 | 2,62 | 3,64 | — | — | — | — | — | 400 |
| 1,24 | 1,41 | 1,63 | 1,94 | 2,38 | 4,29 | 17,14 | — | — | — | 500 |
| 1,18 | 1,30 | 1,46 | 1,65 | 1,89 | 2,69 | 4,43 | 11,32 | — | — | 600 |
| 1,15 | 1,24 | 1,35 | 1,48 | 1,65 | 2,10 | 2,86 | 4,32 | — | — | 700 |
| 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,38 | 1,49 | 1,80 | 2,23 | 2,91 | — | — | 800 |
| 1,10 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,60 | 1,89 | 2,29 | — | — | 900 |
| 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,31 | 1,47 | 1,68 | 1,94 | — | — | 1000 |
| 1,06 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,37 | 1,53 | 1,71 | — | — | 1100 |
| 1,05 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,41 | 1,55 | — | — | 1200 |
| 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,32 | 1,43 | — | — | 1300 |
| 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | — | — | 1400 |

Tablica XIII

T A B
PRIRODNE VREDNOSTI

| Ugao u hiljaditima | Tang. | Razlika za 1/000 | Sin. | Razlika za 1/000 | Cos. | Razlika za 1/000 | Ugao u hiljaditima | Tang. | Razlika za 1/000 | Sin. | Razlika za 1/000 | Cos. | Razlika za 1/000 |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|
| 10 | 0,010 | 0,010 | 1,000 | 410 | 0,426 | 0,392 | 0,920 | | | | | | |
| 20 | 0,020 | 0,020 | 1,000 | 420 | 0,438 | 0,401 | 0,916 | 0,4 | | | | | |
| 30 | 0,029 | 0,029 | 1,000 | 430 | 0,449 | 0,410 | 0,912 | | | | | | |
| 40 | 0,039 | 0,039 | 1,000 | 440 | 0,461 | 0,419 | 0,908 | - | | | | | |
| 50 | 0,049 | 0,049 | 0,999 | 450 | 0,473 | 1,2 | 0,906 | | | | | | |
| 60 | 0,059 | 0,059 | 0,999 | 460 | 0,485 | 0,436 | 0,900 | | | | | | |
| 70 | 0,069 | 0,068 | 0,998 | 470 | 0,497 | 0,445 | 0,896 | | | | | | |
| 80 | 0,079 | 0,078 | 0,997 | 480 | 0,510 | 0,454 | 0,891 | | | | | | |
| 90 | 0,089 | 0,088 | 0,996 | 490 | 0,522 | 0,463 | 0,887 | | | | | | |
| 100 | 0,099 | 0,098 | 0,995 | 500 | 0,535 | 0,472 | 0,883 | 0,5 | | | | | |
| 110 | 0,108 | 0,107 | 0,994 | 510 | 0,547 | 0,480 | 0,877 | | | | | | |
| 120 | 0,118 | 0,117 | 0,993 | 520 | 0,560 | 0,488 | 0,873 | | | | | | |
| 130 | 0,128 | 1,0 | 0,127 | 530 | 0,573 | 1,3 | 0,868 | | | | | | |
| 140 | 0,138 | 0,137 | 0,991 | 540 | 0,586 | 0,505 | 0,863 | | | | | | |
| 150 | 0,148 | 0,146 | 0,990 | 550 | 0,599 | 0,514 | 0,858 | | | | | | |
| 160 | 0,158 | 0,156 | 0,988 | 560 | 0,613 | 0,522 | 0,853 | | | | | | |
| 170 | 0,169 | 0,166 | 0,986 | 570 | 0,626 | 0,532 | 0,847 | | | | | | |
| 180 | 0,179 | 0,176 | 0,984 | 580 | 0,640 | 0,540 | 0,842 | | | | | | |
| 190 | 0,189 | 0,185 | 1,0 | 590 | 0,654 | 0,548 | 0,837 | | | | | | |
| 200 | 0,199 | 0,195 | 0,980 | 600 | 0,668 | 1,4 | 0,831 | | | | | | |
| 210 | 0,209 | 0,206 | 0,978 | 610 | 0,683 | 0,564 | 0,826 | | | | | | |
| 220 | 0,220 | 0,214 | 0,976 | 620 | 0,697 | 0,572 | 0,821 | | | | | | |
| 230 | 0,230 | - | 0,223 | 630 | 0,712 | 0,580 | 0,815 | | | | | | |
| 240 | 0,240 | 0,233 | 0,972 | 640 | 0,727 | 0,588 | 0,809 | | | | | | |
| 250 | 0,251 | 0,243 | 0,970 | 650 | 0,742 | 1,5 | 0,803 | | | | | | |
| 260 | 0,261 | 0,252 | 0,968 | 660 | 0,757 | 0,604 | - | 0,797 | 0,6 | | | | |
| 270 | 0,271 | 0,261 | 0,966 | - | 670 | 0,762 | 0,611 | 0,791 | | | | | |
| 280 | 0,282 | 0,271 | 0,963 | 680 | 0,788 | - | 0,619 | 0,785 | | | | | |
| 290 | 0,293 | 0,281 | 0,960 | 690 | 0,804 | 0,627 | 0,779 | | | | | | |
| 300 | 0,304 | 0,290 | 0,957 | 700 | 0,821 | 1,6 | 0,634 | 0,773 | | | | | |
| 310 | 0,314 | 0,300 | 0,954 | 710 | 0,837 | 0,641 | 0,767 | | | | | | |
| 320 | 0,325 | 1,1 | 0,310 | 0,951 | 0,3 | 720 | 0,654 | - | 0,649 | 0,760 | | | |
| 330 | 0,336 | 0,320 | 0,948 | 730 | 0,671 | 0,656 | 0,754 | | | | | | |
| 340 | 0,347 | 0,329 | - | 0,945 | 740 | 0,689 | 1,7 | 0,664 | 0,747 | | | | |
| 350 | 0,358 | 0,338 | 0,942 | 750 | 0,906 | - | 0,671 | 0,741 | - | | | | |
| 360 | 0,369 | 0,347 | 0,939 | 760 | 0,924 | 1,8 | 0,679 | 0,735 | | | | | |
| 370 | 0,380 | 0,356 | 0,9 | 0,936 | - | 770 | 0,943 | 1,9 | 0,686 | 0,728 | | | |
| 380 | 0,392 | 0,365 | 0,932 | 780 | 0,952 | 2,0 | 0,693 | 0,721 | 0,7 | | | | |
| 390 | 0,403 | 0,374 | 0,928 | 0,4 | 790 | 0,960 | - | 0,700 | 0,714 | | | | |
| 400 | 0,414 | 0,383 | 0,924 | 800 | 1,000 | - | 0,707 | 0,707 | | | | | |

T I C A
TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA (1/6400)

| Ugao u hiljaditima | Tang. | Razlika za 1/000 | Sin. | Razlika za 1/000 | Cos. | Razlika za 1/000 | Ugao u hiljaditima | Tang. | Razlika za 1/000 | Sin. | Razlika za 1/000 | Cos. | Razlika za 1/000 |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|
| 810 | 1,020 | 2,0 | 0,714 | 0,700 | 1,210 | 2,482 | 7,0 | 0,928 | 0,4 | 0,374 | | | |
| 820 | 1,040 | 0,721 | 9,7 | 0,693 | 1,220 | 2,566 | 7,5 | 0,932 | 0,4 | 0,365 | | | |
| 830 | 1,061 | 2,1 | 0,728 | 0,683 | 1,230 | 2,630 | 8,0 | 0,936 | - | 0,356 | | | |
| 840 | 1,082 | 0,735 | - | 0,679 | 1,240 | 2,711 | 8,5 | 0,939 | 0,347 | | | | |
| 850 | 1,104 | 2,2 | 0,741 | 0,671 | 1,250 | 2,799 | 9,0 | 0,942 | 0,338 | | | | |
| 860 | 1,126 | - | 0,747 | 0,664 | 1,260 | 2,885 | 9,5 | 0,945 | 0,329 | | | | |
| 870 | 1,148 | 2,3 | 0,754 | 0,656 | 1,270 | 2,976 | 1,0 | 0,948 | 0,320 | | | | |
| 880 | 1,171 | - | 0,760 | 0,649 | 1,280 | 3,078 | - | 0,951 | 0,309 | | | | |
| 890 | 1,195 | 2,4 | 0,767 | 0,641 | 1,290 | 3,184 | 0,954 | 0,3 | 0,300 | 0,9 | | | |
| 900 | 1,219 | - | 0,773 | 0,634 | 1,300 | 3,298 | 0,957 | - | 0,290 | | | | |
| 910 | 1,243 | 2,5 | 0,779 | 0,627 | 1,310 | 3,416 | 0,960 | 0,281 | | | | | |
| 920 | 1,268 | 2,6 | 0,785 | 0,619 | 1,320 | 3,546 | 0,963 | 0,271 | | | | | |
| 930 | 1,294 | 2,7 | 0,791 | 0,611 | 1,330 | 3,684 | 0,966 | 0,261 | | | | | |
| 940 | 1,321 | 2,7 | 0,797 | 0,604 | 1,340 | 3,834 | 0,968 | - | 0,252 | | | | |
| 950 | 1,348 | 2,8 | 0,803 | 0,596 | 1,350 | 3,991 | 0,970 | - | 0,243 | | | | |
| 960 | 1,376 | 2,9 | 0,809 | 0,588 | 1,360 | 4,165 | 0,972 | 0,233 | | | | | |
| 970 | 1,405 | 3,0 | 0,815 | 0,580 | 1,370 | 4,254 | 0,974 | 0,225 | | | | | |
| 980 | 1,435 | 3,1 | 0,821 | 0,572 | 1,380 | 4,561 | 0,976 | 0,214 | | | | | |
| 990 | 1,466 | 3,1 | 0,826 | 0,564 | 1,390 | 4,773 | 0,978 | 0,205 | | | | | |
| 1000 | 1,497 | 3,2 | 0,831 | 0,556 | 1,400 | 5,027 | 0,980 | 0,2 | 0,195 | | | | |
| 1010 | 1,529 | 3,3 | 0,837 | 0,548 | 1,410 | 5,309 | 0,982 | 0,185 | | | | | |
| 1020 | 1,563 | 3,4 | 0,842 | 0,540 | 1,420 | 5,605 | 0,984 | 0,176 | | | | | |
| 1030 | 1,597 | 3,5 | 0,847 | 0,531 | 1,430 | 5,933 | 0,986 | 0,166 | | | | | |
| 1040 | 1,633 | 3,6 | 0,853 | 0,522 | 1,440 | 6,314 | 0,988 | 0,156 | | | | | |
| 1050 | 1,668 | 3,7 | 0,858 | 0,514 | 1,450 | 6,745 | 0,990 | - | 0,146 | | | | |
| 1060 | 1,707 | 3,9 | 0,863 | 0,505 | 1,460 | 7,238 | 0,991 | 0,137 | | | | | |
| 1070 | 1,746 | 4,0 | 0,868 | 0,497 | 1,470 | 7,788 | 0,992 | 0,127 | | | | | |
| 1080 | 1,786 | 4,2 | 0,873 | 0,488 | 1,480 | 8,448 | 0,993 | 0,117 | | | | | |
| 1090 | 1,828 | 4,4 | 0,878 | 0,460 | 1,490 | 9,227 | 0,994 | 0,107 | 1,0 | | | | |
| 1100 | 1,872 | 4,5 | 0,883 | 0,472 | - | 1,500 | 10,17 | 0,995 | 0,1 | 0,096 | | | |
| 1110 | 1,917 | 4,6 | 0,887 | 0,463 | 1,510 | 11,21 | 0,996 | 0,088 | | | | | |
| 1120 | 1,963 | 4,9 | 0,891 | 0,454 | 1,520 | 12,20 | 0,997 | 0,078 | | | | | |
| 1130 | 2,012 | 5,0 | 0,895 | 0,445 | 1,530 | 14,55 | - | 0,998 | 0,068 | | | | |
| 1140 | 2,062 | 5,2 | 0,900 | 0,436 | 1,540 | 17,00 | 0,999 | - | 0,059 | | | | |
| 1150 | 2,114 | 5,5 | 0,905 | 0,428 | 0,9 | 1,550 | 20,33 | 0,999 | - | 0,049 | | | |
| 1160 | 2,169 | 5,7 | 0,908 | - | 0,419 | 1,560 | 25,45 | 1,000 | 0,036 | | | | |
| 1170 | 2,226 | 6,1 | 0,912 | 0,410 | 1,570 | 34,05 | 1,000 | 0,029 | | | | | |
| 1180 | 2,282 | 6,3 | 0,916 | 0,401 | - | 1,580 | 51,30 | 1,000 | 0,020 | | | | |
| 1190 | 2,340 | 6,4 | 0,920 | 0,392 | 1,590 | 101,9 | 1,000 | 0,010 | | | | | |
| 1200 | 2,414 | 6,8 | 0,924 | 0,383 | 1,600 | oo | 1,000 | 0,000 | | | | | |

Tablica XIV

TABLICA IZRAČUNAVANJA ČINILACA VEROVATNOĆE

$$\hat{C} = \frac{C}{V_s} = \frac{\text{dubina (širina) cilja u metrima}}{\text{verovatno skretanje u metrima (Vd ili Vp).}}$$

| $\frac{C}{V_s}$ | P% | $\frac{C}{V_s}$ | P% | $\frac{C}{V_s}$ | P% | $\frac{C}{V_s}$ | P% |
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| 0,1 | 2,7 | 2,1 | 52,1 | 4,1 | 83,3 | 6,1 | 96,0 |
| 0,2 | 5,4 | 2,2 | 54,2 | 4,2 | 84,3 | 6,2 | 96,3 |
| 0,3 | 8,1 | 2,3 | 56,2 | 4,3 | 85,2 | 6,3 | 96,6 |
| 0,4 | 10,7 | 2,4 | 58,2 | 4,4 | 86,2 | 6,4 | 96,9 |
| 0,5 | 13,3 | 2,5 | 60,0 | 4,5 | 87,1 | 6,5 | 97,1 |
| 0,6 | 16,0 | 2,6 | 61,9 | 4,6 | 87,9 | 6,6 | 97,4 |
| 0,7 | 18,6 | 2,7 | 63,7 | 4,7 | 88,7 | 6,7 | 97,6 |
| 0,8 | 21,3 | 2,8 | 65,5 | 4,8 | 89,5 | 6,8 | 97,8 |
| 0,9 | 23,8 | 2,9 | 67,1 | 4,9 | 90,1 | 6,9 | 98,0 |
| 1,0 | 26,4 | 3,0 | 68,8 | 5,0 | 90,8 | 7,0 | 98,2 |
| 1,1 | 28,9 | 3,1 | 70,3 | 5,1 | 91,4 | 7,1 | 98,3 |
| 1,2 | 31,4 | 3,2 | 71,9 | 5,2 | 92,1 | 7,2 | 98,5 |
| 1,3 | 33,8 | 3,3 | 73,3 | 5,3 | 92,6 | 7,3 | 98,6 |
| 1,4 | 36,3 | 3,4 | 74,8 | 5,4 | 93,1 | 7,4 | 98,7 |
| 1,5 | 38,7 | 3,5 | 76,1 | 5,5 | 93,6 | 7,5 | 98,8 |
| 1,6 | 41,1 | 3,6 | 77,5 | 5,6 | 94,1 | 7,6 | 99,0 |
| 1,7 | 43,3 | 3,7 | 78,7 | 5,7 | 94,5 | 7,7 | 99,0 |
| 1,8 | 45,6 | 3,8 | 80,0 | 5,8 | 95,0 | 7,8 | 99,1 |
| 1,9 | 47,8 | 3,9 | 81,1 | 5,9 | 95,3 | 7,9 | 99,2 |
| 2,0 | 50,0 | 4,0 | 82,3 | 6,0 | 95,7 | 8,0 | 99,3 |

Tablica XV

T A B L I C A
PRETVARANJA STEPENI U HILJADITE

| Stepeni | Hiljadite | Stepeni | Hiljadite | Stepeni | Hiljadite | Stepeni | Hiljadite |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 17,8 | 26 | 462 | 51 | 907 | 76 | 1351 |
| 2 | 35,6 | 27 | 480 | 52 | 924 | 77 | 1369 |
| 3 | 53,3 | 28 | 498 | 53 | 942 | 78 | 1387 |
| 4 | 71,1 | 29 | 516 | 54 | 960 | 79 | 1404 |
| 5 | 88,9 | 30 | 533 | 55 | 976 | 80 | 1422 |
| 6 | 107 | 31 | 551 | 56 | 996 | 81 | 1440 |
| 7 | 124 | 32 | 569 | 57 | 1013 | 82 | 1458 |
| 8 | 142 | 33 | 587 | 58 | 1031 | 83 | 1476 |
| 9 | 160 | 34 | 604 | 59 | 1049 | 84 | 1493 |
| 10 | 178 | 35 | 622 | 60 | 1067 | 85 | 1511 |
| 11 | 196 | 36 | 640 | 61 | 1084 | 86 | 1529 |
| 12 | 213 | 37 | 658 | 62 | 1102 | 87 | 1547 |
| 13 | 231 | 38 | 676 | 63 | 1120 | 88 | 1564 |
| 14 | 249 | 39 | 693 | 64 | 1138 | 89 | 1582 |
| 15 | 267 | 40 | 711 | 65 | 1156 | 90 | 1600 |
| 16 | 284 | 41 | 729 | 66 | 1173 | | |
| 17 | 302 | 42 | 747 | 67 | 1191 | | |
| 18 | 320 | 43 | 764 | 68 | 1209 | | |
| 19 | 338 | 44 | 782 | 69 | 1227 | | |
| 20 | 356 | 45 | 800 | 70 | 1244 | | |
| 21 | 373 | 46 | 818 | 71 | 1262 | | |
| 22 | 391 | 47 | 836 | 72 | 1280 | | |
| 23 | 409 | 48 | 853 | 73 | 1298 | | |
| 24 | 427 | 49 | 871 | 74 | 1316 | | |
| 25 | 444 | 50 | 889 | 75 | 1333 | | |

Tablica XVI

T A B L I C A
PRETVARANJA MINUTA U HILJADITE

| Minuti | Hiljada | Minuti | Hiljada | Minuti | Hiljada |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 | 0,3 | 21 | 6,2 | 41 | 12,1 |
| 2 | 0,6 | 22 | 6,5 | 42 | 12,4 |
| 3 | 0,9 | 23 | 6,8 | 43 | 12,7 |
| 4 | 1,2 | 24 | 7,1 | 44 | 13,0 |
| 5 | 1,5 | 25 | 7,4 | 45 | 13,3 |
| 6 | 1,8 | 26 | 7,7 | 46 | 13,6 |
| 7 | 2,1 | 27 | 8,0 | 47 | 13,9 |
| 8 | 2,4 | 28 | 8,3 | 48 | 14,2 |
| 9 | 2,7 | 29 | 8,6 | 49 | 14,5 |
| 10 | 3,0 | 30 | 8,9 | 50 | 14,8 |
| 11 | 3,3 | 31 | 9,2 | 51 | 15,1 |
| 12 | 3,6 | 32 | 9,5 | 52 | 15,4 |
| 13 | 3,9 | 33 | 9,8 | 53 | 15,7 |
| 14 | 4,1 | 34 | 10,1 | 54 | 16,0 |
| 15 | 4,4 | 35 | 10,4 | 55 | 16,3 |
| 16 | 4,7 | 36 | 10,7 | 56 | 16,6 |
| 17 | 5,0 | 37 | 11,0 | 57 | 16,9 |
| 18 | 5,3 | 38 | 11,3 | 58 | 17,2 |
| 19 | 5,6 | 39 | 11,6 | 59 | 17,5 |
| 20 | 5,9 | 40 | 11,9 | 60 | 17,8 |

Tablica XVII

T A B L I C A
PRETVARANJA HILJADITIH U STEPENE I MINUTE

| Hiljada | Stepeni i minute |
|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 100 | 39°37' | 2100 | 118°07' | 4100 | 230°37' | 6100 | 349°07' |
| 200 | 11°13' | 2200 | 123°45' | 4200 | 236°13' | 6200 | 348°45' |
| 300 | 16°52' | 2300 | 129°22' | 4300 | 241°52' | 6300 | 347°22' |
| 400 | 22°30' | 2400 | 135°00' | 4400 | 247°30' | 6400 | 346°00' |
| 500 | 28°07' | 2500 | 140°37' | 4500 | 253°07' | | |
| 600 | 37°45' | 2600 | 146°15' | 4600 | 258°45' | | |
| 700 | 39°22' | 2700 | 151°52' | 4700 | 264°22' | | |
| 800 | 45°00' | 2800 | 157°30' | 4800 | 270°00' | | |
| 900 | 50°27' | 2900 | 163°07' | 4900 | 275°37' | | |
| 1000 | 56°13' | 3000 | 168°45' | 5000 | 281°13' | | |
| 1100 | 61°52' | 3100 | 174°22' | 5100 | 286°52' | | |
| 1200 | 67°30' | 3200 | 180°00' | 5200 | 292°30' | | |
| 1300 | 71°07' | 3300 | 185°37' | 5300 | 298°07' | | |
| 1400 | 78°45' | 3400 | 191°15' | 5400 | 303°45' | | |
| 1500 | 84°22' | 3500 | 196°52' | 5500 | 309°22' | | |
| 1600 | 90°00' | 3600 | 202°30' | 5600 | 315°00' | | |
| 1700 | 95°37' | 3700 | 208°07' | 5700 | 320°37' | | |
| 1800 | 101°13' | 3800 | 213°45' | 5800 | 326°13' | | |
| 1900 | 106°52' | 3900 | 219°22' | 5900 | 331°52' | | |
| 2000 | 112°30' | 4000 | 225°00' | 6000 | 337°30' | | |

Tablica XVIII

T A B L I C A
PRETVARANJA HILJADITIH U STEPENE I MINUTE

| Hiljади | Stepeni i minute | Hiljadi | Stepeni i minute | Hiljadi | Stepeni i minute | Hiljadi | Stepeni i minute |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| 1 | 0° 3,6 | 26 | 1° 28' | 51 | 2° 52' | 76 | 4° 18' |
| 2 | 0 6,7 | 27 | 1 31' | 52 | 1 55' | 77 | 4 20' |
| 3 | 0 10,1 | 28 | 1 35' | 53 | 1 59' | 78 | 4 23' |
| 4 | 0 13,5 | 29 | 1 38' | 54 | 2 2' | 79 | 4 26' |
| 5 | 0 16,9 | 30 | 1 42' | 55 | 2 5' | 80 | 4 30' |
| 6 | 0 20,2 | 31 | 2 45' | 56 | 3 28' | 81 | 4 33' |
| 7 | 0 23,6 | 32 | 2 48' | 57 | 3 12' | 82 | 4 36' |
| 8 | 0 27,0 | 33 | 2 51' | 58 | 3 16' | 83 | 4 40' |
| 9 | 0 30,4 | 34 | 2 55' | 59 | 3 19' | 84 | 4 43' |
| 10 | 0 33,7 | 35 | 2 58' | 60 | 3 22' | 85 | 4 47' |
| 11 | 0 37,2 | 36 | 3 2' | 61 | 3 26' | 86 | 4 50' |
| 12 | 0 40,5 | 37 | 3 4' | 62 | 3 29' | 87 | 4 53' |
| 13 | 0 43,9 | 38 | 3 8' | 63 | 3 32' | 88 | 4 57' |
| 14 | 0 47,2 | 39 | 3 11' | 64 | 3 36' | 89 | 5 0' |
| 15 | 0 50,6 | 40 | 3 15' | 65 | 3 39' | 90 | 5 3' |
| 16 | 0 54,0 | 41 | 3 18' | 66 | 3 43' | 91 | 5 7' |
| 17 | 0 57,4 | 42 | 3 22' | 67 | 3 46' | 92 | 5 10' |
| 18 | 1 0,7 | 43 | 3 25' | 68 | 3 49' | 93 | 5 14' |
| 19 | 1 4,1 | 44 | 3 28' | 69 | 3 53' | 94 | 5 17' |
| 20 | 1 8 | 45 | 3 31' | 70 | 3 56' | 95 | 5 20' |
| 21 | 1 11 | 46 | 3 35' | 71 | 3 59' | 96 | 5 24' |
| 22 | 1 14 | 47 | 3 38' | 72 | 4 3' | 97 | 5 27' |
| 23 | 1 18 | 48 | 3 42' | 73 | 4 6' | 98 | 5 30' |
| 24 | 1 21 | 49 | 3 45' | 74 | 4 10' | 99 | 5 34' |
| 25 | 1 24 | 50 | 3 48' | 75 | 4 13' | 100 | 5 37' |

Tablica XIX

T A B L I C A
PREDZNAKA POPRAVKI PRAVCA I VISINE GADANJA SA
MINOM M60P2R I RKZM72

| Popravak | Ostale kojim se učestvuju faktori | Koef. srednje vrednosti | Priznat popravak | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | RKZM72 do 2000 m | RKZM72 preko 2000 m i minom M60P2R |
| Pritisak | Bočni vjetar | šteta | Šteta na M72 učestvuje manje od 10% | šteta |
| | | višina | Šteta na M72 učestvuje manje od 10% | višina |
| V | Unutarnji vjetar | veći od normalne | zmorači vremena popusta | + |
| | | manji od normalne | pozitivna vremena popusta | - |
| N | Temperatura zraka | veći od normalne | zmorači vremena popusta | + |
| | | manji od normalne | zmorači vremena popusta | - |
| S | Brenovinski pritisak | veći od normalne | pozitivna vremena popusta | - |
| | | manji od normalne | zmorači vremena popusta | + |
| I | Početna vrućina | veći od normalne | pozitivna vremena popusta | - |
| | | manji od normalne | zmorači vremena popusta | + |
| E | Temperatura zemlje | veći od normalne | pozitivna vremena popusta | - |
| | | manji od normalne | zmorači vremena popusta | + |
| Z | Bočna vraćačka | veći od normalne | veći od normalne | Osmiranja koloni 27° |
| | | manji od normalne | manji od normalne | - |
| | Totalni popravak štete na RKZM72 | veći od normalne | pozitivna vremena popusta | + |
| | | manji od normalne | zmorači vremena popusta | - |

Prilog — 1

TEHNIČKI PODACI ZA BsT 82 mm M60 i M60A

| N A Z I V D E L O V A | M60 | M60A |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Kalibr: cevi | 82,0 mm | 82,0 mm |
| 2. Broj zibova | 90 | 90 |
| 3. Ugao uvijanja zibova | 1030° | 1030° |
| 4. Duljina izdobjnog dela cevi | 1624 mm | 1624 mm |
| 5. Duljina cevi sa ratnzašem | 2200 mm | 2200 mm |
| 6. Horizontalno polje dejstva: | | |
| - bez utvrđivanja utvrđivača | 160° | 160° |
| - sa utvrđivanjem utvrđivača | 10° | 10° |
| 7. Vertikalno polje dejstva | -20° do +35° | -20° do +35° |
| 8. Brzina gađanja u borbi | 4 m/min. | 4 m/min. |
| 9. Masa topa u marničkoj položaju | 123 kg | 135 kg |
| 10. Masa topa u borbenom položaju | 120 kg | 132 kg |
| 11. Masa cevi u gorenjem lažništu | 84 kg | 84 kg |
| 12. Masa doširje lažta sa polovozom | 39 kg | 51 kg |
| 13. Masa torbića sa RAP-om | 5 kg | 5 kg |
| 14. Visina topa na marnici | 900 mm | 900 mm |
| 15. Duljina topa na marnici | 2250 mm | 2250 mm |
| 16. Širina kolotraga | 875 mm | 900 mm |
| 17. Klična topa | 240 mm | 240 mm |
| 18. Dimenzije spoljne gume: točka | 3,25x12 | 3,25x12 |
| 19. Prtljazak u garnitu | 0,9 do 1' bar | underata |
| 20. Maksimalni prtljazak barutnih guma u cevi | 678 bar | 695 bar |

Prilog — 2

TEHNIČKI PODACI ZA NIŠANSKE SPRAVE

| N A Z I V D E L O V A | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Povećanje | 3,8 puta |
| 2. Vidno polje | 12° |
| 3. Prečnik izlazne pupile | 5,7 mm |
| 4. Odstojanje izlazne pupile | 25 mm |
| 5. Moć razlaganja u centru vidnog polja | 8° |
| 6. Skala daljine za mizu M60 | 0-1500 m |
| 7. Skala daljine za izm M72 | 0-3000 m |
| 8. Vrednost jednog podjeljka skale pozicijenja | 0-0,5 (1/6400) |
| 9. Temperatura popravka (samo za RKZM72) | +50°C, -30°C |
| 10. Skala daljine mehaničkog nišana za mizu M60P2R | 300 do 500 m |
| 11. Skala daljine mehaničkog nišana za RKZM72 | 400 do 1200 m |
| 12. Vrednost jednog podjeljka ročničkog nišana | 100 m |
| 13. Temperatura popravka (za RKZM72) sa mehaničkim nišanom | +50°C, -30°C |
| 14. Masa nišanske sprave M60 (M72) bez futila sa priborom | 0,75 kg (0,8 kg) |
| 15. Masa nišanske sprave M72 sa priborom u futili | 1,4 kg |
| 16. Masa nosača nišanske sprave M72 M60 i PN 5x80 | 0,6 kg |
| 17. Masa predejeg mehaničkog nišana | 0,12 kg |
| 18. Masa zadnjeg mehaničkog nišana | 0,4 kg |
| 19. Masa kučilica sa libelom | 0,06 kg |

Prilog — 3


TEHNIČKI PODACI ZA PASIVAN NIŠAN 5×80 (J)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| — Uvećava | 5 puta |
| — Polje vida | 10° (oko 1—70) |
| — Mogućnost izoštravanja vida (u području od 30 m do beskonačnosti) je . . . | ±5 dioptrija |
| — Napajanje uređaja se vrši nikl-kadmijskom akumul. baterijom . . . | 2,48 V |
| — Kapacitet akumulatorske baterije . . . | 0,7 Ah |
| — Vek trajanja akumulatorske baterije bez osvetljenja končanice . . . | 15 h |
| — Vek trajanja akumulatorske baterije sa maksimalnim osvetljavanjem končanice | 10 h |
| — Akumulatorska baterija se puni punjačem tipa | PAPS-1 |
| — Punjač PAPS-1 se priključuje na gradsku mrežu | 220 V (50 Hz) |
| — Masa uređaja | 2 kg |
| — Mogućnost podešavanja položaja končanice pri rektifikaciji oruđa (po pravcu i visini) je | ±0—22,5 |
| — Tačnost podešavanja končanice | 0—00,5 |

Prilog — 4

TEHNIČKI PODACI ZA MUNICIJU

| N A Z I V D E L O V A | Metrik za minim M60 | Metrik za maxim M72 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Upaljač | UTI M61 | UTM 731 |
| 2. Masa upaljača | 165 gr | 95 g |
| 3. Dužina upaljača | 142 mm | 141,9 mm |
| 4. Masa kompletog metka | 7,270 kg | 7,800 kg |
| 5. Masa (mine) | 4,300 kg | 4,030 kg |
| 6. Masa eksplozivnog punjenja | 0,620 kg | 0,710 kg |
| 7. Masa barutnog punjenja | 1,200 kg | 1,400 kg |
| 8. Masa raketenog punjenja | — | 0,900 kg |
| 9. Dužina komplet metka | 629 mm | 1040 mm |
| 10. Početna brzina misa | 388 m/s | 390 m/s |
| 11. Brzinazim na kraju rada raketeog motora (na daljinu 45° m) | — | 668,6 m/s |
| 12. Srednji rezakumativni pritisak u oči | 686 bar | 686 bar |
| 13. Radij prisustvi u komoru raketeog motora | — | 162 bar |
| 14. Minimalni vogo dejstva opaljaka | 30° | 25° |
| 15. Totalni impuls raketeog motora | — | 1850 Ns |
| 16. Probijanj poč ugnjet od 90° oko | 200 mm | 300 mm |



ISPRAVKE ŠTAMPARSKIH GREŠAKA
U »PRAVILO BESTRZAJNI TOP 82 mm M60 i M60A«
UP-48 — IZDANJE 1981. GODINE

| Stra-na | Red | Stav (tač-ka) | S t o j i | T r e b a |
|------------|--------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pod-korice | — | — | — | U levom gornjem uglu treba da stoji: UP-48 |
| UDK | 6 | 2 | četiri | pet |
| 5 | — | (3) | kumulativnom minom | kumulativnim zrnom |
| | — | (4) | kumulativnom minom | kumulativnim zrnom |
| 8 | 3 | t. 4 | znažnog | snažnog |
| 22 | 3 | t. 14 | nišansku spravu M60, nišansku spravu M72 | nišansku spravu M60 ili nišansku spravu M72 |
| 23 | Sl. 7 | — | ampula sa tvicijum gasom | ampula sa tricijum gasom |
| 30 | Sl. 9c | — | Prsten za daljinsko koštravanje | Prsten za podešavanje oštine vida |
| | | | Prsten za podešavanje oštine vida | Prsten za daljinsko izoštravanje |
| 62 | 4 | t. 46 | metku M60P2R | metku sa minom M60P2R |
| 129 | 4 | 3 | (sl. 46) | (Sl. 47) |
| | 4 | 4 | (Sl. 47) | (Sl. 46) |